



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL
ACTA No. 985**

REUNIÓN: jueves 26 de septiembre de 2019
LUGAR: 4° piso –Sala de Juntas IDU
HORA: 8:30 a.m. – 10:05 a.m.
ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO	
Álvaro Reinoso	IDU-DTAI	3386660	3118190906
Humberto Ramírez	UMV		3102813176
Onisalba Segura	IDU - DTM	3386660	3125872337
Gonzalo Cruz	SDP	3358000	
Carmen Rocío López	ETB		3057001932
Juan Carlos López	EAAB ZONA 2	3447000	3118473304

Orden del Día

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
2. SESION DE INTERVENCIONES

2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Álvaro Reinoso.

- Informa que tema comité anterior en avenida calle 170 por carrera 56, solicitud ciudadana por poste de Codensa en bocacalle de la carrera 56, el ciudadano gestionó con Codensa que contestó: Poste luminaria; reubicación sujeta a la UAESP, deben presentar planos urbanísticos aprobados del sector. Esta respuesta no colabora y por el contrario desanima la persona que hace la gestión. Se le envió a Ricardo Cufiño.
- Para EAAB Zona 1, en calle 127 por carrera 20 frente a entrada de ambulancia Colsanitas, la Empresa intervino y aún no ha recuperado. Favor colaborar.

2. Onisalba Segura

- Contrato 1387/17 Codensa da respuesta al contratista dando el valor de la visita para revisar poste en mal estado. Carmen Rocío López señala que hoy se desplazan al sitio.
- Consulta a EAAB zona 2 por contrato 1116/17 por acta de activos. Juan Carlos López informa que estaba en firmas y se había refundido, ya apareció y fue entregado.
- Carrera 7 por calle 59 afectación de pozo, se arregló el daño pero no recuperaron el espacio público. Pide colaboración. Entrega número de aviso de registro de recuperación de obra 2001032162.
- María Fernanda Rojas Concejal que se quejó por caso transversal 1 por calle 54A hundimiento, la UMV remitió al IDU indica que como la afectación es de un pozo debe ser competencia de la Empresa la revisión. Entrega documento.
- Para Gas Natural oficio 201935610117241 de septiembre 13 reiterando por este medio la entrega de paz y salvo contrato 1092/16, para este mismo contrato se envió a Codensa oficio 20193561017231 de 13 septiembre. Entrega documentos.

2.2 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

1. Juan Carlos López.

- Aclara que caso en calle 25C No. 99-78 costado Suroccidental es de zona 2.
- Calle 49 por carrera 25 filtración en cámara de ETB es daño por red de alcantarillado.
- Carrera 19C No.45-44 conexión que se debe suspender no son paredes derrumbadas es inundación.
-

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293



2.3 INTERVENCIÓN DE LA SDP

1. Gonzalo Cruz.

- Informa que radicado ante la SDP 1-2019-62133, de listado de armarios de la ETB a robustecer y reubicar en zona cercana al sitio de su original ubicación. Podrán adelantar los trámites del PMT a excepción de: Distrito 20243 Central Kennedy, aunque en el listado por la dirección el armario permanece en el sitio, en el documento de presentación de plano y fotomontaje, señala: dirección actual Cl 26 Sur No. 93D-60 (Altos de Ipanema), la Ubicación propuesta es: calle 6A No. 94A-26.
- Distrito 39042 Central Holanda, calle 51 Sur por carrera 89A, se traslada a Cl51 Sur por Avenida El Tintal. Debe presentar soporte técnico.
- Renovación Distrito 20232 de Cl 34 A Sur por Kr 91C se traslada a Kr 93B por Cl 34 A Sur. Debe presentar soporte técnico
- Reitera que estos elementos que conservan su sitio actual o se mueven a uno muy cercano, no requieren del visto bueno de esta Secretaría pues su ubicación asignada en el tiempo no se modifica de manera drástica.

2.3 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López.

- Informa incumplimiento de Oscar Moreno de la zona 1, para recorridos de revisión.
- Para EAAB en carrera 69 frente a final de placa 19A-11, tema subido al chat donde se ve registro fotográfico de desagüe de baño en cámara
- Para Gas Natural en carrera 68B por calle 24A costado oriental pasa mangueras por cámara de ETB. Entrega informe. Miguel Ángel González aclara que esta desgasificada, se solucionará.
- Para Codensa, en la transversal 50 por calle 76Sur poste de ETB fue retirado y pusieron uno de Codensa. Se requiere reunión con Codensa.
- Pide sobre respuesta de oficio de la SDP tema legalizado, que se debe adelantar ahora. Gonzalo Cruz aclara que en el momento es labor de la alcaldía local por tratarse de una acción policiva de control urbano.
- ZONA 3: en calle 23 No. 103-10, se encuentra tema cámara de ETB con filtración de agua potable, situación que impide impermeabilización. Entrega documento. A la fecha está pendiente.
- ZONA 2: Calle 25C No. 99-78, costado sudoccidental tubo roto. Entrega documento. A la fecha está pendiente.
- ZONA 3, carrera 56 por calle 3 afectación canalización y cable de 900 pares, se realizó visita con la EAAB quedando pendiente desaguar cámara con el vector, el cual será programado por la EAAB. A la fecha sigue pendiente solución.
- CODENSA En calle 25 por 69 costado noroccidental, Salitre pasó ductos y afectó pared de cámaras. Se solicita la reparación respectiva.
- IDU calle 72 por carrera 9, intervención del IDU según Google Maps de mayo del 2015 realizando adecuación de andenes afectaron cámaras de ETB.
- Carrera 29 por calle 79. A la fecha está pendiente sin solución.
- Para Zona 3 calle 23 D por 68D costado noroccidental frente al terminal, persiste filtración de aguas negras. Pide colaboración.



Ing. Álvaro Reinoso
Presidente



Arq. Gonzalo Cruz Marín
Secretario Técnico