



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL DISTRITO CAPITAL  
ACTA No. 978**

**REUNIÓN:** jueves 1 de agosto de 2019  
**LUGAR:** 7° piso –Sala de Juntas UMV  
**HORA:** 8:30 a.m. – 10:50 a.m.

**ASISTENTES:**

NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO
Daniel Ramírez	IDU-DTAI	3445000 3114968153
Humberto Ramírez	UMV	3102813176
Onisalba Segura	IDU - DTM	3125872337
Gonzalo Cruz	SDP	3358000
Carmen Rocío López	ETB	3057001932
Armando Ávila	IDU-DTM	3157474962
José Ricardo Velasco	CLARO	3203476701
German García	ENEL CODENSA	3012773515
Juan Carlos López	EAAB ZONA 2	3118473304
Luis Enrique Gómez	MOVISTAR	3175733906
Carlos Sanabria	GALIAS	3176437479

**Orden del Día**

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
2. SESION DE INTERVENCIONES

**2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU**

1. Daniel Ramírez.

- Informa que se solicitó al área de Proyectos reporte de daños avenida 9 por calle 147 costado occidental y Avenida calle 153 por 9, por requerimiento de Enel y se espera se prioricen.
- Se habló con la SDM para que el funcionario responsable por parte de esa Secretaría en el contrato de la semaforización inteligente, se haga presente en el próximo comité para aclarar varias inquietudes sobre el tema.
- Para Gas Natural, comunicación con la ciudadanía culpando al IDU de no aprobar proyecto, lo que sucede es que la Empresa no reporta. Lo anterior ha generado problemas con la comunidad. Pide aclarar situación.
- Carrera 88I No.52B-34 Sur edificio las Américas, el espacio público se encontraba bien, ahora se detectan daños en el punto específico por parte de Gas Natural, placa con espesor de 10 centímetros, entrega foto. Pide recuperar.
- Para EAAB, contrato de ampliación de red matriz de acueducto, se hizo recuperación hace 20 días en la avenida Boyacá por calle 170 y las cámaras fallaron saliéndose el cargue, ya se envió correo y la SDM ofició. Pide colaboración.
- Para EAAB zona 5 renovación ampliación de red de acueducto de Bosa en el barrio San Bernardino, Alameda El Porvenir que acabó de ser reconstruida y ahora quieren romper. El contrato EAAB - contratista, plantea recuperación en adoquín del espacio público en 170 M<sup>2</sup> por lo cual el IDU determina la no viabilidad.
- Para Zona 1, calle 127 No. 20-56 costado norte frente a Clínica Pediátrica Colsanitas, se presenta hundimiento. Pide revisión.

2. Onisalba Segura.

Carrera 30 N. 25 - 90  
Código Postal 111311  
Pisos 1,5,8 y 13  
PBX 335 8000  
www.sdp.gov.co  
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

- Presenta al funcionario Armando Ávila quien la reemplazará en el Comité entre tanto ella disfruta de su tiempo vacacional.

## 2.2 INTERVENCIÓN DE LA ETB

### 1. Carmen Rocío López.

- Para EAAB Zona 3, en la calle 23A con carrera 68B esquina, filtración de agua potable en cámara de ETB ya fue solucionado.
- Para Enel: en la cámara de ETB localizada en la carrera 69 B por calles 24A y 24C atraviesan ductos de Codensa. Pide visita.
- Para EAAB en carrera 69 No. 24C – 39 realizó reparación, pero con tolete, debe cumplir especificaciones.
- ZONA 1 Carrera 19 No. 93-52/58, Edificio Messina, la cámara fue recuperada con ladrillo tolete y debe obedecer a especificaciones de la ETB. Pide agilizar.
- ZONA 2 Filtración de aguas residuales en calle 49 por carrera 25, se coordinó visita con Fernando Moreno
- ZONA 4: ETB contrato EAB 922 – 2016 calle 41B Sur por carrera derrumbe de una cámara y un armario telefónico. Se coordinó visita para el próximo 14 de agosto.
- Cámara con paredes derrumbadas en la calle 90 con carrera 8 adelantaron recuperación, pero dejaron los escombros, pide el retiro.
- Obras en calle 24 por 5 afectaron cámara de ETB, consulta quien lo causó. Daniel Ramírez averiguará.

Reitera los ítems faltantes por resolver y pide agilidad en ello.

- Para EAAB Zona 1, carrera 15 No. 119 -10 hace 5 años se hizo visita conjunta, se encontró filtración de aguas negras en restaurante y en cámara de ETB que queda sobre la calle 119, solicita revisión.
- Para EAAB Zona 1, informa que se prepara visita conjunta en carrera 19 No. 93 – 52, por tema de filtración, este caso lleva bastante tiempo en ser resuelto.
- Carrera 68D por calle 23 costado suroriental esquina, cámara de ETB se presenta filtración. Entrega documento.
- Carrera 87 I por calle 74D Sur, requiere conocer si el predio es legal o está invadido, además está en ronda del Río Tunjuelito. Se requiere cambiar postes. Para lograr esta información debe acercarse al DADEP para obtener la información.
- Consulta por tema Edificio Messina. Óscar Moreno informa que ya se atendió y quedó arreglado. Se espera que el IDU recupere el espacio público.
- ZONA 1 Cámaras con filtración de aguas residuales en carrera 15 frente a final de placa 119-10 y carreras 67 y 68 por calle 169A. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 1 Calle 90 por 8, cámara colmatada. Al interior de la ETB se encontró que un registro fotográfico de Google Maps muestra intervención de la EAAB. Pide revisar y reparar. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 2, en carrera 19 frente a final de placa 85-44 pared continúa derrumbada. Requiere que la EAAB solucione.
- ZONA 2: ETB Hace entrega de la copia de la comunicación ECRGC-EOI-0636-19 radicada en el Acueducto, donde solicita la recuperación del espacio público una vez ETB retire el poste.
- ZONA 3, en cámaras de ETB ubicadas en calle 24 por 69 costado norte y calle 25 por 69A se evidencia filtración de aguas residuales, entrega documento reiterando que se envió correo desde el 6 de mayo. Se solicita las acciones tendientes a mitigar dicha filtración. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 3: contrato 1206/17 calle 68 y 68 Bis entre carreras 98 y 98A “Consortio Hidroaguas” van a hacer intervenciones, al realizar el inventario respectivo se encontraron cámaras de ETB

soldadas, el contratista manifestó no realizarlo porque no tienen equipo de soldadura. Juan Carlos López hablará con coordinador. sin respuesta a la fecha. A la fecha está pendiente sin solución.

- ZONA 3: en calle 23 No. 103-10, se encuentra tema cámara de ETB con Filtración de Agua Potable, situación que impide impermeabilización. Entrega documento. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 3: Calle 25C No. 99-78, costado sudoccidental tubo roto. Entrega documento. A la fecha está pendiente sin reporte.
- ZONA 3, carrera 56 por calle 3 afectación canalización y cable de 900 pares, se realizó visita con la EAAB quedando pendiente desaguar cámara con el vector, el cual será programado por la EAAB. A la fecha sigue pendiente solución.
- CODENSA En calle 25 por 69 costado noroccidental, Salitre pasó ductos y afectó pared de cámaras. Se solicita la reparación respectiva.
- IDU calle 72 por carrera 9, intervención del IDU según Google Maps de mayo del 2015 realizando adecuación de andenes afectaron cámaras de ETB.
- Cámara con paredes derrumbadas Cr 19 C No. 85-44, carrera 29 por calle 79. A la fecha está pendiente sin solución.
- Para Zona 3 calle 23 D por 68D costado noroccidental frente al terminal, persiste filtración de aguas negras. Pide colaboración.

### 2.3 INTERVENCIÓN DE EAAB

1. Juan Carlos López.

- Para Codensa, en calle 47 entre carreras 13 y 10 hace un año 4 meses la alcaldía local de Chapinero recuperó vía, en el cruce de la carrera 13 por calle 47 colector de la EAAB fue interceptado por red de Codensa, pide retiro de esta red.

### 2.4 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez

- Para EAAB la UMV va a hacer mantenimiento de sumideros requiere la disposición de lodos, pregunta donde se hace. Juan Carlos López responde que en el botadero de Gibraltar.

### 2.5 INTERVENCIÓN DE MOVISTAR

1. Luis Enrique Gómez.

- Informa que caso avenida Boyacá por calle 95 ya se arregló.
- Para Codensa, Constructora Apiros en Soacha en carrera 10 por calle 13 poste que obstruye canalización, requiere coordinar trabajos para recuperar infraestructura de propiedad de MoviStar.

Ing. Daniel Ramírez  
Presidente

Arq. Gonzalo Cruz Marín  
Secretario Técnico