

BASE SITIOS DE INTERVENCION, PRIORIZADA 2016

CONS	LOCALIDAD	ID SIRE	BARRIO	DIRECCIÓN DE REFERENCIA	INTERVENIDOS BH	PRIORIDAD DE INTERVENCION					OBSERVACIONES
						1	2	3	4	MANT	
1	USAQUEN	1-001	Buenavista	Polígono entre la Calle 193 y la Calle 191 con Carrera 7 y Cra 4 C	FDL Usaqué					X	Reconstrucción muro y plazoleta Corresponde al P07 del Estudio regional Codito. Realizar Mantenimiento de obra
2	USAQUEN	1-002	Buenavista	Polígono entre la Cra 5 B y Cra 6 Bis entre calles 191 y 188 C	NO					X	Mantenimiento de obras
3	USAQUEN	1-003	Buenavista	Calle 188 con Carrera 27A (Dirección Antigua) Talud vial sobre la Cra 5B	NO						
4	USAQUEN	1-004	Mirador del Norte	Calle 185 C y Calle 186 entre Carrera 1 y Carrera 1 Este	IDIGER					X	Muro en relleno liviano - Vía al Guavio, Corresponde al P18 del Estudio regional Codito. Mantenimiento de Obra
5	USAQUEN	1-005	Mirador del Norte - Codito	Polígono entre la Calle 182 A y la Calle 186 B con Carrera 2 B y la Vía al Guavio	CONVENIO 581/2010 UMV- IDIGER			X		X	Se intervino en BH talud cancha Codito Cra 1 Calle 185 (IDIGER). Se intervino en BH Carrera 1 Calle 183.(UMV-IDIGER). Parcialmente intervenido el talud a lo largo de la carrera 2A Este, Corresponde al P06 del Estudio regional Codito
6	USAQUEN	1-006	Codito	Polígono entre la Calle 181 y 182 y Cras 1 y 2: Calle 181 Bis No. 2 – 28				X			Requiere diseño e intervención de taludes viales
7	USAQUEN	1-007	Codito	Calle 180 B No. 2 – 78	NO			X		X	Requiere mantenimiento de Obra y completar diseños y obras hacia el sector Sur del polígono, donde aflora el macizo rocoso.
8	USAQUEN	1-008	Codito	Calle 181B - Carrera 5 (nueva) Calle 181B - Carrera 25A (antigua)	IDIGER		X				Intervenido Obra de Emergencia (Se realizó Fragmentación de Rocas), NO posee diseños ni obras.
9	USAQUEN	1-009	Soratama	Calle 166 Bis No. 5 A -07			X				NO posee diseños ni obras.
10	USAQUEN	1-010	Soratama	166 A No. 8-48 (dirección antigua) Cra 3 No. 166 - 06 (Nueva)	NO					X	Se requiere mantenimiento de obras
11	USAQUEN	1-011	Araucita	CLL 163A Bis A 2-04 E	NO			X			NO posee diseños ni obras.
12	USAQUEN	1-012	Villa Nidia	Carrera 3 # 160-C-33 Carrera 2 No. 161-60	FDL Usaqué- Recursos CONFIS					X	Requiere mantenimiento de Obras
13	USAQUEN	1-013	Cerro Norte	Carrera 1B No. 160B-05 Interior 5 Y 4				X			NO posee diseños ni obras.
14	USAQUEN	1-014	Bosque de Pinos Sierras del Moral	CRA 7 - CLL 145 TALUD ZONA VERDE	NO					X	Requiere mantenimiento de Obras
15	USAQUEN	1-015	Delicias del Carmen	Carrera 5 Bis No. 127A – 20 Carrera 5 Bis No. 127A – 05 Transversal 2 No. 128 - 40	NO	X					NO posee diseños ni obras. Requiere intervenciones de emergencia, fragmentación y retiro controlado de bloques rocosos inestables
16	USAQUEN	1-016	Codito 1	Entre la Carrera 6 y la Carrera 7 y Entre la Calle 180 y la Calle 182 A	EJECUTADO EN BH					X	Requiere mantenimiento de Obras

17	SUBA	11-001	Tuna Alta (Rosal)	CLL 152 B KR 90 A						X	Intervenido por EAB Muro parte alta Colegio, parte baja cancha de tenis.
18	SUBA	11-002	Tuna Alta Salitre	CRA 92 157-15	NO		X				No posee estudios ni diseños, ni obras, el polígono corresponde a predios privados.
19	SUBA	11-003	Tuna Alta Bellavista	CRA 87B - CLL 156D CLL 156	NO			X			No posee estudios ni diseños, ni obras, el polígono corresponde a predios privados.
20	SUBA	11-004	Cerros de Niza	Kr 78 entre Cll 127 B y Cll 127 D	NO			X			No posee estudios ni diseños, ni obras, el polígono corresponde a predios privados.
21	SUBA	11-005	La Aguadita	CLL 128F 83-76	NO			X			No posee estudios ni diseños, ni obras, el polígono corresponde a predios privados.
22	SUBA	11-006	Casablanca	CRA 81 A - CLL 146 A	NO			X			No posee estudios ni diseños, ni obras, el polígono corresponde a predios privados.
23	SUBA	11-007	Bavaros- Via Club de la Montaña	Cra 80 No. 175-43	NO					X	Requiere mantenimiento de Obras
24	SUBA	11-008	La Conejera	Tv 76 No. 174-05	NO			X			Se han realizado algunas intervenciones menores por parte de los propietarios, el sector afectado por movimientos en masa se encuentra en predios privados
25	CANDELARIA	17-001	Aguas	CRA 1 16-31	NO						No posee estudios ni diseños, ni obras, Corresponde a zona de ZMPA y Zona de Ronda de la Quebrada Padre de Jesús.
26	CANDELARIA	17-002	Media Torta - U Distrital	Av Circunvalar Calle 18	IDU					X	Requiere mantenimiento de Obras
27	RAFAEL URIBE URIBE	18-001	Playón Playita - Molinos de la Caracas - Merced Sur	Cra 11D entre calles 49-50 Sur CLL 48D S Y CLL 50 S CON CRA 11A	CONVENIO FDL RUU con UMV					X	Requiere mantenimiento de Obras
28	RAFAEL URIBE URIBE	18-002	Diana Turbay Parque zonal	CLL 49B S 9-34 E . CRA 5A Bis E - TV 5B Bis E - CLL 48Y S - CLL 48Z Bis S G 48X BIS S - CRAS 2C E Y 2E (PARQUE AYACUCHO) CLL 48W BIS S - CLL 48X BIS A S - CRA 2 E - CRA 2C E	IDRD					X	Requiere mantenimiento de Obras se aprecian reactivación de procesos de inestabilidad y falla parcial de las obras
29	RAFAEL URIBE URIBE	18-003	Diana Turbay	CLL 48X BIS S 2 - 40 E	FDL RUU					X	Requiere mantenimiento de Obras
30	RAFAEL URIBE URIBE	18-004	La Paz Cebadal - Portal	Av. CLL 36 S -CRA 1A Bis y CRA 2D Talud del Costado S	NO			X		X	Requiere mantenimiento de Obras en el sector intervenido. Actualizar o realizar estudios para obras en los sectores no intervenidos
31	RAFAEL URIBE URIBE	18-005	Mirador Sur I y II	TV 5F - CLL 44A S	NO			X			No posee estudios ni diseños, el IDIGER recomendó pinclusión en Reasentamiento.
32	RAFAEL URIBE URIBE	18-006	Nueva Pensilvania- Zarazota	CLL 48B BIS S 9 - 24	Estudio y Diseños IDIGER			X			El FOPAE realizó obras de mitigación. En el Plan de Desarrollo BH Se realizaron Estudios y Diseños por IDIGER, para el sector Sur.
33	RAFAEL URIBE URIBE	18-007	Portal II	CLL 53F S - CRA 5 B BIS	NO					X	Requiere mantenimiento de Obras
34	RAFAEL URIBE URIBE	18-008	Providencia Alta	CLL 48H S- CRA 10C Cll 48I Bis Sur – CRA 11B	NO					X	Requiere mantenimiento de Obras
35	RAFAEL URIBE URIBE	18-009	Puentes	CRA 1F BIS 48N 10 S	NO			X			No posee estudios ni diseños, ni obras, se debería realizar estudio y diseños debido a la ocurrencia frecuente de movimientos en masa.
36	RAFAEL URIBE URIBE	18-010	Rincon del Valle	Carrera 3 Este No. 48Q Sur CRA 2C E - CLL 48R S	CONVENIO FDL RUU con UMV					X	Requiere mantenimiento de Obras
37	RAFAEL URIBE URIBE	18-011	San Ignacio- Villa Neisa	CRA 4 E 49C-52 S DG 49C S 3A-43 E	CONVENIO FDL RUU con UMV					X	Requiere mantenimiento de Obras
38	RAFAEL URIBE URIBE	18-012	Colegio El Rosal	Transversal 5U # 48I - 04 Sur	Secretaría Distrital de Educación					X	Requiere mantenimiento de Obras

39	RAFAEL URIBE URIBE	18-013	Diana Turbay - Sector Cultivos	Entre la carrera 5B este y la Transversal 5B este y entre la Diagonal 49B Sur y la Calle 49 Sur CLL 49 S- CRA 6 E CRA 5A BIS E - CLL 49C S	FDL RUU				X		Sitio intervenido parcialmente con obras de recuperación por parte de la SDA. Se requieren diseños y obras
40	RAFAEL URIBE URIBE	18-014	La Carolina	CRA 5K - CLLS 48A S Y 48F S	CONVENIO FDL RUU con UMV					X	Requiere mantenimiento de Obras
41	RAFAEL URIBE URIBE	18-015	Marco Fidel Suárez	Entre la carrera 16 y la Transversal 16B Bis, entre la Diagonal 49A Sur y la Diagonal 49D Sur TV 16B - DG 49B S CII 48 Sur No. 14B-53 CII. 49 sur con Cra 14B	CONVENIO FDL RUU con UMV					X	Requiere mantenimiento de Obras
42	RAFAEL URIBE URIBE	18-016	Marqueza	Entre la carrera 5B este y la Transversal 5B este y entre la Diagonal 49B Sur y la Calle 49 Sur CLL 49 S- CRA 6 E CRA 5A BIS E - CLL 49C S	Convenio 701 de 2009 IDIGER - UMV					X	Requiere mantenimiento de Obras
43	RAFAEL URIBE URIBE	18-017	Mirador de Marrocos, callejon de Santa Barbara Sur y III	DG 48M SUR 5R 16 Carrera 5M entre Calle 48 H y 48 K sur DG 48P 5N - 06 S	CONVENIO FDL RUU con UMV					X	Requiere mantenimiento de Obras
44	RAFAEL URIBE URIBE	18-018	Socorro III	DG 49D/49A Bis Sur CON TV 16 F	Convenio 602 de 2010 IDIGER - UMV					X	Requiere mantenimiento de Obras
45	RAFAEL URIBE URIBE	18-019	Consuelo	CLL 50A BIS S - CRAS 11C Y 11D DG 50B S CRA 11C CLL 50 BIS S 13 - 45 Talud Vial entre carrera 11 y 12A entre Calles 50A y 50C	NO					X	Requiere mantenimiento de Obras
46	RAFAEL URIBE URIBE	18-020	Granjas de San Pablo - San Jorge Alto	Entre la Calle 40 Sur y la Calle 41 Sur entre la Transversal 16 Bis y la Transversal 16 Bis D / entre la Diagonal 37 Sur y la Calle 40 Sur y entre la carrera 16 y la Carrera 16 bis A CLLs 37A S y 41 S- CRA 16 y TV 16Bis D	IDIGER			X		X	Se intervino por parte de FOPAE mediante anclajes en roca, y en el plan de Desarrollo BH mediante obras de Bioingeniería el sector oriental del polígono. El sector occidental del polígono no ha sido intervenido.
47	RAFAEL URIBE URIBE	18-021	Hospital San Carlos	CLL 32A S - CRA 13 y CRA 14D CII 32A BIS 14-39 S	FDL RUU					X	Requiere mantenimiento de Obras
48	RAFAEL URIBE URIBE	18-022	Arboleda Sur	Calle 48 K Sur con carrera 11 A Calle 49A Sur No. 11A	NO		X				No posee estudios, diseños ni obras
49	RAFAEL URIBE URIBE	18-023	Pijaos	CLL 36B S - DG 35 S con CRA 12 BIS - CRA 10C	NO				X		Estudio desactualizado
50	RAFAEL URIBE URIBE	18-024	Las Colinas	Tv 16C CII 32 S Transv 14 y 15 y Diag. 32 y 32B Bis	Convenio 096/2014 RUU - IDIGER						Obras en ejecución por IDIGER en el marco de Convenio con el FDL de RUU
51	RAFAEL URIBE URIBE	18-025	Rosal	CLL 48L S 3B-15 TV 3 48K-90 S	NO				X		El proceso se estabilizó naturalmente, posee diseños pero la intervención no es prioritaria
52	RAFAEL URIBE URIBE	18-026	Villas del Recuerdo	CRA 12 - CLL 48C S	NO			X			El proceso no se ha reactivado No posee diseños, sin embargo la intervención no es prioritaria

53	RAFAEL URIBE URIBE	18-027	Madrid	Cll 39B S - Tv 12C entre Dg 43D S - Dg 44B S	Estudios y Diseños IDIGER		X				Posee diseños elaborados por IDIGER, este está planteado por fases, se podría ejecutar la primera fase solucionando un tema de reasentamiento (Compra de predio por obra).
54	RAFAEL URIBE URIBE	18-028	Rio de Janeiro - Pesebre	CRA 17A 33B - 41 S	NO					X	Requiere mantenimiento de Obras
55	RAFAEL URIBE URIBE	18-029	Mirador de Marrocos	Tv 5Q - Tv 5U con Dg 48L Bis S - Dg 48B S DG 48M S 5R-16	UMV					X	Requiere mantenimiento de Obras
56	RAFAEL URIBE URIBE	18-030	La Playita III Sector	Carrera 12 Bis # 49H - 015 Sur	CONVENIO FDL RUU con UMV					X	Requiere mantenimiento de Obras
57	RAFAEL URIBE URIBE	18-031	Diana Turbay Comuneros	Carrera 4 D No. 49 A - 09 Sur Calle 49C Sur entre la Carrera 5 Y Carrera 5 Bis	IDIGER					X	Requiere mantenimiento de Obras
58	RAFAEL URIBE URIBE	18-032	Granjas de San Pablo	Diagonal 36 A Sur No. 14 A - 45	IDIGER					X	Requiere mantenimiento de Obras
59	CIUDAD BOLÍVAR	19-001	Altos de Jalisco	Calle 62B 18Q-22 Sur	NO			X			No posee estudios ni diseños, La intervención no es prioritaria no se han registrado reactivaciones de los procesos de inestabilidad.
60	CIUDAD BOLÍVAR	19-002	Altos de Jalisco (Condominio el Bosque)	CLL 63 S 18 L-50 Condominio El Bosque	NO			X			No posee estudios ni diseños, La intervención no es prioritaria no se han registrado reactivaciones de los procesos de inestabilidad.
61	CIUDAD BOLÍVAR	19-003	Arborizadora Alta	DG 69 G BIS A SUR CON KR 41 A	NO					X	Requiere mantenimiento de Obras
62	CIUDAD BOLÍVAR	19-004	Arborizadora Alta - Candelaria La Nueva	DG 68 S CON CRA 43C	UMV					X	Requiere mantenimiento de Obras
63	CIUDAD BOLÍVAR	19-005	Bella Flor	CLL 72C S - CRA 27A Y CRA 27B - Zona verde 10 y 11 y la Mz. 21	IDIGER			X			No posee estudios ni diseños, Intervenciones parciales de recuperación por IDIGER La intervención es prioritaria aunque recientemente no se han registrado reactivaciones de los procesos de inestabilidad.
64	CIUDAD BOLÍVAR	19-006	Brisas del Volador	Carrera 22 entre Calles 70 C Sur y 72B Sur	Estudios y Diseños IDIGER		X				El IDIGER realizó diseños tendientes a ejecutar obras de mitigación ante los avances de los proceso de inestabilidad.
65	CIUDAD BOLÍVAR	19-007	Caracoli	Cra 71 a Cra 75G entre Cll 75H S y Cll 76 S	IDIGER			X		X	El IDIGER posee diseños conceptuales para intervenciones de recuperación con Bioingeniería, se presentan nuevas ocupaciones en el sector donde se surtió el reasentamiento y adecuación de predios. El IDIGER adelantó obras de recuperación, drenaje y revegetalización, en un sector localizado al Norte del polígono reasentado, se debe realizar mantenimiento
66	CIUDAD BOLÍVAR	19-008	Tres Reyes-Casaloma (Punto 2)	Cll 62 F Bis Sur No 75 J -02	UMV					X	Requiere mantenimiento de Obras
67	CIUDAD BOLÍVAR	19-009	Cerros del sur	Carrera 18 No. 79-06 Sur Carrera 18 No. 79-08 Sur Carrera 17N Bis No. 79-11 Sur Carrera 17N Bis No. 79-13 Sur	NO		X				El IDIGER posee diseños para uno de los sectores inestables, se deben actualizar y cubrir la totalidad del polígono.

68	CIUDAD BOLÍVAR	19-010	Compartir III	Carrera 18N entre calles 65C Sur y 65D Bis Sur	NO				X		No posee estudios ni diseños, La intervención no es prioritaria ya que recientemente no se han registrado reactivaciones de los procesos de inestabilidad.
69	CIUDAD BOLÍVAR	19-011	Cordillera Sur, Tierra Linda, Los Alpes	CLL 78A S 20-08 CL 75 A SUR A 78 B SUR KR 20 Y KR 24	Convenio 494 / 2014 IDIGER JBB						Polígono Modificado 2012. Intervenido con obras de Bioingeniería, recuperando predios y realizando una ocupación por parte del distrito. Las obras requieren mantenimiento
70	CIUDAD BOLÍVAR	19-012	Cumbre	CRA 18R - CLL 80S	NO					X	Se intervino por parte de la EAB, diseños de IDIGER, el Canal 8 de Diciembre, localizado hacia el Costado Occidental del polígono.
71	CIUDAD BOLÍVAR	19-013	Divino Niño	CLL 77 BIS S - CLL 78A BIS S - CRA 15B - CRA 16 BIS	IDIGER				X		El IDIGER posee diseños para las obras de mitigación, se debe surtir la totalidad de Reasentamiento para poder ejecutar las obras
72	CIUDAD BOLÍVAR	19-014	Domingo Iain	Cll 64 S - KR 18 M - 18 N	IDIGER					X	Requiere mantenimiento de Obras
73	CIUDAD BOLÍVAR	19-015	El Tesoro	Carrera 18 G Bis No. 77 - 44 Sur	NO				X		No se tienen diseños para la recuperación del polígono, en el cual se surtió el proceso de reasentamiento y adecuación de predios
74	CIUDAD BOLÍVAR	19-016	Estrella del Sur	Carrera 18B Bis No. 76A-40 Sur	NO				X		No se tienen diseños para la recuperación del polígono, en el cual se surtió el proceso de reasentamiento y adecuación de predios
75	CIUDAD BOLÍVAR	19-017	Jerusalen Canteras Adyacentes	Transversal 49D Bis # 68G - 49 Sur Calle 68G Bis Sur # 49D - 67	UMV					X	Requiere mantenimiento de Obras
76	CIUDAD BOLÍVAR	19-018	Jerusalén sector santa rosita las vegas	TV 49 F CL 69 SUR	NO			X			No se tienen diseños para la recuperación del polígono, se deben solucionar problemas de redes con EAB para realizar diseños y obras
77	CIUDAD BOLÍVAR	19-019	Juan José Rondón	Calle 68A Sur # 20A-09 Carrera 20B # 68C-19 Sur	NO					X	Requiere mantenimiento de Obras
78	CIUDAD BOLÍVAR	19-020	Juan José Rondón	CLL 69D S - CRA 20C BIS	NO	X					Estudio y diseños contratados, incluyendo el sector donde las obras realizadas fallaron
79	CIUDAD BOLÍVAR	19-021	Juan Pablo II, Sector la Esperanza	calle 69 Sur No. 18 R-38 DG 69B S 18R-49	IDIGER					X	El IDIGER intervino con obras de Bioingeniería la recuperación de predios objeto de adecuación en el sector
80	CIUDAD BOLÍVAR	19-022	Juan Pablo II Gran Chaparral	Dg 68B S con CRA 18Q - 18Q Bis	Convenio 785 /2008 IDIGER - UMV					X	Requiere mantenimiento de Obras
81	CIUDAD BOLÍVAR	19-023	Nueva Colombia	Cra 18L entre Cll 70L - 70K (antiguas 69F-69G S)	NO				X		No se tienen diseños para la recuperación del polígono, en el cual se surtió el proceso de reasentamiento y adecuación de predios corresponde al brazo derecho de la Quebrada Limas
82	CIUDAD BOLÍVAR	19-024	Perdomo Alto	TV 73D Bis 68A-42 S	NO				X		Posee obras de drenaje bastante deterioradas. Requiere diseños de estabilización aunque no es de prioridad alta.
83	CIUDAD BOLÍVAR	19-025	Pinos del Sur	CRA 71 No. 68 - 18 S	NO				X		Requiere diseños de estabilización debido a los desprendimientos esporádicos de bloques rocosos.
84	CIUDAD BOLÍVAR	19-026	Porvenir de la Estancia II Etapa	CLL 62K 75F - 09 S	NO				X		No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los procesos de inestabilidad.

85	CIUDAD BOLÍVAR	19-027	San Isidro	Calles 59 A Bis y 61 A Sur y las carreras 75 L y 75 K Bis	NO				X		X	Se Requiere complementar diseños hacia el sector no intervenido. Posee intervención de muros de gaviones que requieren mantenimiento
86	CIUDAD BOLÍVAR	19-028	San Joaquín del Vaticano	Calle 80 B sur y Calle 80 B Bis Sur entre Carreras 17 y 17D	Convenio 537 /2010 IDIGER - UMV						X	Requiere mantenimiento de Obras
87	CIUDAD BOLÍVAR	19-029	Sotavento II Sector	Calle 72 A Bis Sur # 16 D - 50	Estudios y Diseños IDIGER	X						Fallo Judicial Estudio y Diseños año 2013. para la intervención se requiere surtir por completo el proceso de reasentamiento y solucionar problemas prediales ya que los sitios donde se proyectan las obras son predios privados
88	CIUDAD BOLÍVAR	19-030	Tres Reyes - Casa Grande (Punto 1)	CLL 62G S 76D – 27 DG 62G S 77 -17 CL 62 F BIS SUR No 75 J 02	UMV						X	Requiere mantenimiento de Obras
89	CIUDAD BOLÍVAR	19-031	Pasquilla - Finca la Playa	Sector El Edén - Finca La Playa	NO					X		No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
90	CIUDAD BOLÍVAR	19-032	Villa Gloria	TODO EL BARRIO	NO				X			No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
91	CIUDAD BOLÍVAR	19-033	Villas del Diamante	TODO EL BARRIO	NO				X			No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
92	CIUDAD BOLÍVAR	19-034	Bonanza Sur	TV 61 DG 68H S Transversal 56 # 68 F – 53 Sur	NO				X			Requiere mantenimiento de mallas eslabonadas y diseños nuevos diseños de estabilización debido a los desprendimientos esporádicos de bloques rocosos.
93	CIUDAD BOLÍVAR	19-035	Tres Reyes-Casagrande (Punto 3)	CRA 76C Bis 62F-42 S	UMV						X	Requiere mantenimiento de Obras
94	CIUDAD BOLÍVAR	19-036	Juan José Rondón	Calle 68J Sur No. 20F-02 Interior 6	NO					X		No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
95	CIUDAD BOLÍVAR	19-037	Peñón del Cortijo I Sector	Cll 67 S 71A-06 CRA 71 No. 68 - 18 S Calle 67 Sur # 72 - 038	FDL Ciudad Bolívar						X	Requiere mantenimiento de Obras
96	CIUDAD BOLÍVAR	19-038	Bella Flor	Calle 72 H sur con Carrera 26 F	NO					X		No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
97	CIUDAD BOLÍVAR	19-039	Villas de Bolívar	Dg 69S - Dg 67B S entre Cra 23 a Cra 35	IDIGER						X	Requiere mantenimiento de Obras
98	CIUDAD BOLÍVAR	19-040	Gibraltar	Carreras 18T y 18R con Calles 61D Sur y 61B Bis Sur	NO					X	X	Intervenido parcialmente, faltan obras.
99	CIUDAD BOLÍVAR	19-041	Tres Reyes II	Carrera 77 A No. 61C-46 Sur	NO						X	Requiere mantenimiento de Obras
100	CIUDAD BOLÍVAR	19-042	Juan Pablo II	Cll 66C S - Cra 18R	NO					X		No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
101	CIUDAD BOLÍVAR	19-043	Lucero Medio	Cll 69C 18-50 S	NO					X		No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
102	CIUDAD BOLÍVAR	19-044	Divino Niño	CRA 16B BIS 80-50 S	Estudios y Diseños IDIGER		X					Se cuenta con diseños elaborados por IDIGER, para la ejecución de obras se requiere que surta en su totalidad el proceso de reasentamiento, hay nuevas ocupaciones
103	CIUDAD BOLÍVAR	19-045	Vereda Pasquilla - k5+980 Red de Gas	Kilometro 5 + 980 metros (Segun nomenclatura de la red de Gas Natural)	NO					X		No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
104	CIUDAD BOLÍVAR	19-046	Bogota Sur	Cra 17 N Cra 74 S (Antigua) KR 18 N KR 20 CL 78 A SUR	NO						X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
105	CIUDAD BOLÍVAR	19-047	Brisas del Volador	Brisas del Volador parte Alta, Tabor Alta Loma, Bella Flor, Los Alpes	NO		X					Se cuenta con diseños, se deben actualizar presupuestos

106	CIUDAD BOLÍVAR	19-048	Juan Pablo II - La Isla	CLL 68 S A CLL 67C BIS S ENTRE CRA 18V BIS A 18T	NO				X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
107	CIUDAD BOLÍVAR	19-049	Q. Limas , Q, Trompetica	Q. Limas B. Juan José Rondón Sector Laguna, Sector Alto de la Cruz, Juan Pablo II El Triunfo	NO				X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
108	CIUDAD BOLÍVAR	19-050	Sierra Morena	Calle 75A Sur # 58 - 00	EAB				X	Requiere mantenimiento de Obras
109	CIUDAD BOLÍVAR	19-051	San Joaquín del Vaticano Parque	Carrera 18 # 81A - 014 Sur	NO				X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
110	CIUDAD BOLÍVAR	19-052	Jerusalén Sector Verona	Carrera 48A # 68F - 027 Sur	NO				X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
111	SUMAPAZ	20-001	La Unión	Casco urbano La Unión					X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
112	SUMAPAZ	20-002	Betania	Escuela Betania					X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
113	SUMAPAZ	20-003	Vía San Juan - La Unión	Veredas La Unión y Tunal Bajo Coordenadas 68524 E / 34271 N – 69156 E / 32448 N	UMV				X	Requiere mantenimiento de Obras, Bioingeniería
114	SUMAPAZ	20-004	Vía La Unión - Tunal Alto	Veredas La Unión y Tunal Bajo Coordenadas 68524 E / 34271 N – 69156 E / 32448 N	UMV				X	Requiere mantenimiento de Obras, Bioingeniería
115	CHAPINERO	2-001	Juan XXIII	CRA 1 BIS B 65A 17	Estudios y Diseños FDL Chapinero		X			Estudios y diseños contratados en 2014 por FDL de Chapinero
116	CHAPINERO	2-002	Paraiso	Diagonal 40 A No. 2 – 42 Este	IDU				X	Requiere mantenimiento de Obras
117	CHAPINERO	2-003	Villas del Cerro	CRA 5A E CLL 45B	Estudios y Diseños FDL Chapinero					Estudios y diseños contratados en 2014 por FDL de Chapinero
118	CHAPINERO	2-004	Rosales	TV 2 E 78-03 CRA 1 E 78-63	NO				X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
119	CHAPINERO	2-005	Bosque Calderón Tejada	Tv 4E con CII 59	NO				X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
120	CHAPINERO	2-006	Ingemar	CRA 1B 54-45	NO		X			No se tienen diseños ha habido reactivación del proceso de inestabilidad, se requiere definir el tema predial, el polígono corresponde a predios privados.
121	CHAPINERO	2-007	Ingemar	DG 55 3-92 E	NO				X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
122	CHAPINERO	2-008	Circunvalar - Javeriana	Av. Circunvalar - CII 41 Javeriana	IDU				X	Requiere mantenimiento de Obras
123	CHAPINERO	2-009	Refugio	Carrera 4 No. 87 A - 60	NO				X	Requiere mantenimiento de Obras
124	CHAPINERO	2-010	San Martín de Porres	DG 43 - CRA 2 E CLL 45 BIS - CRA 1 E Carrera 3 Este # 45B - 000	IDIGER				X	Requiere mantenimiento de Obras
125	SANTAFE	3-001	Dorado-Girardot-Mirador Centro	Kr 4 E CII 1F Kr 5 E 1F-23 Kr 5E CII 1A CII 1A Kr 2A	NO		X			No se tienen diseños aunque ha habido reactivación y evolución de los procesos de inestabilidad, los procesos afectaban infraestructura del sector pero no afecta predios habitados.

126	SANTAFE	3-002	Dorado Bajo	Kr 5 E DG 6DSUR POLIGONO ENTRE LAS TRANSV 5E-7E Y 9AE y las CLL 3SUR - y DG 6 Csur	UMV				X		Hacia el costado sur del polígono se intervino con malla eslabonada, anclada, faltan diseños del polígono hacia el sur en donde se intersecta con el polígono denominado parque de la Roca correspondiente a la Alcaldía Local de San Cristóbal
127	SANTAFE	3-003	Rocio Parque	Calle 3 Kr 8E - Dg 3 Bis Kr 5 BE	NO					X	Requiere mantenimiento de Obras
128	SANTAFE	3-004	Rocio (Talud)	Cll 2B - Cll 2C Tranvs 8C Kr 5BE	IDIGER					X	Obras de recuperación de predios, Requiere mantenimiento de Obras
129	SANTAFE	3-005	Atanasio Girardot (Parque)	Kr 2E - Kr 4E entre Cll 2 y Dg 2A	NO					X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
130	SANTAFE	3-006	Quebrada San Bruno	Calle 9 C Kr 5AE	NO					X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
131	SANTAFE	3-007	La Peña	KR 7AE Cll 6	NO					X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
132	SANTAFE	3-008	El Consuelo	KR 11CE - Cll 1C y 2B (Inviabile por compra de predios)	NO					X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad. Se debe realizar Monitoreo, la corona del proceso de inestabilidad se localiza muy cerca a las viviendas que se emplazan en la parte alta del talud
133	SANTAFE	3-009	Lourdes	Carrera 1A Este 2 - 37	NO					X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
134	SANTAFE	3-010	Camino a Monserrate	Inicio Camino IDR D - Camino Peregrino	IDIGER		X				Se cuenta con diseños y se implementarán gracias a declaratoria de Urgencia Manifiesta
135	SANTAFE	3-011	Bosque Izquierdo	Av. Circunvalar con CLL 29	NO					X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
136	SANTAFE	3-012	La Paz Centro	Kr 1 Clls 22-24	IDU					X	Requiere mantenimiento de Obras
137	SANTAFE	3-013	Verjon Bajo	Km 11 Via Choachí	NO					X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
138	SANTAFE	3-013	Santa Rosa de Lima	Carrera 8 Este # 2 - 021	NO					X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
139	SAN CRISTÓBAL	4-001	Altos del Virrey	Transversal 16 Este a la altura de la Diag. 46 Sur	NO					X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
140	SAN CRISTÓBAL	4-002	Bella Vista Sector Lucero	Tv 9 Este a Cll 38A Sur entre Cra 9 Este a AK 9A Este	NO					X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
141	SAN CRISTÓBAL	4-003	Barcelona I	CRA 9A 39A 29 S	NO					X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
142	SAN CRISTÓBAL	4-004	Bello Horizonte III Sector	CLL 32C S 3-05 E	NO					X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
143	SAN CRISTÓBAL	4-005	Colmena	Av. CLL 36 S -CRA 1A Bis y CRA 2D Talud del Costado S	NO					X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
144	SAN CRISTÓBAL	4-006	Buena Vista Sur Oriental	DG 31 A SUR No 12 A 30 ESTE	Estudios y Diseños IDIGER		X				Estudios y diseños contratados por IDIGER 2013, para las Dos etapas residenciales, no se ha presentado recientemente reactivación de los procesos de inestabilidad
145	SAN CRISTÓBAL	4-007	Buenos Aires - Altos del Sol	CRA 1 -DG 1 y DG 6 S Talud Costado Occidental	NO					X	Se tienen diseños aunque no se ha presentado reactivación de los procesos de inestabilidad.
146	SAN CRISTÓBAL	4-008	Camino viejo de San Cristóbal	CRA 3B 7 - 36 S	NO					X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
147	SAN CRISTÓBAL	4-009	Ciudad Londres	DG 71 S- CRA 18A E	NO					X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.

148	SAN CRISTÓBAL	4-010	El triángulo bajo	Carrera 17 Este entre calles 16B sur y calle 18 Sur	IDIGER					X	Estudios y diseños elaborados por Idiger. Se ejecutó obras de Bioingeniería para recuperación de predios donde se incluyó a las familias en el programa de reasentamiento. Se requiere mantenimiento de obras
149	SAN CRISTÓBAL	4-011	El triángulo - Manantial	Tv 10A este # 14 - 59 sur	IDIGER					X	Estudios y diseños elaborados por Idiger. Se ejecutó obras de Bioingeniería para recuperación de predios donde se incluyó a las familias en el programa de reasentamiento. Se requiere mantenimiento de obras
150	SAN CRISTÓBAL	4-012	Manantial	CRA 17D E - CLL 23 S	IDIGER					X	Se realizó adecuación de predios en 2012 por IDIGER
151	SAN CRISTÓBAL	4-013	Atenas	DG 32C S - AV. VILLAVICENCIO ENTRE TV 2 E Y TV 1 E	NO				X		No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
152	SAN CRISTÓBAL	4-014	Montebello - San Luis - Padua - Villa Nathali - Granada Sur	Calle 25 Sur Con carrera 2B Calle 21 B sur No. 4-03	NO		X				SE ha surtido gradualmente el proceso de reasentamiento de familias, No se tienen diseños, corresponde a un proceso de inestabilidad lento tipo reptación o ceep. Se debe realizar MONITOREO
153	SAN CRISTÓBAL	4-015	Guacamayas II San Isidro II	CRA 4C - CLL 39A S y DG 34C S CLL 39F S - DG 34C S y DG 35 S Calle 39 A Sur # 7 A - 30	FDL San Cristóbal					X	Ejecución de estudios y diseños detallados EN 2014 y obras en 2015 por parte del FDL
154	SAN CRISTÓBAL	4-016	Guacamayas I	Cll 37A S entre Cras 1G - 1H	NO				X		Se tienen diseños aunque no se ha presentado reactivación de los procesos de inestabilidad.
155	SAN CRISTÓBAL	4-017	Los Libertadores	KR 10 ESTE CL 56 - 55 SUR	NO				X		No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
156	SAN CRISTÓBAL	4-018	Nueva Roma Oriental	Cra 4A E Cll 51 A S	NO				X		No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
157	SAN CRISTÓBAL	4-019	Santa Rita sur oriental (Parque)	TRANSVERSAL 5 ESTE No. 52-15 SUR	NO		X				se esta adelantando el proceso precontractual para la contratación de diseños por parte del FDL de San Cristobal
158	SAN CRISTÓBAL	4-020	Santa Rita sur oriental	TRANSVERSAL 5 ESTE No. 47 - 15 SUR	NO		X				se esta adelantando el proceso precontractual para la contratación de diseños por parte del FDL de San Cristobal
159	SAN CRISTÓBAL	4-021	San Cristóbal Sur frente a San Jeronimo del Yuste	AV ORIENTE CL 31 SUR	Estudios y Diseños IDU		X				Se tienen diseños elaborados por IDU, esa entidad contratará obras a mediados del año 2017
160	SAN CRISTÓBAL	4-022	Urb. Primero de Mayo - Cafam	CLL 20A S - CRA 2 y CRA 5	FDL San Cristóbal					X	Se realizaron obras por parte del FDL en el año 2014?
161	SAN CRISTÓBAL	4-023	Urb. Parque la Roca	AC 1 E CRA 8 E entre Cll 6 S - 6D S	NO		X				se esta adelantando el proceso precontractual para la contratación de diseños por parte del FDL de San Cristobal
162	SAN CRISTÓBAL	4-024	Moralba	CL 42 C KR 17 A ESTE CLL 42 S Y 42C S - CRA 16A E Y 17A E	IDIGER		X			X	Se ejecutó Obra de Mitigación, pendiente obra de drenaje.
163	SAN CRISTÓBAL	4-025	Nueva España	CLL 36S - CRA 12A E	NO				X		No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
164	SAN CRISTÓBAL	4-026	Panorama	CRA 12A E - CLL 46B S	NO				X		No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
165	SAN CRISTÓBAL	4-027	Ramajal	TV 11A E - DG 29 S AV CLL 31 S Y CLL 30 S - AV CRA 13A E Y TV 6 E DG 31 S 12 - 90 E	IDU	X					Se tienen diseños para el sector de Amapolas, IDU iniciará obras a finales del año 2016

166	SAN CRISTÓBAL	4-028	San Blas	CLL 14C S- 8 E	NO				X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.	
167	SAN CRISTÓBAL	4-029	San Blas	TV 7 E - CLL 22A S Y CLL 25 S	NO				X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.	
168	SAN CRISTÓBAL	4-030	San Rafael Sur Oriental	CRA 15A E - CLL 57 S	NO				X	No se tienen diseños, se ha realizado MONITOREO; aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.	
169	SAN CRISTÓBAL	4-031	Villa de los Alpes	TV 4C - AV CLL 36 S y CLL 39 S Talud Costado SOccidental	NO			X		No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.	
170	SAN CRISTÓBAL	4-032	Laureles Sur Oriental Gran Colombia - Molinos Oriente/Rural	CRA 20A E CLL 9 S COSTADO E CRA 19 E 9-41 S	NO				X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.	
171	SAN CRISTÓBAL	4-033	Futuro	Cra 12 G este 36-15 sur	NO				X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.	
172	SAN CRISTÓBAL	4-034	Quindío	Carrera 17Este No. 46H – 40 Sur	NO				X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.	
173	SAN CRISTÓBAL	4-035	Montecarlo	CLL 9 S - CRAS 12 E Y 13 E CR 16 ESTE # 8 - 034 SUR CL 8A SUR # 11D - 020 ESTE	NO				X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.	
174	SAN CRISTÓBAL	4-036	San Vicente	CLL 34A S - CRA 9 E y 10 E Talud vial	NO				X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.	
175	SAN CRISTÓBAL	4-037	Urbanización Paseito	Cll 41E S -42A S entre Cra 17A E - 18E	NO				X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.	
176	SAN CRISTÓBAL	4-038	Malvinas - San Martín de Loba	Cra 1C con Dg 43 S - Cra 2D con Dg 40A S	NO				X	No se tienen diseños recientes, aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.	
177	USME	5-001	Alfonso López Charalá	Diag 91 S 4G -63 E vía al Llano a la altura de la CLL 91 S,	FDL Usme					X	Requiere mantenimiento de Obras
178	USME	5-002	Altos del Pino	Carrera 10 Este # 83 A – 22 Sur (Antigua) Carrera 8C Este No. 84D - 28/22/10 Sur	NO			X		No se tienen diseños se presenta reactivación de los procesos de inestabilidad afectando localmente el sector.	
179	USME	5-003	Bosque El Limonar	Calle 112A sr No. 1 A -39 Este	NO				X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.	
180	USME	5-004	Casaloma II	Cra 8F E a Cra 10 Bis E entre Cll 85A S a Cll 84 A S	NO				X	No se tienen diseños recientes, aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.	
181	USME	5-005	Ciudadela El Oasis	CLL 133 S A CLL 133C S - CRA 3D Carrera 3D Bis con Calle 133 A	IDIGER					X	Estudios y diseños y obras ejecutados por IDIGER 2015. Mantenimiento de obras
182	USME	5-006	Juan José Rondón	Cra 14 Bis E a Cra 16 Bis E entre Cll 87 S a Quebrada El Arrayanal	NO				X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.	
183	USME	5-007	Mirador del Rosal	TV 6 ESTE # 81 - 004 SUR	IDIGER					X	Estudios y diseños y obras ejecutados por IDIGER 2015. Mantenimiento de obras
184	USME	5-008	Yopal - Pedregal	CRA 1C Bis A E 70 - 39 S Tv 1B E 70C-35S Calle 1 C este No. 70 - 35 Sur	Convenio 184 de 2014 FDL Usme - IDIGER			X		El idiger realizó diseños de recuperación remitidos a FDL de Usaquén para su intervención (en proceso)	
185	USME	5-009	Portal del Divino	TV 8 C ESTE 114 B 18 SUR AAA0180NUXR	NO				X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.	
186	USME	5-010	Portal II	TV 8C BIS E 109-24 S	NO				X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.	

187	USME	5-011	Porvenir II	CRA 2 Bis E 65D - 41 S Carrera 2 Bis Este con Calle 65F Sur Diagonal 65 A Sur No. 5 – 21Este	FDL Usme					X	Requiere mantenimiento de Obras
188	USME	5-012	Sierra Morena	CLL 86 S entre CRA 9 E - 9A E	NO					X	No se tienen diseños y aunque se han presentado movimientos en masa del orden local, no es posible la intervención debido a que hacia la parte alta se encuentra el sector de >Tocaimita y de allí proviene los factores detonantes, ppalmente aguas servidas.
189	USME	5-013	Valles de Cafam	Cra 3 Bis y calle 92 B sur	NO					X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los procesos de inestabilidad.
190	USME	5-014	Virrey	DG 97A S No. 4C -20 ESTE	FDL Usme					X	Requiere mantenimiento de Obras
191	USME	5-015	La Fiscala Alta Germinar - La Fiscala la Escuela	CR 5C BIS ESTE # 63 - 004 SUR IN 10 CRA 5D Este y 5 F Este- CLL 64 S (CRA 4 E - 78 S Antigua) Fiscala Alta Sector Quebrada Seca	FDL Usme					X	Requiere mantenimiento de Obras
192	USME	5-016	La Fortuna	CALLE 57 SUR y 63 SUR ENTRE CRA 4 C ESTE y 5 B ESTE	FDL Usme					X	Requiere mantenimiento de Obras
193	USME	5-017	La Morena	DIAGONAL 54 A SUR y 54 B SUR ENTRE CARRERA 4 ESTE y 5D ESTE	NO			X			Se requiere diseño para obras de recuperación y mitigación
194	USME	5-018	Villa Anita	CL 114A SUR # 1 - 053	NO			X			El sector ha sido construido a pesar de las condiciones de estabilidad que se manifestaron en el pasado. Se requiere diseño para obras de recuperación y mitigación
195	USME	5-019	Vereda Margaritas	KM 19+600 Via Troncal Bolivariana KM 18+700 Via Usme--Sumapáz	UMV					X	Requiere mantenimiento de Obras de Bioingeniería en los puntos intervenidos dentro del polígono
196	USME	5-020	Panorama - Fiscala Norte	Cra 4 Este No. 56 -81 Sur	NO					X	No se tienen diseños aunque no ha exhibido reactivación de los proceso de inestabilidad.
197	CIUDAD BOLÍVAR	SIN	ALTOS DE LA ESTANCIA	ZARNM	Convenio 657 de 2009 IDIGER - UMV - FDL Ciudad Bolívar					X	Requiere mantenimiento de Obras duras de contención, obras de drenaje e intervenciones de Bioingeniería. Aunque se ha intervenido en varios puntos se debe ejecutar MONITOREO PERMANENTE hacen falta algunas intervenciones, hay restricciones ambientales
198	SUMAPAZ	20-003	Vía San Juan - La Unión	Veredas La Unión y Tunal Bajo Coordenadas 68524 E / 34271 N – 69156 E / 32448 N	UMV					X	Requiere mantenimiento de Obras de Bioingeniería ejecutadas por la UMV en las laderas intervenidas, contiguas a los tramos viales.
199	SUMAPAZ	20-005	La Union	Tramo san Juan-La Union							
200	SUMAPAZ	20-006	La Union	Tramo san Juan-La Union							
201	SUMAPAZ	20-007	La Union	Tramo san Juan-La Union							
202	SUMAPAZ	20-008	La Union	Tramo san Juan-La Union							
203	SUMAPAZ	20-009	La Union	Tramo san Juan-La Union							
204	SUMAPAZ	20-010	La Union	Tramo san Juan-La Union							
205	SUMAPAZ	20-011	La Union	Tramo san Juan-La Union							
206	SUMAPAZ	20-012	La Union	Tramo san Juan-La Union							
207	SUMAPAZ	20-013	La Union	Tramo san Juan-La Union							
208	SUMAPAZ	20-014	La Union	Tramo san Juan-La Union							



--	--	--	--	--	--	--	--	--

--