

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 04 de 2021

REUNIÓN: jueves 11 de febrero de 2021
LUGAR: Modo Virtual
HORA: 8:30 A.M. – 11:00 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO
Gustavo Montaña	Delegado	IDU-DIRECTOR DTAI	3153437643
Onisalba Segura	Delegada	IDU	3386660
Humberto Ramírez	Delegado	UMV	3102813176
Gonzalo Cruz	Secretario	SDP	3358000
Martha Helena Silva	Delegada	SDM	3649400 ext.7218
Onisalba Segura	Delegada	IDU	
Oscar Moreno	Delegado	EAAB ZONA 1	3447000 3103324452
Luis Francisco Rodríguez	Delegado	EAAB ZONA 3	3192339623
Luis Enrique Gómez	Delegado	MOVISTAR	3175733906
Wilson Porras	Delegado	EAAB ZONA 2	
Juan Carlos López	Delegado	EAAB ZONA 4	3118473304
José Ricardo Velasco Pinzón	Delegado	CLARO	3203476701
Nubia Riaño Abril	Delegada	RED MATRIZ EAAB	
German García	Delegado	ENELCODENSA	6016060 3012773515
Carmen Rocío López	Delegada	ETB	3057001932

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

CUMPLE SÍ

**2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES
INTERVENCIONES**

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

3.2. SESION DE INTERVENCIONES

3.2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Daniel Ramírez.

- Intervención de la EAAB Zona 1 acometida domiciliaria en calle 159 por carrera 55C, no presenta manejo de tráfico ni licencia de excavación. Enviará registro fotográfico al chat.
- Diagonal 40 A por carrera 13 se adelanta semaforización y este es un sector de Interés Cultural, presentándose posibles riesgos de afectación de valores patrimoniales en la

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

intervención. Martha Helena Silva manifiesta que al contratista se le informó que debía contar con este permiso, hablará con Sandra Giraldo Subdirectora de Semaforización.

2. Onisalba Segura.

- José Ricardo Velasco representante de Claro, informa a que ya tiene el listado de CIV solicitados el comité anterior que se adelanta la acción pertinente, pero presenta demora pues son cerca de 300 puntos.
- Para ETB paz y salvo contrato 1639/19, espacio público y ciclorutas. Bosa acción popular avenida calle 6B Sur entre calles 80 B y 80B Bis. Fontibón carrera 100 entre calles 22 y avenida calle 26. Este caso continuará a través de los delegados.
- Reclamación contratista del contrato 1614/19, en calle 1 entre carreras 8 y 8C, se presenta filtración de pozo de inspección. Solicita a la EAAB investigar.
- Solicitud reposición de tapas en mal estado EnelCodensa, en avenida 9 frente a placa 127A-06 y avenida carrera 9 por calle 143 en esquina noroccidental. German García aclara que frente a placa 127A-06, se encuentra en buen estado, pidió se verifique al otro costado. La de carrera 9 por calle 143 no es faltante, es deterioro.
- Contrato 1639/19 en Avenida Villavicencio o diagonal 48 Sur No. 18C-55 Sur, afectación espacio público. Supervisora IDU informa que contratista hará remate faltante.
- Para EAAB Zona 5, requerimiento gestión para asignación de delegado para contrato 1611/19, se aclara que ya finalizó y por tanto no aplica nombramiento delegado.
- Tema remitido al chat, derecho de petición ante el IDU, afectación sumidero en puente curvo carrera 3 por calle 26, radicado 20203660844201, se recibió comunicación de Lucas Olivella que van a actuar.
- Contrato 1635/19 informa que espacio público y ciclo ruta frente al predio de la carrera 30 No. 49 A-92 costado oriental fue afectado por personal de la EAAB Zona 2. Wilson Porras indica que se verificó sitio y la dirección correcta es frente al predio de la avenida carrera 30 No. 50-86.
- Contrato 1387 transversal 7E entre calles 105A Sur y 106A Sur, escape de aguas residuales. Juan Carlos López manifiesta que trata de una red comunitaria, red antigua en mal estado, en ese sitio requiere cajero de vía para determinar que red es y hacer una nueva.
- Para EAAB zona 1 en carrera 9 por calle 146 costado oriental, la EAAB intervino, pero no recuperaron, dejo hueco y se colocó una llanta. Pide se verifique y corrijan.
- Tema remitido al chat, reporte faltante de tapa en avenida NQS tramo por calle 41, sentido Sur Norte, se presume de EnelCodensa. Germán García verificará.

3.2.2 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez.

- Para ETB, tramo carrera 53 por calle 27 Sur, se intervino en agosto cambio de carpeta ya se adelantó. Se enviará a ETB por el Chat el número telefónico del ingeniero director de la zona Carlos Méndez, para que lo contacten porque quieren coordinar actividades por traslado anticipado redes para el proyecto Metro. Carlos Méndez 3223483998.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Ciclo ruta calle 13 es obra IDU, la Unidad está ejecutando trabajos, hay un pozo que se requiere nivelar en la avenida calle 13 frente a final de placa 98-17, pide a la EAAB zona 3 colaboración.
- Para EnelCodensa en ciclo ruta calle 13 entre las carreras 104 y 106, es tramo reservado por la Empresa, pide conocer acciones conjuntas que se puedan coordinar. German García acota que se trataba de un caso puntual que no se adelantó el año anterior. Daniel Ramírez expresa que, al no comunicar la reserva se mantiene en el SIGIDU. German García propone adelantar un acta de coordinación o levantar la reserva.

3.2.3 INTERVENCIÓN DE ENELCODENSA

1. Germán García.

- Sobre lo planteado en comité anterior que la Empresa diseña redes eléctricas para diferentes patios parqueaderos para buses eléctricos. Requiere al representante de Vanti para coordinar algunos temas de redes. Contactará a Mauricio García delegado de Vanti para conversar al respecto.
- Reitera tema de huecos en vía principal como es la calle 151 en el tramo de la carrera 9 y 19. Pide colaboración y diligencia en la acción.
- Señala que por proyecto Transmilenio Enel Codensa quiere llevar hasta tres circuitos para cada patio, en carrera 137 por calle 22 A y se llevará energía de tres subestaciones, para lo cual se requiere romper para intervenir la calle 22. Realiza presentación explicativa de tendido de red a través de zona verde, pero no se tiene claridad del espacio público. Pregunta si se tiene proyecto de ampliación de vía en calle 24, cuál es la sección vial de la misma, dónde se ubica el andén. Daniel Ramírez acota que revisando insumo en “Mapas Bogotá” se encontró reserva vial para calle 24. Tema avenida Luis Carlos Galán. Explica el manejo de esta reserva. El arquitecto Gonzalo Cruz anota que para tener certeza del espacio público se debe acudir al DADEP, que es la Entidad encargada de la administración, este Departamento a través de las actas de aprehensión certifica su recibimiento.

3.2.4 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López

- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27).
- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicita colaboración reparación cámara de la Avenida 68 por Terminal. La EAAB solucionó la filtración de agua, sin embargo, pide la reparación de la cámara que fue afectada. Francisco Rodríguez acota que el tema ya fue trasladado a la División de Acueducto espera respuesta para comunicar.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.

- Filtración de aguas residuales en transversal 59B por calle 127B. El ingeniero Francisco Castiblanco señala que: se realizó mantenimiento con equipo de presión succión (vactor) a las redes de alcantarillado sanitario cercanas al sitio reportado, transversal 59B por la calle 127B y se verificó el día 11 de noviembre que las filtraciones a las cámaras de ETB cesaron.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la EAAB subsanó la filtración, pero la pared de la cámara no cumple las especificaciones del ladrillo y por lo tanto no cumple.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. German García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54 cámara de ETB que quedó en riesgo por obras de la EAAB. Responde el ingeniero Francisco Castiblanco que: revisado el sistema de información SAP, relacionado con la operación de la División Servicio Alcantarillado Zona 1, no se reporta intervenciones que afectaran el espacio público en la calle 166Bis con carrera 54. No obstante, falta recuperación de cámara que no se hizo con la especificación de ladrillo indicada por la ETB.
- Sobre revisiones con Codensa acota que se enviará programación para la siguiente semana.
- Para EAAB Zona 2 comunica que socavamiento en calle 75 entre carreras 4 y 5 que afectó poste y cámara, contratista alcaldía y la ETB acordaron arreglo, así que se estabilizó poste y ya quedó todo subsanado.
- En obras particulares las Curadurías expiden las licencias de construcción, cuando demuelen inmuebles, pregunta quien realiza seguimiento y control a los constructores que no avisan a la Empresa por demoliciones que ejecutan. Gustavo Montaña aclara que ese es un tema de control urbano que compete a las Alcaldías locales.

3.2.5 INTERVENCIÓN DE MOVISTAR

1. Luis Enrique Gómez.

- Para UNE EPM, remitido al chat, cámara sin tapa en carrera 7 por calle 62. Pide solucionar.

Ingeniero Daniel Felipe Ramirez
Presidente

Arquitecto. Gonzalo Cruz Marin
Secretaría Técnica

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111