

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 05 de 2021

REUNIÓN: jueves 18 de febrero de 2021
LUGAR: Modo Virtual
HORA: 8:30 A.M. – 11:05 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO
Gustavo Montaña	Delegado	IDU-DIRECTOR DTAI	3153437643
Daniel Ramírez	Delegado	IDU-DTAI	
Onisalba Segura	Delegada	IDU	3386660
Humberto Ramírez	Delegado	UMV	3102813176
Gonzalo Cruz	Secretario	SDP	3358000
Onisalba Segura	Delegada	IDU	
Jackeline Friede	Delegada	SECRETARIA DE GOBIERNO	
Doris Julieth Mora	Invitada	FDL ALCALDÍA DE SANTA FE	
José Libardo Cajiao	Delegado	IDU	
Oscar Moreno	Delegado	EAAB ZONA 1	3447000 3103324452
Luis Francisco Rodríguez	Delegado	EAAB ZONA 3	3192339623
Luis Enrique Gómez	Delegado	MOVISTAR	3175733906
Wilson Porras	Delegado	EAAB ZONA 2	
Juan Carlos López	Delegado	EAAB ZONA 4	3118473304
José Ricardo Velasco Pinzón	Delegado	CLARO	3203476701
Nubia Riaño Abril	Delegada	RED MATRIZ EAAB	
German García	Delegado	ENELCODENSA	6016060 3012773515
Carmen Rocío López	Delegada	ETB	3057001932

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

CUMPLE SÍ

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES
INTERVENCIONES

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

3.2. SESION DE INTERVENCIONES

3.2.1 INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA DE SANTA FE

1. Doris Julieth Mora Daza.

- Informa que se manejan actualmente tres contratos, así: el 145/19 que se reinició luego de tres meses de suspensión; el 146/19 que ya se encuentra en el 80% de su ejecución

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

y el 237/20 en preliminares para realizar el acta de inicio. En ninguno de ellos se tiene inconvenientes con las ESPs. Con algunas entidades, ya se han venido resolviendo.

3.2.2 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Gustavo Montaña.

- Sobre la presentación de la Oficina Metro que ha pedido un espacio en este Comité, comunica que han estado ultimando detalles del deprimido de la calle 72 por avenida Caracas y su asistencia será para el próximo comité.

2. Daniel Ramírez.

- Consulta al representante de la EAAB Zona 1 por caso acometida domiciliaria en calle 159 por carrera 55C, no presenta manejo de tráfico ni licencia de excavación. Oscar Moreno señala que pasó la información al área responsable, que aún no ha respondido. Insistirá nuevamente, una vez conozca algo lo reportará.
- Pregunta por caso llevado al chat, intervención de ETB o Vanti en carrera 15 por calle 87. No hay registro de intervención, se debe recoger escombros y recuperar el espacio público. Carmen Rocío López aclara que la ETB no tiene obras en ese punto, no obstante, hará hoy visita para verificar. Humberto Ramírez indica que esta situación se presenta desde el 4 de febrero, afectación andenes. Indagando en el CAI del sector le comunicaron que era de Gas Natural.

3. Onisalba Segura.

- José Ricardo Velasco representante de Claro, informa a que ya tiene el listado de CIV solicitados el comité anterior que se adelanta la acción pertinente, pero presenta demora pues son cerca de 300 puntos.
- Reclamación contratista del contrato 1614/19, en calle 1 entre carreras 8 y 8C, se presenta filtración de pozo de inspección. El representante de la EAAB Francisco Rodríguez manifiesta que mañana en la tarde se hará visita y reportará resultado.
- Solicitud reposición de tapas en mal estado EnelCodensa, en avenida 9 frente a placa 127A-06 y avenida carrera 9 por calle 143 en esquina noroccidental. German García aclara que frente a placa 127A-06, se encuentra en buen estado, pidió se verifique al otro costado. La de carrera 9 por calle 143 no es faltante, es deterioro.
- Tema remitido al chat, derecho de petición ante el IDU, afectación sumidero en puente curvo carrera 3 por calle 26, radicado 20203660844201, se recibió comunicación de Lucas Olivella que van a actuar.
- Contrato 1635/19 informa que espacio público andén y ciclo ruta frente al predio de la carrera 30 No. 49 A-92 costado oriental fue afectado por personal de la EAAB Zona 2. Wilson Porras informa que para las dos direcciones del mismo predio carrera 30 No. 49 A-92 y/o avenida carrera 30 No. 50-86 ya se hizo la recuperación. Pide se verifique.
- Contrato 1387 transversal 7E entre calles 105A Sur y 106A Sur, escape de aguas residuales. Juan Carlos López manifiesta que trata de una red comunitaria, red antigua

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

en mal estado, en ese sitio requiere cajeo de vía para determinar que red es y hacer una nueva.

- Para EAAB zona 1 en carrera 9 por calle 146 costado oriental, la EAAB intervino, pero no recuperaron, dejó hueco y se colocó una llanta. Pide se verifique y corrijan.
- Tema remitido al chat, reporte faltante de tapa en avenida NQS tramo por calle 41, sentido Sur Norte, se presume de EnelCodensa. Germán García verificará.
- Para EAAB, daño en avenida Ciudad de Cali por avenida Ferrocarril costado sur norte afectada parrilla que sostiene tapa.
- Para EAAB Zona 1, carrera 9 por calle 152 calzada oriental reporta estructura de pozo en mal estado, remite registro fotográfico al chat.

3.2.3 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez.

- Carrera 17 A Bis frente a final de placa 67-22 Sur, hundimiento en calzada y andén por red de acueducto. Reporte de este evento por IDIGER No. 5372818. Pide colaboración.
- La Unidad apoya actualmente plan desvíos en transversal 78H Bis A No. 43-14 Sur filtración de aguas negras se pide visita de la EAAB zona 5.
- Solicita que la Oficina Metro tenga asiento en el Comité en calidad de invitado, mientras el desarrollo de obras, es fundamental la coordinación general en esta actividad operativa por su dimensión de afectación a la ciudad. Daniel Ramírez hará gestión preliminar para que esto se logre dada la importancia del tema.
- Para EAAB, en avenida 9 por calle 145 daños en la infraestructura de la Empresa, remite fotos al chat.
- Para Vanti en transversal 21 desde calle 5 a diagonal 60 la Unidad adelanta cambio de carpeta y halló red de gas a 15 cms bajo la rasante, se ha requerido visita y aún no se ha realizado, reitera llamado.

3.2.4 INTERVENCIÓN DE MOVISTAR

1. Luis Enrique Gómez.

- Tubería nueva de gas de propiedad de Vanti, instalada en caja de Movistar en carrera 13 No. 100-16. Se requiere visita.

3.2.5 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López

- Carrera 4 entre 11 y 12 reporte de tubería de EnelCodensa que se junta a red de la ETB. Pide visita. German García aclara que en ese sector de la Candelaria no existe espacio y por eso el FDL que interviene hizo un llamado a las ESPs a intervenir en coordinación, por tratarse de un sitio de interés cultural. Se debe contactar al ingeniero civil de Deltec, Christian Granados encargado del tema.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27).
- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicita colaboración reparación cámara de la Avenida 68 por Terminal. Francisco Rodríguez comunica que ya se reparó, por favor verificar.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Filtración de aguas residuales en transversal 59B por calle 127B. El ingeniero Francisco Castiblanco señala que: se realizó mantenimiento con equipo de presión succión (vactor) a las redes de alcantarillado sanitario cercanas al sitio reportado, transversal 59B por la calle 127B y se verificó el día 11 de noviembre que las filtraciones a las cámaras de ETB cesaron.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la EAAB subsanó la filtración, pero la pared de la cámara no cumple las especificaciones del ladrillo y por lo tanto no cumple.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. German García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54 cámara de ETB que quedó en riesgo por obras de la EAAB. Responde el ingeniero Francisco Castiblanco que: revisado el sistema de información SAP, relacionado con la operación de la División Servicio Alcantarillado Zona 1, no se reporta intervenciones que afectaran el espacio público en la calle 166Bis con carrera 54. No obstante, falta recuperación de cámara que no se hizo con la especificación de ladrillo indicada por la ETB.
- Sobre revisiones con Codensa acota que se enviará programación para la siguiente semana.
- Para EAAB Zona 2 comunica que socavamiento en calle 75 entre carreras 4 y 5 que afectó poste y cámara, contratista alcaldía y la ETB acordaron arreglo, así que se estabilizó poste y ya quedó todo subsanado.
- Consulta a la representante de la Secretaría de Gobierno sobre el control policivo de obras, donde las curadurías expiden las licencias de construcción, sin que el constructor haya solicitado el concepto de redes a la Empresa. Para el caso en calle 3 Sur No. 10-55, un armario que se instaló antes del año 1995, que fue ubicado adosado al paramento, ahora con la nueva obra y el nuevo diseño, quedó en medio de un acceso a un local, el armario sufrió daños por los que se debe responder. Jackeline Friede informará en la Secretaría para que se gestione lo pertinente.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

3.2.6 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

1. Wilson Porras Zona 2.

- Para IDU, el área comercial de la EAAB precisa dos acometidas nuevas, una en carrera 112 No. 72-32 andenes intervenidos por el Instituto y que están en garantía, requiere información acerca de esta intervención. Daniel Ramírez indica que no aparece nada por parte del IDU, solicita fotografías al chat para determinar si es de la alcaldía local. Wilson Porras contactará al interlocutor de las alcaldías locales para que medie.
- Para ETB viabilidad para acceder a fibra óptica sobre calle 26 por transversal 93 costado noroccidental, para intercomunicar planta operadora y el centro de control de la empresa. Carmen Rocío López acota que ya fue enviada la petición aún no hay respuesta, la espera para horas de la tarde.

2. Juan Carlos López Zona 4.

- Para IDU, señala que para el Contrato 1387, se hizo verificación en transversal 7E entre calles 105A Sur y 106A Sur, en este momento no presenta escape de aguas residuales, sin embargo, se contactó a la ingeniera Gina Uruesta, la dirección suministrada no correspondía, ya se aclaró, el sitio es vía acceso a Matadero. Presenta problemas por mala disposición de sólidos y desechos que van a las redes de alcantarillado por lo que se debe hacer mantenimiento constante para evitar su represamiento y desborde a la vía pública, estas redes ya se encuentran afectadas, caso que es conocido por la SDA y la Alcaldía local, ya se está trabajando en este tema.
- Contrato para recuperación sumideros en zona 4, la ingeniera que solicitó PMT, el Instituto le rechazó esta semana porque con SDM no coinciden los números de los CIV. Daniel Ramírez aclara que ese contrato ha tenido fallas por reporte y quieren rápida aprobación, todo requiere tiempos y debe presentarse con 20 días de anticipación. Solicita el envío de los casos puntuales.

3.2.7 INTERVENCIÓN DE ENELCODENSA

1. Germán García.

- Andén en mantenimiento en carrera 120 por calle 80 entrada Suba, se espera finalice entre hoy y mañana. Solicita a Onisalva Segura que el interventor y/o supervisor del contrato lo acompañen a verificar exigencias en el sitio y llegar a acuerdos para cerrar el tema. Onisalva Segura enviará contacto de la funcionaria Ángela Ahumada.
- Huecos en calle 151 en el tramo de la carrera 9 y 19. Pide colaboración y diligencia en la acción.
- Sobre el caso de reposición de tapas manifiesta que la Empresa elabora una matriz de riesgo, estos casos llevados al comité están posicionado como de bajo riesgo, por eso no se ha dado la atención de carácter urgente. Continúa a la expectativa.
- Para EAAB zona 2 obras en calle 73 Bis No. 68C-91 detrás del AlKosto de la 68, se encontró tubo de alcantarillado longitudinal al andén, que no se encuentra en

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

funcionamiento, es en gres, pide visita de campo. Wilson porras revisará con el área de alcantarillado y espera para lunes o martes adelantar esta visita.

- Comunica que el caso del arreglo de cámara de la carrera 15 por calle 84, ya se ejecutó.
- Para SDM, requiere conocer sobre los cobros de los PMT que criterio de cubrimiento en distancia se tiene o es un único costo o depende del cubrimiento en distancia, ni la resolución ni el anexo técnico lo especifican.

Ingeniero. Daniel Felipe Ramírez
Presidente

Arquitecto. Gonzalo Cruz Marín
Secretaría Técnica

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111