

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 07 de 2021

REUNIÓN: jueves 4 de marzo de 2021
LUGAR: Modo Virtual
HORA: 8:30 A.M. – 11:25 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO
Gustavo Montaña	Delegado	IDU-DIRECTOR DTAI	3153437643
Álvaro Reinoso	Presidente	IDU-DTAI	3386660 3118196906
Daniel Ramírez	Delegado	IDU-DTAI	
Martha Helena Silva Morales	Delegada	SDM	3649400 ext.7218
Humberto Ramírez	Delegado	UMV	3102813176
Gonzalo Cruz	Secretario	SDP	3358000
Onisalba Segura	Delegada	IDU	3386660
Jackeline Friede	Delegada	SECRETARIA DE GOBIERNO	
Rosita Gómez	Invitada	FDL ALCALDÍA DE BOSA	
Wilmer Tinjacá	Invitado	FDL ALCALDÍA DE BOSA	
Julieith Parada	Invitada	FDL ALCALDÍA DE BOSA	
Alexander Felix	Invitado	FDL ALCALDÍA DE BOSA	
José Quiroga	Invitado	FDL ALCALDÍA DE KENNEDY	
Oscar Franco	Invitado	FDL ALCALDIA DE TUNJUELITO	
Ana María Jaramillo	Invitada	ÁREA LIMPIA DISTRITOCAPITAL	
Allieth Cortés Villamil	Invitada	allieth.cortes@cbingenieros.com	
José Libardo Cajiao	Delegado	IDU	
Javier Patiño Pérez	Delegado	EAAB ZONA 5	3015091566
Luis Enrique Gómez	Delegado	MOVISTAR	3175733906
Wilson Porras	Delegado	EAAB ZONA 2	
Luis Francisco Rodríguez	Delegado	EAAB ZONA 3	3447361 3017810991
Juan Carlos López	Delegado	EAAB ZONA 4	3118473304
José Ricardo Velasco Pinzón	Delegado	CLARO	3203476701
Nubia Riaño Abril	Delegada	RED MATRIZ EAAB	
German García	Delegado	ENELCODENSA	6016060 3012773515
Carmen Rocío López	Delegada	ETB	3057001932
Mario Alejandro Insuasty	Delegado	VANTI GAS NATURAL	

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

CUMPLE SÍ

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.

DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES

INTERVENCIONES

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

3.2. SESION DE INTERVENCIONES

3.2.1 INTERVENCIÓN DE ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL

1. Ana María Jaramillo. ajaramillo@fabrezgroup.com

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Inicia presentando el contexto general de los contenedores soterrados, mediante video que muestra su funcionamiento. Explica que únicamente ha sido posible la soterrización de un equipo en dos años de trabajo, se requiere instalar 15. Es complicada la localización de esos elementos porque las condiciones ideales de estos puntos son difíciles de conseguir. Por lo anterior, requiere la cooperación de las ESPs, para lo cual entrega su dirección de correo ajaramillo@fabrezgroup.com
- Luis Enrique Gómez representante de Movistar, pregunta si este proyecto es diferente al de Promoambiental que es, la Empresa que ha hecho petición similar y a la cual ya se dio respuesta. Alieth Cortés Villamil responde que sí, porque es un igual proyecto de ciudad y confirma la llegada de esta respuesta.
- Alieth Cortés Villamil consulta por posibilidad de una licencia global. Álvaro Reinoso aclara que la licencia de excavación cubre únicamente traslado de redes. Gustavo Montaña precisa que por cuestión de práctica no es necesario esta licencia global, el trámite normal no es demorado que, para la licencia global deben reportar con 20 días de anterioridad y contar con el aval de las ESPs que se encuentren en el sitio.

3.2.2 INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA DE BOSA

1. Rosita Gómez.

- Informa que desde el área de parques se adelantan estudios y diseños, se solicitó certificación de redes que expidieron las ESPs a finales del año anterior. Pregunta a las ESPs, si para estos puntos hay que validar este concepto pues son para el año 2021. Germán García de Enel Codensa responde que se mantiene el concepto. Javier Patiño de la EAAB explica que es válido el concepto para parques, en cuanto a las vías debe procurarse uno nuevo. Carmen Rocío López pregunta por número de contrato y aclara que el documento que expide la ETB es por un año. Mario Alejandro Insuasty de Vanti indica que en chat copiará sus datos de contacto, para cuando requieren concepto de la Empresa.

2. Wilmar Tinjacá.

- Comunica ejecución de contrato en donde se encontró poste en vía carrera 89 por calle 52A Sur, se interviene actualmente y se requiere traslado. German García entregará al chat los datos de la persona de Enel X al frente de este tipo de traslados.

3. Julieth Parada.

- Calle 54 C Sur entre carrera 91C y 91D, contrato 242. El martes se realizó visita y el piso fue demolido por la EAAB. Presenta imágenes y aduce que la comunidad dice que no fue avisada. Javier Patiño señala que se deben asumir las pólizas que correspondan, que en desarrollo de vivienda se ejecutan conexiones. Para investigar solicita registro fotográfico, el CIV y la dirección del sitio al correo: jpatino@acueducto.com.co
- Por solicitud de la comunidad: calle1 Bis por carrera 87B esquina, armario de un metro por 80 cms, detrás del cual se esconden los ladrones, piden el retiro por la inseguridad que genera. Luis Enrique Gómez expresa que debe validarse propiedad de ETB o Movistar.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Parque en carrera 90B por calle 56 G Sur, luminaria dentro de los juegos infantiles que molesta a los niños, requiere reubicación de postes. German García expresa que son situaciones a tener en cuenta durante el proceso constructivo y no resolverlas ya ejecutado el proyecto. Explica como se tramita el traslado del poste y entrega correo de contacto en Enel X, karen.parrado@enel.com

4. Alexander Félix.

- Contrato 398/20 malla vial en Bosa, 53 CIV y tres puentes peatonales, se adelantó acercamiento con la EAAB a través del ingeniero Javier Patiño y consulta, si puede obtener ya algún diagnóstico de algunos tramos. Javier Patiño indica que se revisa, una vez se tenga decisiones de redes enviará.

3.2.3 INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA DE KENNEDY

1. José Quiroga.

- Carrera 72J entre calles 45 Sur y 49 doble calzada, que se utiliza como conexión. El Centro Comercial Paseo del Río quiere mejorar esta doble calzada. La EAAB tiene proyecto de redes en este punto a dos años, quiere invitar a la Empresa a reunión que se tiene con el CC y la comunidad, para buscar viabilizar esta intervención. Javier Patiño acota que este tema se ha venido hablando, pero el punto es de zona 4, ingeniero Juan Carlos López. Se contactará a la persona de la Empresa que ha estado con el tema.
- Contratos 314 y 315, tienen retraso de dos meses por gestiones con diagnóstico de redes de la EAAB. Quiere saber cuál es la siguiente instancia para agilizar esta respuesta. Javier Patiño pide al correo, concretar los puntos de los contratos para resolver.
- Se planea rehabilitación de ciclorutas y pregunta si las ESPS tienen geo data para estas redes o se debe pedir el concepto. Javier Patiño enviará el link de redes de la EAAB para la visualización de las redes y sus atributos.

3.2.4 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Daniel Ramírez.

- Para EAAB Zona 1, reitera hundimiento en avenida calle 139 por carrera 98B entrada, vía vieja a Suba que utiliza el SITP, hundimiento en calzada por pozo que ocasiona trauma vehicular. Pide colaboración.
- Hundimientos en calzada por cámara de la EAAB en calle 148, a más o menos 25 metros al occidente de la carrera 100. Reitera solución.
- Carrera 15 por calle 87 comunica a Vanti que falta recuperación con adoquines en andén. Pide el número de la licencia con la cual se intervino. Mario Alejandro Insuasty comunica ya se envió correo al IDU, con relación a que está pendiente adoquín para completar. El número de la licencia es la 436/19 COOS 7. Indica que por fotos parece que hay que modificar el espacio público.
- Realiza presentación explicativa de como acceder al SiGIDU. Envió a los asistentes al Comité video explicativo.

2. Onisalba Segura.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Reclamación contratista contrato 1614/19, en calle 1 entre carreras 8 y 8C, se presenta filtración de pozo de inspección. El representante de la EAAB Francisco Rodríguez manifestó que para el día 26 de febrero en horas de la tarde se haría visita y reportaría resultado.
- Solicitud reposición de tapas en mal estado EnelCodensa, en avenida 9 frente a placa 127A-06 y avenida carrera 9 por calle 143 en esquina noroccidental. German García aclara que frente a placa 127A-06, se encuentra en buen estado, por lo que pidió se verifique al otro costado. La de carrera 9 por calle 143 no es faltante, es deterioro y ya cuenta con presupuesto.
- Tema remitido al chat, derecho de petición ante el IDU, afectación sumidero en puente curvo carrera 3 por calle 26, radicado 20203660844201, se recibió comunicación de Lucas Olivella que van a actuar. IDU informa que verificó la recuperación del sumidero que se encontraba en mal estado, motivo que generó la solicitud elevada ante EAAB.
- Contrato 1387 transversal 7E entre calles 105A Sur y 106A Sur, escape de aguas residuales. En la presente acta numeral 3.2.8, en intervención del ingeniero Juan Carlos López se aclara y manifiesta respecto a la situación que allí se presenta; se continua pendiente de la respuesta oficial de la EAAB frente a lo solicitado por el IDU.
- Para EAAB zona 1 en carrera 9 por calle 146 costado oriental, la EAAB intervino, pero no recuperaron, dejó hueco y se colocó una llanta. Pide se verifique y corrijan. El ingeniero Oscar Moreno manifiesta que se verificó y en calle 146, no se registran daños en redes de esa ESP.
- Caso remitido al chat, reporte faltante de tapa en avenida NQS por calle 41, sentido Sur Norte, se presume de EnelCodensa. Germán García comunica que no le ha sido reportado resultados sobre la verificación y acciones, si corresponde a infraestructura de Codensa.
- Para EAAB, daño en avenida Ciudad de Cali por avenida Ferrocarril costado sur norte afectada parrilla que sostiene tapa. Francisco Rodríguez informó al IDU sobre la instalación de la tapa remitiendo el correspondiente registro fotográfico.
- Para EAAB Zona 1, carrera 9 por calle 152 calzada oriental reporta estructura de pozo en mal estado, remite registro fotográfico al chat.
- Para EAAB se reporta daño en la Calle 147 por Carrera 9, al parecer se presenta filtraciones en pozos de esa ESP (registro fotográfico en chat). Se solicita verificar y acciones a que haya lugar.

3.2.5 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez.

- Para EAAB daño en pozo de alcantarillado y sumideros en calle 74 por carrera 3. Wilson Porras hará verificación.
- Para EAAB Zona 3 en carrera 75 entre calles 23F y 23 G se encuentra reservado por la Empresa, la Unidad tiene pensado intervenir pide coordinar acciones. Francisco Rodríguez acota que ya fue enviado a Acueducto.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Red Troncal de acueducto de Mauricio Jiménez, desvío en la avenida Primero de Mayo tiene una larga lista de actividades para solucionar, pregunta por contacto de la Empresa Metro para solucionar.

3.2.6 INTERVENCIÓN DE LA SDM

1. Martha Helena Silva.

- Requiere reuniones al interior de la ESPs para socializar el tema sobre los cobros de los PMT. Ya se adelantaron mesas de trabajo con EnelCodensa y Vanti, invita a las demás ESPs a promoverlas.
- Queja de Movistar, respuesta a requerimientos pide se pueda agendar tema. Necesita contactos. Luis Enrique Gómez hablará con el área de ingeniería y enviará correo.
- Aclara que cuando el PMT sale negado con observaciones IDU, si se arregla no genera nuevo cobro, pero si es de la SDM sí debe realizarse nuevo pago. German García agradece a la SDM la reunión del pasado martes donde se aclararon muchas dudas.

3.2.7 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López

- Pide la EAAB Zona 1 retomar los casos de filtraciones en carrera 10 por calle 72. Se envió video al chat del Comité.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27).
- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara de la Avenida 68 por Terminal. Aclara a Francisco Rodríguez que ya se escaló para que verifiquen arreglo, espera comunicación.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la EAAB subsanó la filtración, pero la pared de la cámara no cumple las especificaciones del ladrillo y por lo tanto no cumple.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. German García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Para EAAB, calle 166 Bis por carrera 54 cámara de ETB que quedó en riesgo por obras de la EAAB. Falta recuperación de cámara que no se hizo con la especificación del ladrillo indicada por la ETB.
- Sobre revisiones con EnelCodensa acota que al momento se encuentran con la EAAB y luego continuarán visitas con EnelCodensa.

3.2.8 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

1. Wilson Porras Zona 2.

- Para Codensa pendiente visita a calle 76 Bis revisión detrás de Alkosto, se tiene proyectada para la próxima semana, se avisará para coordinar.
- Informa que compromiso de la EAAB para visita a ZMPA, por cierre de la isla del Sol por media calzada, ya se envió correo.

2. Juan Carlos López Zona 4.

- Para IDU, carrera 4 Este entre calles 46D Sur y 48 Sur requiere acompañamiento para elaborar acta de competencia. Consulta cual es el protocolo y con cuál área se hace el contacto. Álvaro Reinoso responde que debe contactar a Claudia Tatiana Ramos Subdirección General de Infraestructura.
- Contrato IDU 1610/19 intervención en calle 58 Sur desde la carrera 15 Este a la 16 Este. Además de un contrato del FDL de San Cristóbal en la carrera 15 Este que no recuperó las redes de alcantarillado y se presenta conflicto de conexiones. En el SIGIDU aparece como reservado, pero no como ejecutado. Álvaro Reinoso manifiesta que deben contactar a Frank Cuadros.

3.2.9 INTERVENCIÓN DE MOVISTAR

1. Luis Enrique Gómez .

- En carrera 13 por calle 100 dentro de cámara de Movistar presencia de redes de gas, se pidió visita a Vanti y no han ido. Mario Alejandro Insuasty comunica que la visita se realizó el 24 de febrero y ya fue solucionado.
- En diagonal 50 Sur entre carrera 5 I y transversal 5J, detrás de la Picota al oriente del río Tunjuelito, desea conocer si el IDU o la EAAB proyectan algún tipo de obra, pues se presenta afectación de redes por caída de la bancada del río.
- En carrera 93B por calle 33Bis Sur existen dos pozos de la EAAB uno sin tapa y otro a punto de caerse. Pide revisar y solucionar

3.2.10 INTERVENCIÓN DE VANTI

1. Mario Alejandro Insuasty.

- En carrera 13 por calle 100 dentro de cámara de Movistar presencia de redes de gas, se pidió visita a Vanti y no han ido. Mario Alejandro Insuasty comunica que la visita se realizó el 24 de febrero y ya fue solucionado.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Avenida carrera 86 por diagonal 63F reservado por el IDU. COS 1, requiere revisión. Álvaro Reinoso pide copia.
- Señala que tiene coordinación pendiente con Alcaldía de Usaquén desde el 19 de enero y no hay respuesta. Álvaro Reinoso pide se le envíe correo para gestionar.

3.2.11 INTERVENCIÓN DE ENELCODENSA

1. Germán García.

- Subestación sobre la calle 1 por avenida Caracas, requiere contactar con responsable en ese sector de obras Metro.
- Franja en carrera 120 antes de ingreso a barrio Lisboa se coordinó visita la semana anterior, ya se ha adelantado pero el interventor del IDU no va ni la Ingeniera Ángela Ahumada contesta. Ahora se les enviará correo con copia a Onisalba Segura y Álvaro Reinoso, para coordinar. Pide a los funcionarios IDU apoyo para que asistan, los acompañamientos son necesarios.
- Reitera tema de huecos en calle 151 en el tramo de la carrera 9 y 19. Pide colaboración y diligencia en la acción.

Ingeniero. Álvaro Reinoso Guerra
Presidente

Arquitecto. Gonzalo Cruz Marín
Secretaría Técnica

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111