

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 13 de 2021

REUNIÓN: jueves 22 de abril de 2021
LUGAR: Modo Virtual
HORA: 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO
Gustavo Montaña	Director Técnico	IDU-DTAI	3153437643
Álvaro Reinoso	Presidente	IDU-DTAI	3386660 3118196906
Daniel Ramírez	Delegado	IDU-DTAI	
Miguel Fonseca	Delegada	SDP	3358000 ext.8191
Martha Helena Silva Morales	Delegada	SDM	3649400 ext.7218
Humberto Ramírez	Delegado	UMV	3102813176
Onisalba Segura	Delegada	IDU	3386660
Jackeline Friede	Delegada	SECRETARIA DE GOBIERNO	
Mario Castro Espinosa	Invitado	FDL ALCALDÍA CIUDAD BOLIVAR	
Daniel Espinosa Rocha	Invitado	FDL ALCALDÍA RAFAEL SUMAPAZ	
José Ricardo Velasco	Delegado	CLARO S.A.	3203476701
Wilson Porras	Delegado	EAAB ZONA 2	3477261 3164868362
Javier Patiño	Delegado	EAAB ZONA 5	3447000 ext. 5378 3103324452
Luis Francisco Rodríguez	Delegado	EAAB ZONA 3	3192339623
Nubia Riaño Abril	Delegada	RED MATRIZ EAAB	3142629718
Carmen Rocío López	Delegada	ETB	3057001932
Luis Enrique Gomez Charria	Delegado	MOVISTAR	
Mario Alejandro Insuasty	Delegado	VANTI GAS NATURAL	3164629137

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

CUMPLE SÍ

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES
INTERVENCIONES

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

3.2. SESION DE INTERVENCIONES

3.2.1 INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA CIUDAD BOLIVAR

1. Mario Castro Espinosa

- Se llevan a cabo mesas de trabajo para el desarrollo de los contratos pendientes, sin novedad que reportar.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

3.2.2 INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA DE SUMAPAZ

1. Daniel Espinosa Rocha
 - No se reporta novedad

3.2.3 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Álvaro Reinoso.
 - Informa que el Ing. Miguel Fonseca de la Secretaria Distrital de Planeación se presenta y ha sido delegado por la entidad ante este comité.
 - Carrera 7 Calle 17 se informa de una cámara sin tapa que presenta peligro para los peatones.
2. Daniel Ramírez
 - Informa que los PMTs cuentan con un plazo es de 20 días para subsanar observaciones del IDU sin generar cobro de PMT
 - Informa que los reportes al IDU al correo reportes_dtai@idu.gov.co se deben realizar con mínimo 20 días de anticipación al inicio de la obra.
3. Onisalba Segura.
 - Solicitud reposición de tapas en mal estado Enel Codensa, en avenida 9 frente a placa 127A-06 y avenida carrera 9 por calle 143 en esquina noroccidental. German García aclara que frente a placa 127A-06, se encuentra en buen estado, por lo que pidió se verifique al otro costado. La de carrera 9 por calle 143 no es faltante, es deterioro y ya cuenta con presupuesto.
 - Para Vanti, el 10 de marzo se envió correo con el tema de afectación del espacio público vías intervenidas por contratista Meyan S.A. contrato 1387/17. Se conoce que la interventoría está revisando reparaciones y Vanti debe hacerse cargo de la póliza. Mario Alejandro Insuasty anota que se está pendiente. Se espera pronunciamiento de la interventoria.
 - Solicitud de delegado a Claro para el contrato IDU 1626/20, oficio 20213660232091.
 - Petición a Claro S.A. de delegado contrato 1692/20 por radicado 20213560137501. Igualmente, para contrato 1711/20 radicado: 20213560144071. Se respondió a la solicitud vía correo. Se informa de los delegados solicitados. Se requiere oficio de presentación para los 11 contratos.
 - Para EAAB, faltante de tapa en pozo en vía frente al Portal Sur, sentido Soacha-Bogotá. Pide colaboración. Envía registro fotográfico al Chat. Se mantiene la solicitud.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Reitera a la EAAB Zona 1, caso hundimiento en avenida calle 139 por carrera 98B entrada, vía antigua a Suba. Se mantiene la solicitud.
- Se requiere a la EAAB Zona 1, caso hundimiento en avenida calle 155 por carrera 9 daños en la transitabilidad por obras.

3.2.4 INTERVENCION EAAB

1. Francisco Rodriguez Zona 3

- Ya se revisó la tapa de la Kr 7 con Calle 17 se procederá a fundir tapa.

3.2.4 INTERVENCION VANTI

1. Mario Insuasty

- Se manifiesta sobre los PMT que han sido negados por interferencia con obras del IDU y al consultar en el SIGIDU no aparece información. Álvaro Reinoso le solicita se identifiquen los lugares puntuales para verificar.

3.2.5 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López

Se mantiene reportes de actas anteriores.

- Para EAAB Contrato 715/17, obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, consulta a la EAAB a quien se le envía el oficio. Wilson Porras manifiesta que a Hernán Pulido Dirección de Red Trocal de Alcantarillado a la calle 53 por avenida 68.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.
- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre CI 12 y CI 10 ya que son con especificación antigua.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.

Se reporta como novedad

- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.
- Para Enel Codensa en Calle 63 Bis Carrera 69 P Avenida Mutis, que causó daño en cámara de ETB.

3.2.6 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez.

- Carrera 64 por Calle 96 intervino la UMV realizando un cambio de carpeta y se encontró una estructura de la EAAB de manera superficial la cual ya fue reparada, sin embargo se requiere que se profundice.
- Calle 92 por carrera 18 la EAAB adelantó recuperación del espacio público que quedó muy deficiente pues volvió a fallar. Pide actuación y mejoramiento situación se mantiene.
- Calle 127 por carrera 13 A la EAAB intervino y se solicita recuperación del espacio público .

3.2.7 INTERVENCIÓN DE ENELCODENSA

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

1. German García.

- Se continua con insistencias ante el contratista Kr 119 con cl 80
- Avenida Mutis se revisará líneas de Codensa en la cámara. Ante unión operativa centro. El delegado Codensa ante IDU será notificado.

Ing. Alvaro Reinoso
Presidente

Miguel Fonseca
Secretaria técnica

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111