

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 32 de 2021

REUNIÓN: jueves 09 de septiembre de 2021
LUGAR: Modo Virtual
HORA: 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD O EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Pablo Ponce de León Mar	CODENSA	3152203007	pablo.poncedeleon@enel.com
Martha Helena Silva Mora	Secretaría Distrital de Mo	3227498396	mhsilva@movilidadbogota.gov.co
ALVARO REINOSO	IDU	3118196906	alvaro.reinoso@idu.gov.co
edgar ivan sepulveda parr	alcaldia local de rafael uril	3138257029	edgar.sepulveda@gobiernobogota.gov.co
Jacqueline Friede Villa Rc	Secretaria Distrital de Gol	3208511527	jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co
DANIEL FELIPE RAMIRE	IDU	3114968153	daniel.ramirez@idu.gov.co
MIGUEL FONSECA	SDP	3358000	mfonseca@sdp.gov.co
Humberto Ramirez	UMV	3102813176	Humberto.ramirez@umv.gov.co
Nubia Riaño Abril	Dirección Red Matriz Acu	3142629718	nrriano@acueducto.com.co
José Ricardo Velasco Pin	Claro	3203476701	José.velasco@claro.com.co
Wilosn Javier Porras Ram	EAAB ZONA 2	3164968362	wporrasr@acueducto.com.co
Juan Carlos López Rodríg	EAAB zona 4	3046308568	jlopezr@acueducto.com.co
Carmen Rocío López Lópe	ETB	3057001932	carmen.lopezl@etb.com.co

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

CUMPLE SÍ

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

**LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES
INTERVENCIONES**

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

1. Miguel Fonseca

Se da lectura al Acta No 31.

3.2. SESION DE INTERVENCIONES

3.2.1. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

Edgar Iván Sepúlveda; Área de Infraestructura alcaldía local de Rafael Uribe Uribe

- Sin novedades para reportar.

3.2.2. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE CANDELARIA

Germain Rodríguez: Infraestructura FDL la Candelaria.

- Calle 12D Carrera 5: Sumidero colmatado, requieren limpieza.
- Calle 6D Carrera 8: Hundimientos con afloramiento de aguas servidas, solicita a EAAB verificar.
- Para UAESP luminarias con intermitencia en la Calle 10 Carrera 2 a 4.
- Para IDU: Consulta sobre contrato de mantenimiento vial a rutas SITP, en especial deterioro de la Carrera 6 por efectos de desvíos de tránsito.
- Peticiones allegadas a Secretaria de Gobierno sobre deterioro de la vía Carrera 3 Este Calle 10 a Calle 7. Consulta sobre competencia del IDU y posibilidad de mantenimiento.

Responde Alvaro Reinoso IDU: Se dará traslado de la información al área de Mantenimiento o Área de Dirección Técnica de Proyectos.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

3.2.3. INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Álvaro Reinoso.
 - Para EAB tapa faltante en Carrera 7 Calle 17, se solicita revisión.
 - A movistar intervenciones Calle 3 Carrera 38. Excavaciones en l zona verde de andén, por favor recuperar por seguridad de transeúntes.
2. Daniel Felipe Ramírez.
 - Requerimiento ciudadano para revisión de caja Calle 170 Carrera 54 B, hundimiento en caja de redes secas, al parecer de energía, se solicita revisión.
 - Casos de reductores de velocidad plásticos que se deterioran con afectación a usuarios de vía.

Responde Martha Helena Silva SDM: Enviar casos a Subdirección de Señalización de la SDM.

3. Onisalba Segura.

Provenientes de actas anteriores:

- Para la EAB, caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien en efecto arregla la vía.
- Empresa de Acueducto Zona 2: Paz y Salvo del contrato 1629 de 2019. Con plazos de liquidación en curso.
- Intervención en la Carrera 7 por Calle 74. Al parecer de EAB. Recuperación de la carpeta por afectación a la movilidad.
- Para Claro: Solicitar respuesta al radicado IDU 2021-3560-127371 de solicitud de delegado y que aún no tiene respuesta.
- Intervención de la Carrera 13 entre Calles 134 y 140 con afectación de la carpeta y afectación de la movilidad al parecer de la EAB.
- Intervención de EAB en la Avenida 18 No 34-31, con afectación a la movilidad.

Se reporta:

- Para EAB se requiere pronunciamiento sobre comunicación IDU referente al contrato 1638 de 2015 sobre daño en la vía el Codito la Calera.
- Para EAB comunicación del IDRDR para atender corredores de ciclo vías, con reporte de faltantes de tapas. Se anexa al chat.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

3.2.4. INTERVENCIÓN DE ETB

1. Carmen Rocío López.

Los temas que se tenían pendientes en actas anteriores sin respuesta.

- Para EAAB Contrato 715/17, obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, consulta a la EAAB a quien se le envía el oficio. Wilson Porras manifiesta que a Hernán Pulido Dirección de Red Trocal de Alcantarillado a la calle 53 por avenida 68.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.
- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre CI 12 y CI 10 ya que son con especificación antigua.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.
- Acueducto todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento.
- Para Codensa: Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa realizando intervenciones del contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB
- Para Codensa: Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa.

Se reporta:

- Petición de la Alcaldía de Bogotá, Cámara sencilla cuadrada sin tapa, revisado no corresponde a ETB.
- Faltante de tapas en la Calle 26 Carrera 50, se hizo traslado de cámaras de ETB al andén, cámaras por demoler provenientes de desarrollo Transmilenio.

Responde Alvaro Reinoso IDU: Del caso anterior tapas de la Calle 26 Carrera 50, se dio traslado del caso al área respectiva.

3.2.5. INTERVENCIÓN DE CODENSA

1. Pablo Ponce de León, Codensa.

- Caso proveniente de ETB Calle 222 Autopista Norte, Codensa no reporta ordenes de trabajo en el sitio.
- Daño en Carrera 97 Calle 22 Avenida de la Esperanza, se coordinó la visita. Se requiere marco y tapa para culminar arreglo.
- Reporte de EAB Carrera 8 Calle 6 B, se envía información de coordinador de obras Codensa para coordinación del caso y visita al sitio.
- Intervenciones y escombros Calle 3 Carrera 38A-02, no hay actuación de Codensa.
- Tapa vehicular en la plaza de los artesanos ya colocada.
- A ETB: Daño reportado en acta Calle 11 Sur por carrera 1 Este, no está claro participación de Codensa.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

3.2.6. INTERVENCIÓN DE EAB

2. Wilson Javier Porras Zona 2.

- Para intervenciones en espacio público de IDU y Alcaldías Locales con afectación a las acometidas de EAB y retiro de medidores no reparados por contratistas. Se presenta afectación a la micro medición de estos predios. Se oficiarán casos a entidades respectivas.

Responde Alvaro Reinoso IDU: Reportar casos a Subdirección General de Infraestructura del IDU.

- Para IDU, Alcaldías Locales, UMV, represamiento de aguas residuales con emergencia ambiental en la Calle 53 Carrera 73, se evidencia pozos no visibles en la calzada, cubierto por capa asfáltica, escombros de asfalto y material reciclado taponando la red.

3.2.7. INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

1. Humberto Ramírez.

- Se solicita información sobre el caso reportado por EAB del pozo tapado y revisar desde el interior de la UMV sobre la posible intervención.

Ing. Alvaro Reinoso
Presidente

Ing. Miguel Fonseca
Secretaria técnica

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111