



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL
ACTA No. 986**

REUNIÓN: jueves 3 de octubre de 2019
LUGAR: 8° piso –Sala de Juntas UMV
HORA: 8:30 a.m. – 10:05 a.m.
ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO	
Álvaro Reinoso	IDU-DTAI	3386660	3118190906
Humberto Ramírez	UMV		3102813176
Onisalba Segura	IDU - DTM	3386660	3125872337
Gonzalo Cruz	SDP	3358000	
Cindy Cabrera	VANTI	3485500	3184528795
Miguel Ángel González	VANTI		3184528826
José Ricardo Velasco	CLARO		3203476701
Carmen Rocío López	ETB		3057001932
Luis Enrique Gómez	MOVISTAR		3175733906
German García	ENEL CODENSA		3012773515
Juan Carlos López	EAAB ZONA 2	3447000	3118473304
Luis Francisco Rodríguez	EAAB ZONA 3		3175733906
Javier Patiño	EAAB ZONA 5	3447874	
Oscar Moreno	EAAB ZONA 1	3447000 Ext. 5378	3103324452

Orden del Día

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

2. SESION DE INTERVENCIONES

2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Onisalba Segura

- Consulta a EAAB zona 2 por contrato 1116/17 por acta de activos. Juan Carlos López informa que ya fue entregada.
- Pregunta a Movistar por contrato 1558 /2017. Luis Enrique Gómez señala que ya fue enviado.
- Informa sobre interferencia estructura en H de Codensa que fue afectada por una red de alcantarillado en carrera 60 por calle 26.
- Para Gas Natural carrera 7H por calle 65C Bis Sur, solicita traslado de red de Gas Natural.
- Contrato 1257/17 reitera Paz y salvos a Codensa y a Gas Natural.
- Contrato 1092/16 reitera a Codensa paz y salvo que ha sido solicitado desde febrero.
- Reitera caso carrera 7 por calle 59 afectación de pozo, se arregló el daño, pero no recuperaron el espacio público. Pide colaboración.

2.2 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez.

- Intervención en carrera 16 por calle 61 por hundimiento de pozo informa que ayer en la tarde sucedió un accidente. Pide a la EAAB verificar causa de hundimiento y condición de las redes.
- Cicloruta Canal Salitre desde la avenida Boyacá hasta la 91, hacia el norte bordeando el Canal Salitre. La UMV hizo convenio con la EAAB para hacerle mantenimiento y Codensa ha ingresado vehículos lo que en el tiempo va a causar daño al canal. Germán García explica la necesidad de maniobrar en el canal para acercar el personal al punto alto del trabajo. Humberto Ramírez pide se coloque una base o planchón para que la carga puntual se distribuya y no afecte de esta manera la zona del canal.
- Para EAAB en calle 2A Sur No. 72B–66 en Mandalay daños en filtración por red de alcantarillado. Pide colaboración.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

2.3 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

1. Juan Carlos López.

- Se recibió copia de oficio IDU de respuesta a Codensa Número E2019-106872 de 11 de septiembre, en el cual se solicita información de 21 CIV y la que ofrecen es incompleta e imprecisa. German García aclara que se trata de oficio informativo que no requiere respuesta. Álvaro Reinoso lo reafirma.
- Cámara de ETB en carrera 25 por calle 49 indica que ya se adelantó la reparación domiciliaria, por lo cual queda resuelto.
- Para Gas Natural reitera caso transversal 24 Bis por 39A se requiere coordinar visita. Miguel González aclara que cuando la EAAB realice la demolición de la cámara, Gas Natural reparará.
- Continúan problemas en zona Rosa en carrera 13 entre calle 85 y 86 donde dos restaurantes y hotel tienen trampa de grasas en el espacio público. Pide que el IDU no entregue licencia de excavación hasta cuando la EAAB como encargada del tema no haya determinado.

2.4 INTERVENCIÓN DE LA SDP

1. Gonzalo Cruz.

- Informa que Mediante radicado 1-2019-66830 la Empresa ETB solicita robustecer armarios para mejoramiento y cobertura de la prestación del servicio público. A continuación, se describen los tres armarios de telecomunicaciones de la ETB que pueden tramitar PMT, así:
- Distrito 20243 Central Kennedy, dirección actual Cl 26 Sur No. 93D-60 (Altos de Ipanema), la Ubicación propuesta es: Cl 26 Sur No. 93D-60 (Altos de Ipanema).
- Distrito 39042 Central Holanda, calle 51 Sur por carrera 89A, se traslada a Cl 51 Sur por Avenida El Tintal.
- Renovación Distrito 20232 de Cl 34 A Sur por Kr 91C se traslada a Kr 93B por Cl 34 A Sur.
- Reitera que los armarios que conservan su sitio actual o se mueven a uno muy cercano, no requieren del visto bueno de esta Secretaría pues su ubicación asignada en el tiempo, no se modifica de manera drástica.

2.5 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López.

- Informa que continúan pendientes recorridos de revisión con la zona 1.
- Para Gas Natural y Codensa visita pendiente en Ciudad Salitre, casos vigentes se coordinará visita para el próximo martes.
- Para EAAB en carrera 69 frente a final de placa 19A-11, tema subido al chat, donde se ve registro fotográfico de desagüe de baño en cámara
- Para Codensa, en la transversal 50 por calle 76 Sur poste de ETB fue retirado y pusieron uno de Codensa. Se requiere reunión con Codensa.
- Reitera a ZONA 3, carrera 56 por calle 3 afectación canalización que a la fecha sigue pendiente solución.
- Insiste a Zona 3 calle 23 D por 68D costado noroccidental frente al terminal, persiste filtración de aguas negras. Pide colaboración.
- ZONA 3: en calle 23 No. 103-10, se encuentra cámara de ETB con filtración de agua potable, sigue pendiente.
- ZONA 2: Calle 25C No. 99-78, costado sudoccidental tubo roto, está pendiente.
- CODENSA en calle 25 por 69 costado noroccidental, Salitre pasó ductos y afectó pared de cámaras. Se solicita la reparación respectiva.
- IDU calle 72 por carrera 9, intervención del IDU según Google Maps de mayo del 2015 realizando adecuación de andenes afectaron cámaras de ETB.

- Carrera 29 por calle 79. Caso que a la fecha sigue pendiente sin solución.

2.6 INTERVENCIÓN DE GAS NATURAL

1. Miguel Ángel González.

- Para EAAB carrera 58B por calle 131 la firma “Consortio Redes Zona Sur” con una retro reventaron red de gas y cuando el trabajador de Gas Natural quiso reparar el ingeniero residente Edgardo del Río le golpeó causándole tres días de incapacidad.
- Carrera 2 Este por calle 160B y carrera 2A Bis Este por calle 160B. Cerro Norte, interventoría “TecniConsulta”, se hacen pegues de redes sin conocimiento que generan conexiones fraudulentas. Pide colaboración en la supervisión.
- Contrato 1851/15 IDU la Unión Temporal hizo cambio de diseño de aguas lluvias que interfiere tubo de 10” de gas, que no se cumplió el diseño original, se adelantó visita con Jairo Castellanos IDU, precisa que cambios se deben avisar con anticipación.


2. Cindy Cabrera.

- la firma “Consortio Río Tunjuelo Chiguaza en carrera 11B este por diagonal 44 Sur donde la EAAB tiene entrada y salida de volquetas”, la SDM exige para aprobación de PMT acuerdo con la EAAB. Gas Natural requiere realizar perforación dirigida. Álvaro Reinoso entrega contactos con número telefónico, son: Javier Vega y/o Oscar Sarralde.
- Contrato 1540, se requiere central para servir barrios de Ciudad Bolívar, para instalación redes de servicio se necesita tramitar PMT. Álvaro Reinoso entrega número telefónico de Liliana Rivero.
- Consulta por casos donde las viviendas se han salido del parámetro de la línea de construcción, entonces los andenes tienden a desaparecer, en la actualidad se tiene asfalto pobre. Desea conocer como se hace la reposición. Álvaro Reinoso expresa que cada caso se revisará específicamente.
- Carrera 35 entre calle 17 y 17B la EAAB aprobó que ellos no hacen obra por ahora, se necesita cierre total de calzada. Como la UMV debe adelantar rehabilitación de la vía, hasta que la UMV no termine Gas Natural no puede intervenir en andenes. Humberto Ramírez hará gestión interna en la UMV.

2.7 INTERVENCIÓN DE CODENSA

1. German García.

- PARA IDU y SDP, se adelanta mantenimiento redes aéreas, se debe cambiar muchos postes por su estado deteriorado en el tiempo, ahora los que se pretenden izar son más robustos y pesados y la cimentación más especial, se hará parte en calzada y parte en andén, consulta si requiere de tramite adicional al acostumbrado con la licencia de excavación y PMT. Gonzalo Cruz señala que como se trata de ubicar postería en el mismo sitio en donde se encuentra, ampliando la cimentación no se tiene inconveniente alguno, ya que el POT prohíbe es la instalación de postería nueva. Álvaro Reinoso, pide avisar al IDU las vías que se van a intervenir con este mantenimiento.
- Para ETB, cámaras que ocupan todo el andén y en algunos casos atraviesan parte de infraestructura de las otras empresas de servicios público, se propone realizar un previo acuerdo que permita equilibrar el compartir espacio en beneficio de todos.



Ing. Álvaro Reinoso
Presidente



Arq. Gonzalo Cruz Marín
Secretario Técnico