



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL DISTRITO CAPITAL  
ACTA No. 991**

**REUNIÓN:** jueves 28 de noviembre de 2019  
**LUGAR:** 7° piso –Sala de Juntas UMV  
**HORA:** 8:30 a.m. – 10:15 a.m.

**ASISTENTES:**

NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO	
Álvaro Reinoso	IDU-DTAI	3386660	3118190906
Jorge Medina	UMV		3124843948
Humberto García Reyes	UMV		3002625027
Gonzalo Cruz	SDP	3358000	
José Ricardo Velasco	CLARO		3203476701
Carmen Rocío López	ETB		3057001932
German García	ENEL CODENSA		3012773515
Juan Carlos López	EAAB ZONA 2	3447000	3118473304
Oscar Moreno	EAAB ZONA 1	3447000 Ext. 5378	3103324452

**Orden del Día**

- 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
- 2. SESION DE INTERVENCIONES**

**2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU**

1. Álvaro Reinoso

- Para Codensa, consulta cómo va la transversal 60 por calle 26 con relación al daño a red de la EAAB por instalación de H encima de la misma. German García responde que no se ha intervenido.
- Pregunta a zona 3 por caso de carrera 9 entre calles 21 y 23. Juan Carlos López indica que aún se encuentra sin arreglar.
- Para zona 1 temas de avenida calle 127 por carrera 20 y Avenida carrera 9 por calle 141A. Oscar Moreno señala que el de la Avenida carrera 9 por calle 141A ya se solucionó.
- Informa que el último comité del año será 12 de diciembre y se reiniciará el 16 de enero de 2020.

**2.2 INTERVENCIÓN DE LA UMV**

1. Humberto García.

- Para zona 1 “Consortio Colectores zona 1” requiere intervenir calles del barrio Codito que se encuentran marcadas como reserva de la EAAB. Oscar Moreno entrega datos del coordinador del proyecto Orlando Ramírez, celular 3165271650.

**2.3 INTERVENCIÓN DE LA EAAB**

1. Juan Carlos López.

- Para Codensa construcción impropia de redes de energía por encima del lomo de la red matriz de la Empresa en los municipios de Funza y Mosquera. Envía información por el chat.
- Para SDM tema comité del 28 de octubre, donde los contratistas de la Empresa no piden licencia de excavación ni tramitan PMT, exigimos a ellos que cumplan, pero no lo hacen. Pide al IDU colaboración, entrega oficio al respecto, dirigido a Nicolás Correal Director de Control y Vigilancia de la SDM, pero no se ha dado respuesta. Álvaro Reinoso hará gestión.

Carrera 30 N. 25 - 90  
Código Postal 111311  
Pisos 1,5,8 y 13  
PBX 335 8000  
www.sdp.gov.co  
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

- Hugo Montaña Director de la Dirección Técnica de Infraestructura IDU, envió oficio a la Empresa de recuperación en carrera 15 No. 83-24 pero allí la empresa no intervino. Álvaro Reinoso solicita que se le dé respuesta en este sentido.

## 2. Oscar Moreno.

- Bajando la calle 127 de la carrera 9 Onisalba Segura había solicitado arreglo, se aclara que allí no existe daño alguno.
- Indica que en la calle 147 por avenida 9 calzada oriental de la 9 existen dos huecos por recuperar.

## 2.4 INTERVENCIÓN DE CODENSA

### 1. German García.

- Para EAAB proyectos en calle 80 y calle 70 por carrera 126 aproximadamente, Humedal Jaboque se encuentra CIV reservado por la EAAB, se requiere coordinar para trabajar en el sector, la Empresa se irá por el mismo eje de tubería existente en andén. Juan Carlos López averiguará con la oficina denominada “Corredores Ecológicos”.
- La Ptar Salitre consulta quien la está ampliando, dado que la Empresa está instalando una subestación que alimentará la Ptar con líneas de media tensión, se proyecta modificación de la vía y se requiere conocer la sección vial definitiva para utilizar correctamente la zona de espacio público. Álvaro Reinoso indica que es la CAR y entrega los datos de Martha Barros 3208498208 para coordinar con ella.
- Carrera 7 entre calles 94 y 92 costado occidental hueco de acueducto. Oscar Moreno manifiesta que no le ha sido reportado, pero averiguará si es de la EAAB.
- Carrera 7 entre calles 127 y 147 huecos en el costado oriental. Álvaro Reinoso elevará el tema con Juan Carlos Abreo.

## 2.5 INTERVENCIÓN DE LA ETB

### 1. Carmen Rocío López.

- Informa que Codensa ya instaló nuevamente el poste de ETB que había retirado en la transversal 50 por calle 76 Sur.
- Codensa señala trabajos de cámaras de Codensa que atraviesan cámaras de ETB en calle 25 por 69, porque el andén es muy estrecho y tendría que utilizarse la vía. German García pide las especificaciones de la forma a realizar el cruce.
- Para IDU, contrato 1474/2017 informa que las actas ya se devolvieron al contratista, pero solicitó incluir datos adicionales los cuales aún no han sido entregados a ETB.
- Carrera 29 por calle 79. EAAB informa que destaparon al parecer la filtración es de aguas lluvias.
- Informa que actualmente se adelanta con Oscar Moreno de la zona 1a labor de terreno en trabajos de revisión carrera 15 No 119-10

Reitera los temas anteriores que aún no han sido solucionados, así:

- Zona 1 calle 92 con carrera 7 costado sur occidental cámara de ETB con muros derrumbados por tubo roto.
- Para Gas Natural en carrera 68B por calle 24A costado oriental pasa mangueras por cámara de ETB. Entrega informe. Miguel Ángel González aclara que esta desgasificada, se solucionará. Informa que estos casos seguirán pendientes, en razón a que en el corto plazo no se pueden ejecutar.
- ZONA 3: calle 25C No. 99-78, costado sudoccidental tubo roto. Entrega documento. A la fecha está pendiente.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

- ZONA 3, carrera 56 por calle 3 afectación canalización y cable de 900 pares, se realizó visita con la EAAB quedando pendiente desaguar cámara con el vector, el cual será programado por la EAAB. A la fecha sigue pendiente solución.
- CODENSA En calle 25 por 69 costado noroccidental, Salitre pasó ductos y afectó pared de cámaras. Se solicita la reparación respectiva.
- IDU calle 72 por carrera 9, intervención del IDU según Google Maps de mayo del 2015 realizando adecuación de andenes afectaron cámaras de ETB.
- Para Zona 3 calle 23 D por 68D costado noroccidental frente al terminal, persiste filtración de aguas negras. Pide colaboración. La EAAB informó que revisó el caso encontrando que requiere realizar obras.

## 2.6 INTERVENCIÓN DE CLARO

### 1. José Ricardo Velasco.

- Para Codensa tramos de la antigua avenida El Tintal, que Codensa realiza muchos movimientos, pide que los telemáticos sean invitados a los comités, porque el contratista IDU resuelve todo como tema Codensa. Álvaro Reinoso intermediará con Jairo Castellanos y Germán García con Richard Patarroyo.

Ing. Álvaro Reinoso  
Presidente

Arq. Gonzalo Cruz Marín  
Secretario Técnico

Carrera 30 N. 25 - 90  
Código Postal 111311  
Pisos 1,5,8 y 13  
PBX 335 8000  
www.sdp.gov.co  
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**