

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL
ACTA No. 998**

REUNIÓN: jueves 13 de febrero de 2020
LUGAR: 7º piso –Sala de Juntas UMV
HORA: 8:30 a.m. – 10:40 a.m.

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO
Álvaro Reinoso	IDU-DTAI	3386660 3118196906
Humberto Ramírez	UMV	3102813176
Onisalba Segura	IDU	
Jorge Medina	UMV	3124843948
Gonzalo Cruz	SDP	3358000
Carmen Rocío López	ETB	3057001932
Mauricio García	VANTI GAS NATURAL	3184528776
German García	ENEL CODENSA	3012773515
Juan Carlos López	EAAB ZONA 2	3118473304
Hugo Larrota Mendoza	EAAB ZONA 4	3447000 ext.5415 3016605471
Luis Enrique Gómez	MOVISTAR	3175733906

Orden del Día

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
2. SESION DE INTERVENCIONES

2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Álvaro Reinoso.

- Ayer en reunión con la EAAB, se trató el tema refuerzo a línea Tibitó, desde la calle 80 hasta la calle 72 Sur costado occidental, calle 80 a la avenida Esperanza se hará excavación sin zanja, y de la avenida Esperanza hasta más allá de la calle 13 va a cielo abierto. Serán invitados al comité para socializar.

2. Onisalba Segura.

- Consulta por cámara en calle 64 por carrera 11 sentido N-S, esquina suroccidental a punto de colapsar. Carmen Rocío López de la ETB manifiesta que el caso está en el área de Construcción y se espera respuesta de allí.
- Pregunta a Gas Natural por contrato 1257/17. Mauricio García indica que se está tramitando a espera que esta semana salga.
- Para Gas Natural contrato 1558 pendiente paz y salvo. Mauricio García pide se diga cuál es el nombre del contratista.
- Para EAAB Zona 2, contrato 1558 pendiente paz y salvo, falta firma. Álvaro Reinoso hará gestión.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Para Codensa, contrato IDU 1387/17, traslado postes para poda el 5 de febrero, reunión con IDU, contratista, interventoría y Codensa en el sitio. Quedaron de enviar cotización del costo del retiro de postes y no ha llegado aún. Germán García hará gestión, solicita se envíe correo en este sentido a Harrison Oliveros y a Ivanna Vargas

2.2 INTERVENCIÓN DE ETB

1. Carmen Rocío López

- Informa de visita con José Francisco a zona 3 para revisar casos, se informará de resultados.
- Para EAAB zona 2, calle 25C No. 97-78 costado occidental tubo roto pide revisión.
- Para Gas Natural, programa visita mañana casos de Ciudad Salitre, queda pendiente lo de Codensa y los de Zona 1.

Reitera los temas anteriores que aún no han sido solucionados, así:

- Zona 1 calle 92 con carrera 7 costado sur occidental cámara de ETB con muros derrumbados por tubo roto.
- Para Gas Natural en carrera 68B por calle 24A costado oriental pasa mangueras por cámara de ETB caso pendiente de solucionar
- ZONA 3: calle 25C No. 99-78, costado sudoccidental tubo roto. A la fecha está pendiente.
- ZONA 3, carrera 56 por calle 3 afectación canalización y cable de 900 pares, se realizó visita con la EAAB queda pendiente de solución.
- CODENSA En calle 25 por 69 costado noroccidental, Salitre pasó ductos y afectó pared de cámaras. Se solicita la reparación respectiva.
- IDU calle 72 por carrera 9, intervención del IDU según Google Maps de mayo del 2015 realizando adecuación de andenes afectaron cámaras de ETB.
- Para Zona 3 calle 23 D por 68D costado noroccidental frente al terminal, persiste filtración de aguas negras. Pide colaboración. La EAAB informó que revisó el caso encontrando que requiere realizar obras.

2.3 INTERVENCIÓN DE EAAB

1. Hugo Larrota.

- Javier Vega solicita reubicación poste en transversal 3D este No. 42 A -57 Sur. Entrega foto, poste sobre alineamiento colector San Miguel. Solicita agilizar reubicación. Carmen Rocío López explica el nuevo protocolo para realizar estos traslados.
- Tema carrera 10B Este por Calle 19 Sur (San Cristóbal) que se presentó afectación de contratista de la ETB. Comunica que se entregó informe al contratista que ya está gestionando recuperación de banco ductos.
- Se solicita intervención profunda en diagonal 71D Sur por carrera 18L 500 metros arriba del carril de Vista Hermosa. Onisalba Segura pide se adelante solicitud formal.
- Para Gas Natural, requiere conocer a quien se le dirige el listado de daños causados por el contratista de la EAAB en interceptor Quebrada Limas, solicita datos para contactar.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

2.4 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez

- Para EAAB zona 1, en calle 128B entre 78 y 83. La alcaldesa pide a la UMV arregle esas vías, se necesita que se adelante visita por parte de la Empresa para revisión de redes. Humberto Ramírez enviará correo a Oscar Moreno. Álvaro Reinoso pide se le copie correo a Ana Judith Niño gerente de la Zona 1.

2.5 INTERVENCIÓN DE GAS NATURAL

1. Mauricio García

- Avenida La Sirena entre calles 19 y 15 costado sur, IDU pagó el traslado de red de alta presión acero de 6", se le entregó la tubería al contratista, ahora por donde va la línea sembraron árboles la red se profundiza a 1,40 metros y los contenedores a 1,00 metro.
- Contratista IDU instaló tubería de 4" entre cámaras de Codensa en carrera 91 entre calle 128 y 131 corredor avenida El Tabor tramo el Rincón. Pide colaboración.

2.6 INTERVENCIÓN DE ENEL CODENSA

1. German García.

- Dificultades del servicio en zonas de Usaquén y Chapinero, la Superintendencia obligo a firmar compromisos. Primero se identificaron los problemas y luego se definió el que hacer. Cargas por encima del 110%, lo cual puede hacer colapsar el servicio, esto es emergencia de la localidad. Como es deber cumplir con estos compromisos, se requiere canalizar y trasladar la subestación de la transversal 3, así que se pide colaboración de la SDM para agilizar PMT.

Ing. Álvaro Reinoso Guerra
Presidente

Arq. Gonzalo Cruz Marín
Secretario Técnico

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111