



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL
ACTA No. 975**

REUNIÓN: jueves 11 de julio de 2019
LUGAR: 2° piso –Sala de Juntas EAAB
HORA: 8:30 a.m. – 10:30 a.m.

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO
Álvaro Reinoso	IDU-DTAI	3445000
Humberto González	SDM-GUPT	3649400 3005552393
Humberto Ramírez	UMV	3102813176
Gonzalo Cruz	SDP	3358000
Carmen Rocío López	ETB	3057001932
German García	ENEL CODENSA	3012773515
Juan Carlos López	EAAB ZONA 2	3118473304
Javier Patiño	EAAB ZONA 5	3447874
José Ricardo Velasco	CLARO	3203476701
Luis Enrique Gómez	MOVISTAR	3175733906

Orden del Día

- 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
- 2. SESION DE INTERVENCIONES**

2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Álvaro Reinoso.

- Informa que en avenida calle 6 por carrera 24, separador central, falta tapa de Codensa.
- Para Gas Natural, avenida calle 183 (avenida San Antonio) por carrera 15, en glorieta, la Empresa requiere subir camión para manipular válvulas, situación que en el momento no se puede ejecutar. Por ende, se solicita que estudien otro tipo de maniobra para resolver.
- Para EAAB Zona 3, en calle 1 entre carreras 7 y 9, la constructora “Las Galias” adelantó recuperación temporal pero no ha terminado la obra, se está presentando fuga de agua pide revisar.
- Golden Comunicaciones solicita licencia de excavación para la acometida eléctrica de estaciones radioeléctricas, se presenta el caso de contratante Codensa directamente, enfatiza que únicamente se podrá hacer trámite de licencia cuando se presente el permiso expedido por la SDP- Germán García representante de Codensa aclara el tema contractual con Codensa y hará la gestión interna para comunicar esta exigencia.
- Para SDM solicitud comité anterior sobre SIGIDU sobre el tema de existencia de muchas reservas que ya no se requieren y por tal razón se llevará a cabo una actualización, comunica que esta corrección lleva un tiempo hacerla.

2.2 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López.

- Para EAAB Zona 1, carrera 15 No. 119 -10 hace 5 años se hizo visita conjunta, se encontró filtración de aguas negras en restaurante y en cámara de ETB que queda sobre la calle 119, solicita revisión.
- Para EAAB Zona 1, informa que se prepara visita conjunta en carrera 19 No. 93 – 52, por tema de filtración, este caso lleva bastante tiempo en ser resuelto.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

- Para EAAB Zona 3: en la calle 23 A con carrera 68 B esquina se presenta filtración de agua potable en cámara de ETB.
- Para Gas Natural y Enel: en la cámara de ETB localizada en la carrera 69 B con calle 24 A – Calle 24 C atraviesan ductos de Codensa y una manguera de la empresa Gas Natural.
- Para Gas Natural: En la Calle 23 C con carrera 69 B 56, una manguera de Gas Natural atraviesa la cámara de ETB.
- Carrera 87 I por calle 74D Sur, requiere conocer si el predio es legal o está invadido, además está en ronda del Río Tunjuelito. Se requiere cambiar postes. Para lograr esta información debe acercarse al DADEP para obtener la información.
- Contrato 935/16 Intervención del IDU, comunica que el 4 de junio se llevó a cabo una reunión en la cual se entregaron observaciones al contratista.
- Consulta por tema Edificio Messina. Óscar Moreno informa que ya se atendió y quedó arreglado. Se espera que el IDU recupere el espacio público.
- ZONA 1 Cámaras con filtración de aguas residuales en carrera 15 frente a final de placa 119-10 y carreras 67 y 68 por calle 169A. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 1 Carrera 19 No. 93-52/58, Edificio Messina, la cámara tiene las paredes derrumbadas. Se realizó visita conjunta con la EAAB, está a la espera de la reparación. pendiente reporte final
- ZONA 1 Calle 90 por 8, cámara colmatada. Al interior de la ETB se encontró que un registro fotográfico de Google Maps muestra intervención de la EAAB. Pide revisar y reparar. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 2. Insiste en solución a la filtración de aguas en cámara de ETB ubicada en la carrera 19C frente a final de placa 85-44, A la fecha está pendiente sin solución
- ZONA 2 Filtración de aguas residuales en calle 49 por carrera 25, se pasó por chat se envió correo y no se ha dado solución. Pide a la EAAB actuar. A la fecha está pendiente sin solución
- ZONA 2: ETB Hace entrega de la copia de la comunicación ECRGC-EOI-0636-19 radicada en el Acueducto, donde solicita la recuperación del espacio público una vez ETB retire el poste.
- Lo anterior, obedece a que el contrato de EAB 906 – 2016 realizó obras en la carrera 109 A X calle 65 dejando el poste en calzada por lo cual ETB se ve en la necesidad de retirarlo, quedando pendiente la recuperación del espacio público.
- ZONA 3, en cámaras de ETB ubicadas en calle 24 por 69 costado norte y calle 25 por 69A se evidencia filtración de aguas residuales, entrega documento reiterando que se envió correo desde el 6 de mayo. Se solicita las acciones tendientes a mitigar dicha filtración. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 3: contrato 1206/17 calle 68 y 68 Bis entre carreras 98 y 98A “Consortio Hidroaguas” van a hacer intervenciones, al realizar el inventario respectivo se encontraron cámaras de ETB soldadas, el contratista manifestó no realizarlo porque no tienen equipo de soldadura. Juan Carlos López hablará con coordinador. sin respuesta a la fecha. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 3: en calle 23 No. 103-10, se encuentra tema cámara de ETB con Filtración de Agua Potable, situación que impide impermeabilización. Entrega documento. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 3: Calle 25C No. 99-78, costado sudoccidental tubo roto. Entrega documento. A la fecha está pendiente sin reporte.
- ZONA 3, carrera 56 por calle 3 afectación canalización y cable de 900 pares, se realizó visita con la EAAB quedando pendiente desaguar cámara con el vector, el cual será programado por la EAAB. A la fecha sigue pendiente solución.
- ZONA 4: ETB Hace entrega de la copia de la comunicación ECRGC-EOI-0992-19 radicada en el Acueducto, donde informa que en desarrollo de las obras del contrato EAB 922 – 2016 la EAAB, el 24 de abril de 2019 en la calle 41B Sur por carrera 41 ejecutando excavaciones causó

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

el derrumbe de una cámara y un armario telefónico. En la reconstrucción de la cámara instalaron un aro de acueducto, además se encontró sin tapa. En relación al armario, no instalaron el sistema puesta a tierra. se solicita el cambio de aro y colocación de la tapa de la cámara, la instalación del sistema puesta a tierra. Solicitar al contratista requerir a ETB para que mediante oficio solicite a ETB el seguimiento de las reparaciones por los daños ocasionados.

- CODENSA En calle 25 por 69 costado noroccidental, Salitre pasó ductos y afectó pared de cámaras. Se solicita la reparación respectiva.
- Calle 10 por 3 contrato 113/17 Codensa afectó canalización por ampliación y le quitó el espacio a la ETB. El contratista del Fondo de Desarrollo Local de la Candelaria hará la excavación, así que solicita visita conjunta. German García entrega contacto del funcionario de Codensa Juan Fernando Rodríguez.
- IDU calle 72 por carrera 9, intervención del IDU según Google Maps de mayo del 2015 realizando adecuación de andenes afectaron cámaras de ETB.
- Cámara con paredes derrumbadas Cr 19 C No. 85-44, carrera 29 por calle 79 y en la calle 90 con carrera 8 se encontró una caja de paso doble y una cámara con paredes derrumbadas A la fecha está pendiente sin solución.

2.3 INTERVENCIÓN DE EAAB

1. Juan Carlos López.

- La EAAB Zona 2 realiza la presentación de Proyectos 2020, iniciando con la descripción de la limitación de la Zona en cuestión. Esta presentación será enviada a los representantes de las ESP's y a las entidades participantes, más una información adicional de CIV. Esta entrega se hará a través del IDU.
- Para SDM, en el Centro Comercial Parque La Colina, en calle 145 entre 58D y avenida Boyacá, se realizan trabajos sin PMT porque este se encuentra vencido. Reitera que debe haber un número telefónico para comunicar el caso.
- Calle 70A por 89A, contrato 1383/17, se hizo intervención por fallo de domiciliaria y se encuentra pendiente la recuperación.

2. Javier Patiño.

- Manifiesta avance de construcción de vivienda en las zonas de antejardín donde se encontraban redes de la Empresa y ahora estas quedaron en el área de la vivienda. Gonzalo Cruz, representante de la SDP, expresa que el tema debe revisarse con el Plano Urbanístico que determine el paramento de ese antejardín, porque esta construcción tendría carácter ilegal pues en ese caso no tendría licencia.

2.4 INTERVENCIÓN DE UMV

1. Humberto Ramírez.

- Con radicado 20191200035681 del 10 de junio la UMV le da respuesta a la ciudadana OLGA ZARABANDA informándole que su solicitud para intervenir los segmentos viales ubicados en la Calle 42A Bis con Carrera 95 y Carrera 96 Bis entre Calle 42A Sur y Calle 42 A Bis Sur, escapan de su competencia, toda vez que requieren de actividades de construcción. No obstante lo anterior la DTP del IDU mediante oficio 20192250606991 del 20 de junio , también le da respuesta a la señora ZARABANDA , incluyendo un cuadro con las competencias de las entidades, en donde se especifica que la función de la entidad corresponde a "Rehabilitación y mantenimiento periódico de la malla vial local " , sin embargo en el penúltimo párrafo del mencionado oficio concluye que la atención de la vía , que requiere de actividades de construcción, está a cargo del FDL de Kennedy y/o la UAERMV (UMV). Por lo anterior, se solicita mayor precisión en la respuesta.

2.5 INTERVENCIÓN DE CODENSA

1. German García.

- En transversal 60 No. 67 B – 75 sur, conjunto residencial “El Cielo”, se requiere hacer conexión en una distancia de 30 metros desde la cámara al conjunto. Se solicitó PMT y lo negó IDU por pólizas, requiere saber el estado de las mismas. Álvaro Reinoso pide el envío de la información al correo para averiguar.
- Para IDU, carrera 50 por calle 5, negaron cruce a cielo abierto. Pide reevaluar para realizarlo con excavación tradicional y no exijan perforación dirigida.
- Para SDM, en Plaza Claro se trabajó por emergencia y no se alcanzó a finalizar la obra. Se requiere ampliar PMT. Fue solicitud del lunes y el proyecto se encuentra detenido. Pide agilizar.
- La Empresa envió notificación al IDU para evaluación Proyectos 2020. Pide archivo gráfico de las reservas en sistema shape.

2.6 INTERVENCIÓN DE CLARO

1. José Ricardo Velasco.

- En calle 105 No. 17A - 24, tema remitido con foto al chat, instalación de poste en la que no se recogieron escombros. Pide colaboración.

2.7 INTERVENCIÓN DE MOVISTAR

1. Luis Enrique Gómez.

- Avenida carrera 50 por calle 22, avenida Ferrocarril sentido sur – norte, se hundió vía por falla en el acueducto.
- En carrera 50 por avenida El Dorado falta tapa por cámara de Codensa.
- En avenida Boyacá por 54 A, en calzada lenta sentido sur – norte, cargue de acueducto que está fallando.
- Operación Red Matriz Autonorte por calle 138, obras de Movistar. El director de Red Matriz rechaza las obras y dice que los documentos no son aprobados. Se pide aclaración.



Ing. Álvaro Reinoso Guerra
Presidente



Arq. Gonzalo Cruz Marín
Secretario Técnico