

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 28 de 2024

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 01 de agosto de 2024

HORA: 07:30 am a 8:30 am

LUGAR: Sesión Virtual – Google Meet

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jaime Augusto Bermúdez Díaz	Director OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		Presidente Comité
Álvaro Reinoso Guerra	Profesional DTAI	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Onisalba Segura de Arbeláez	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU		X	
William Fernando Chávez G.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Liliana Chaparro	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Bertha Liliana Torres M.	Profesional OCIT	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	X		
Karen Bejarano	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Sandra Palacios Sanabria	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA		X	Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Sara Juliana Delgado	Profesional SDA	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA	X		Delegación con radicado SDP N°. 2-2024-28844
Martha Helena Silva Morales	Profesional SDM	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-08986
-	-	Policía Metropolitana de Bogotá – Seccional de Tránsito y Transporte.		X	Se remitió solicitud de delegación mediante radicado SDP N°. 2-2024-02856
Hernán Mauricio Bernal	Profesional UAECD	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-42996
Humberto Ramírez Gómez	Profesional UMV	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UMV	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-39834

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Yira Bolaños Enríquez	Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (E)	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-26014

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre	Cargo	Entidad
Paola Andrea Gámez Tabimba	Profesional Subdirección Planes Maestros	Secretaría Distrital de Planeación – SDP

INVITADOS PERMANENTES:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
Jacqueline Friede V.	Profesional SDG	Secretaría Distrital de Gobierno	X		
Nubia Riaño Abril	Red Matriz	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-60328
José Mauricio Mahecha G.	Zona 1 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Wilson Javier Porras Ramírez	Zona 2 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Luis Francisco Rodríguez Barreto	Zona 3 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Juan Carlos López	Zona 4 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-44522
Javier Patiño Pérez	Zona 5 EAAB	Empresa de Acueducto y Alcantarillado – EAAB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-50151
Nicolás Andrade Duque	Profesional Claro Colombia	Claro Colombia	X		
Jorge Mauricio Arenas	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.	X		
Fernando Cruz	Profesional ENEL Colombia S.A.	ENEL Colombia S. A.		X	
Carmen Rocío López	Profesional ETB	ETB	X		Delegación con radicado SDP N°. 1-2024-13416
Alexandra Rojas	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	
Luis Henry Sánchez	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP		X	Delegación con radicado SDP N°. 1-2023-43916
Mauricio García	Profesional VANTI	VANTI S. A. ESP	X		
Jolgilio Augusto Peña Bermúdez	Profesional Movistar	Movistar Colombia	X		

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Asiste		Observaciones
			Sí	No	
John Betancourth Gutiérrez	Profesional FDL de Ciudad Bolívar	Alcaldía Local de Ciudad Bolívar	X		
Iván Sepúlveda	Profesional FDL de Sumapaz	Alcaldía Local de Sumapaz	X		

CITACIÓN: Por tratarse de una reunión virtual se hizo por los medios digitales disponibles.

ORDEN DEL DÍA:

A continuación, se presenta la agenda para la sesión:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.
3. INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESION ANTERIOR (27 DE 2024).
5. INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES.
6. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.
7. TOMA DE DECISIONES.
8. COMPROMISOS.
9. CONCLUSIONES.

DESARROLLO:**1 VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se realiza la verificación de los asistentes a la reunión, encontrando que la mayoría de los invitados se encuentran presentes, por tanto, se abre la sesión N°. 28 de 2024.

2 APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

La profesional Liliana Torres en su calidad de apoyo al presidente del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital abre la sesión veintiocho **(28)** del año 2024, dando la bienvenida a todos los asistentes, y se presenta la propuesta del orden del día relacionada en el acta; la cual es aprobada por los asistentes.

3 INTERVENCIÓN DE ALCALDÍAS LOCALES

Se programó con la Dra. Jacqueline Friede de la Secretaría Distrital de Gobierno – SDG la participación rotativa de las Alcaldías Locales a las sesiones del comité, para la actual mesa de trabajo le corresponde el turno a los Fondos de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y Sumapaz, a continuación, se inicia su participación:

3.1 Alcaldía de Ciudad Bolívar– John Betancourth Gutiérrez:

Se presenta como profesional encargado de los contratos viales en la oficina de infraestructura de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, explica que en este momento se encuentran en

ejecución los contratos 614 y 759, al respecto se informa que para el contrato 759 se han tenido acercamientos con la EAAB a través del Ingeniero Jorge Barriga y Samuel, para inspección de cajas y medidores, por lo cual, el trabajo ha sido colaborativo con esta ESP.

Por otro lado, con VANTI se llevó a cabo reunión el día lunes, donde la Dirección de riesgos entregó un comunicado para cada uno de los contratos (614 y 759), en donde se explicaron las sanciones económicas y las reparaciones que se están cobrando a cada proyecto con fecha de corte al 25 de junio, internamente se está revisando la manera de poder negociar los montos, en aras de preparar la liquidación de los contratos.

Al respecto, hay algunas dudas relacionadas con los cobros realizados por reparación, ya que para una tubería del mismo diámetro en algunos casos se cobra 7 millones y en otros 500 mil.

Intervención VANTI - Mauricio García: Hay unas tarifas para calcular los costos de reparación de redes, en donde no solo depende del diámetro, sino del daño (si es una rotura total o no), además de los clientes afectados, el gas fugado, la duración del daño.

De igual manera, se solicita información de contacto del Ingeniero John para programar mesa de trabajo con el área de daños, que son la dependencia encargada de la facturación y analizamos caso por caso para adelantar la liquidación de este contrato.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que los costos asociados al traslado de redes son diferentes al de daños, y, por tanto, se contarán como un valor adicional.

3.2 Alcaldía de Sumapaz – Iván Sepúlveda:

Se informa que no se tienen temas pendientes para presentar en este espacio de coordinación. Se agradece la invitación a la mesa de trabajo.

4 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR (26 DE 2024).

La profesional Paola Andrea Gámez Tabimba de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP; da lectura al acta del día 25 de julio de 2024, correspondiente a la sesión número 27 del Comité de Obras e Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, de la misma no se presentaron observaciones.

También se menciona, que el **informe trimestral II** y **las actas 25 y 26** se encuentran publicados en la página Web de la Secretaría Distrital de Planeación. Lo anterior, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 753 de 2020; frente a cualquier consulta y/o seguimiento ciudadano, de cualquier entidad y/o ente de control.

A continuación, se observa un resumen de elaboración, revisión, firma y publicación de actas e informes:

Nº.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
PLAN DE TRABAJO	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.

Nº.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
1	18/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
2	25/01/2024	X	X	X	X	3-2024-06586	19/02/2024	Publicado en página web.
3	01/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
4	08/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
5	15/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
6	22/02/2024	X	X	X	X	3-2024-10712	14/03/2024	Publicado en página web.
7	29/02/2024	X	X	X	X	3-2024-11328	21/03/2024	Publicado en página web.
8	07/03/2024	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
9	14/03/2024	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
10	21/03/2024	X	X	X	X	3-2024-14731	24/4/2024	Publicado en página web.
INFORME	TRIMESTRE I	X	X	X	X	3-2024-13821	17/4/2024	Publicado en página web.
11	04/04/2024	X	X	X	X	3-2024-14731	24/4/2024	Publicado en página web.
12	11/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16758	10/5/2024	Publicado en página web.
13	18/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16758	10/5/2024	Publicado en página web.
14	25/04/2024	X	X	X	X	3-2024-16391	8/5/2024	Publicado en página web.
15	02/05/2024	X	X	X	X	3-2024-18159	27/5/2024	Publicado en página web.
16	09/05/2024	X	X	X	X	3-2024-18601	06/06/2024	Publicado en página web.
17	16/05/2024	X	X	X	X	3-2024-19872	13/06/2024	Publicado en página web.

Nº.	Fecha acta	Elaborada	Revisada	Firma	Publicada	Radicado SDP Solicitud Publicación	Fecha de publicación	Observaciones
18	23/05/2024	X	X	X	X	3-2024-19872	13/06/2024	Publicado en página web.
19	30/05/2024	X	X	X	X	3-2024-20615	20/6/2024	Publicado en página web.
20	06/06/2024	X	X	X	X	3-2024-21201	28/6/2024	Publicado en página web.
21	13/06/2024	X	X	X	X	3-2024-21311	28/6/2024	Publicado en página web.
22	20/06/2024	X	X	X	X	3-2024-22571	10/7/2024	Publicado en página web.
23	27/6/2024	X	X	X	X	3-2024-23136	10/7/2024	Publicado en página web.
INFORME	TRIMESTRE II	X	X	X	X	3-2024-26366	2/8/2024	Publicado en página web.
24	04/07/2024	X	X	X	X	3-2024-24411	22/7/2024	Publicado en página web.
25	11/07/2024	X	X	X	X	3-2024-26764	2/8/2024	Publicado en página web.
26	18/07/2024	X	X	X	X	3-2024-27253	2/8/2024	Publicado en página web.
27	25/07/2024	X	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente	En proceso de firma en el IDU.
28	01/08/2024	X	En trámite	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	En revisión, se efectúa aprobación en sesión del 08 de agosto de 2024.

5 INTERVENCIONES ENTIDADES/EMPRESAS PRESENTES:

A continuación, la ingeniera Bertha Liliana hace la distribución de las intervenciones por parte de las Entidades y/o Empresas de Servicios presentes:

5.1 ETB – Carmen Rocío López:

Con relación a los casos asignados en la instancia se informa lo siguiente:

- **Caso 101:** Se solicita sea retirado, fue atendido.
- **Caso 78:** El Ingeniero Juan Fernando solicita escalonamiento al comité, teniendo en cuenta que no ha sido posible agendar una reunión con la Ingeniera Nubia Riaño, ya que se han enviado correos de fecha 18 y 25 de junio para retomar la reparación de la cámara del sector de la calle 26 con avenida carrera 68, sin respuesta alguna.

Intervención EAAB – Red Matriz – Nubia Riaño: Se está reprogramando la visita con el área de mantenimiento, en el transcurso de esta semana se comunicará agendamiento. Se toma nota del número de celular del ingeniero de ETB para realizar contacto.

5.2 Claro – Nicolás Andrade Duque:

- **Caso 149 (nuevo):** Para UAERMV, caso reportado en el chat de WhatsApp del comité el día 29 de julio de 2024, se relaciona con hueco en la calle 8B N°. 80C-09, barrio Castilla, el cual presenta alto riesgo para la comunidad, se solicita su atención.

EAAB – Zona 5 – Javier Patiño: Se informa que, verificado el sector, no hay daño de redes asociado a deterioro de calzada.

5.3 IDU – William Fernando Chávez:

Se agradece la atención oportuna de los casos que han sido presentados en la instancia, en lo relacionado con reposición de tapas.

De acuerdo con lo mencionado, se solicita cierre del **caso 119**.

5.4 IDU – Liliana Torres Moreno:

- **Caso 150 (nuevo):** Para EAAB-Zona 3, caso reportado en el chat de WhatsApp del comité el día 30 de julio de 2024, se relaciona con recuperación del espacio público por intervención de redes en la calle 24 #7-18.

Intervención EAAB-Zona 3 – Luis Francisco Rodríguez: Se informa que cuenta con aviso EAAB N°. 1002156533 y se encuentra programado para recuperación.

NOTA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA:

De acuerdo con reporte recibido por parte de la profesional Liliana Torres del IDU, se reporta cierre de los siguientes casos:

- **Caso 05:** El Ingeniero Wilson Porras de la EAAB informa: Acorde con su solicitud se efectuó verificación en el sector de la Calle 28 por Carrera 33A, evidenciando que a la fecha no existen espacios públicos con afectación o pendientes de recuperar. Para el efecto se anexa registro fotográfico del sitio.
- **Caso 06:** Se informa que el 09 de febrero de 2024 se envió al Ingeniero Juan Carlos, el listado de los contratos de conservación de acuerdo con solicitud realizada.
- **Caso 88:** Aprobado en COOS 22 del 30 de mayo de 2024.
- **Caso 94:** Con relación a los puentes se dio reserva a 3 puentes de los 4 a la Alcaldía, solo uno no se reservó porque el IDU tiene programada una intervención, y en el oficio de respuesta 202423500582981 se indicó coordinar con Nidia Albarracín de la Subdirección Técnica de Estructuración de Proyectos, sin embargo, la Alcaldía al parecer no se contactó.

- **Caso 100:** Ya se ajustó el reporte de Enel quedando excluidos, para estos CIV solo hay un reporte de la SDM para señalización.
- **Caso 103:** Reunión realizada, los ingenieros Francisco Igua y Lina Esquivel estuvieron al frente de la mesa de trabajo.
- **Caso 129:** Frente al radicado IDU 202452601197802, la DTINI respondió a la Alcaldía Local por medio del oficio 202400000778751.
- **Caso 130:** Se realizó mesa de trabajo entre Secretaria de Movilidad y la Alcaldía Local de Barrios Unidos con el IDU como acompañante.

6 SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Para esta sesión, se reitera el cumplimiento de los casos que siguen pendientes por parte de las entidades y/o empresas asistentes; el estado de los compromisos es el siguiente:

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
4	Para la EAAB – Red Matriz, se expone un daño grave en la Av. Villavicencio entre CL 62B y CL 62C calzada oriental, debido a filtraciones al parecer en una cámara de la red matriz “Silencio – Casablanca” de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se indica que anteriormente el IDU ejecutó el contrato N°. 1697 de 2022 pero por los daños de filtración en la cámara se han venido presentando deterioros sobre estructuras. Solicita revisar el caso ya que no han tenido una respuesta positiva para que ya sea la UMV o el IDU reparen en el sector	EAAB – Red Matriz	Alta	IDU – Angélica Tatiana López Higuera en sesión 6: Se reitera pronta atención por parte de la EAAB-Red matriz, teniendo en cuenta que se han recibido solicitudes en derecho de petición y mediante requerimiento del Concejo de Bogotá, por lo cual, se solicita reparación oportuna en la Avenida Villavicencio entre CL 62B y CL 62C.
11	Para ENEL, en la calle 13 por Carrera 68D estructura caja de redes secas con afectación obstruye el paso en andén ofreciendo peligro a los transeúntes; enviado registro fotográfico al chat el 3 de febrero. Comedidamente, se solicita a la ESP competente verificar y adelantar las acciones pertinentes.	ENEL COLOMBIA	Normal	Pendiente
14	Se solicita realizar revisión con un delegado de ENEL, de los casos que se encontraban pendientes del año pasado, por lo cual se propone realizar una serie de visitas a los puntos objeto de requerimiento.	ENEL COLOMBIA	Alta	Pendiente
21	Se recomienda a la EAAB-Red Matriz, la situación presentada en la Avenida Calle 80 con Avenida Boyacá, Álvaro Reinoso amablemente remitió contacto de la persona con quien se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de media tensión.	EAAB – Red Matriz	Alta	Intervención IDU – Álvaro Reinoso en sesión 6: Las obras que generaron el daño corresponden a la ejecución de un contrato de la EAAB para la manija de la red matriz de Tibitoc, se envió desde IDU el contacto del director de obra del contrato, también los datos del área de gestión ambiental y social de la obra, y se pone en conocimiento a Nubia Riaño de la situación, quién indica que se va a comunicar con el Ingeniero Gino como supervisor del contrato.

Nº.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
22	Para ENEL, en la calle 25B con carrera 40 al costado sur oriental, existe una cámara de Telmex (actualmente Claro) de características 276, al revisarla se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para alojar su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión tipo cárcamo con ductería y ya instaló trenzas eléctricas para ingresar a un edificio que está en el sector. Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, ya que está construida para alojar los activos de telecomunicaciones, y no para normas eléctricas? Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.	ENEL COLOMBIA	Normal	ENEL – Mauricio Arenas en acta 06: Se coordinará visita conjunta, para que se verifique que fue lo que sucedió y de esta manera se pueda dar solución al caso expuesto.
23	Para IDU, se informa que a la EAAB han llegado varias solicitudes ciudadanas y de ediles de Barrios Unidos, donde se solicita acopiar en otro lugar unos cargues ubicados en el costado occidental de la Avenida Calle 72 con Avenida NQS (también llamada calle de los muebles). Debajo del puente hay unos cargues, y se requiere retiro de los mismos ya que se observa problemas por acopio de basura e inseguridad, al respecto, es importante indicar que la EAAB no deja elementos ubicados en espacio público. De acuerdo con lo anterior, la comunidad señala que los cargues son de un contratista que estuvo desarrollando actividades sobre la carrera 50, y que corresponde a un contrato IDU, probablemente el 1564 de 2018, el cual se presume esta siniestrado. A la fecha, la atención de estos derechos de petición se ha convertido en un círculo vicioso, ya que IDU traslada por competencia a la EAAB, y EAAB no tiene competencia al respecto.	IDU	Normal	Intervención IDU – Angélica López en acta 06: Se revisará el tema al interior del IDU con la información adicional que ha indicado el Ingeniero Wilson Porras.
25	Para EAAB-Zona 1, corresponde a una afectación de la estructura del espacio público en la carrera 15 con calle 96, se solicita verificación y tomar las medidas correspondientes para reparar.	EAAB - Zona 1	Alta	Pendiente
26	Para IDU, el periodista de RCN Ricardo Henao hizo referencia a unos huecos que se califican como mortales, los cuales se encuentran ubicados en los carriles centrales de la Avenida Boyacá en el sentido Norte-Sur antes de llegar a la calle 68, otro después de la calle 63 antes de llegar al puente de la calle 26.	IDU	Alta	Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras en sesión 07: Desde zona 2 se hizo escalamiento de la situación, el área de mantenimiento a través del contrato de verificación efectuó recorrido por el carril central de la Avenida Boyacá sentido norte-sur, donde se indicó que efectivamente la vía tiene varios problemas en estructura de pavimento por baches, no obstante, una vez verificado se observa que no se encuentran relacionados con infraestructura de la EAAB. IDU- Onisalba Segura precisa en sesión 08: Se informó en comité interno del IDU, que la EAAB para las obras que viene desarrollando ha tenido como desvío la misma Avenida y que en ese sentido los huecos, posiblemente se han generado por esos desvíos sin que sean exactamente intervenciones como tal para las obras que se adelantan.
28	Para Movistar, se presentó situación en la calle 72 sur N°.100A-21 (también conocida como Estación de bombeo el Recreo), se presentó una dificultad con el tubo de expulsión de esa planta, generando inconvenientes con el tema sanitario, al parecer Movistar estaba adelantando unas obras entre el nuevo hospital de Bosa y el Colegio Pizarro León Gómez, cuando genero un lanzamiento longitudinal para su red, con tan mala suerte que a 2,50 metros esta la expulsión de una tubería de 10" a 16", y que descarga directamente al río con las aguas sanitarias, pues prácticamente se llevaron todas las campanas cada una de 6 metros. Por lo anterior, se solicita que estas obras sean socializadas	MOVISTAR	Normal	Pendiente

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
	y consultadas, la EAAB cuenta con inspectores de muchísima experiencia que pueden realizar un acompañamiento valioso a las ESP.			
29	Enviado al chat el pasado 4 de marzo, relacionado con hueco que se presenta en calzada de la carrera 15 por Calle 140 – 31, sentido norte - sur; se indicó por parte de quien originalmente hizo el reporta que al parecer tiene su origen en posibles filtraciones procedentes de redes de la EAAB-Zona 1.	EAAB - Zona 1	Normal	Pendiente
36	En la calle 102 entre carrera 15A y carrera 15B, sucede una situación similar con EAAB, sobre el espacio público donde se encuentra asociada una reserva en desarrollo del programa "renovación del sistema", por lo cual se solicita informar estado de la reserva. Observación FDL - 26 de mayo: Corrección de la dirección - Calle 112 entre carrera 15A y carrera 15B, espacio público costado norte.	EAAB - Zona 1	Alta	Pendiente
39	Se reportó al Chat el día 14/03/2024, hundimiento en la carrera 4 con calle 55, 57, 58 y 59, por lo cual se solicita verificación por parte de EAAB – Zona 2.	EAAB - Zona 2	Normal	Acta 22, EAAB – Zona 2 – Wilson Porras: Para dar continuidad al caso 39 se debe realizar inspección con CCTV, desafortunadamente en este momento el equipo se encuentra fuera de servicio, actualmente se está a la espera de los repuestos para su reparación, y continuar con las actividades programadas en este sector. Se remite el 24/06/2024 registro fotográfico de sectores sobre carrera 4 que ya tuvieron recuperación de espacio público.
43	Respecto del contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal del barrio Villa Alemania – Sector I, se señala que la disponibilidad de servicio de ENEL Colombia con la que se cuenta fue expedida en el año 2022 y a la fecha se encuentra vencida, por lo cual, se solicita su actualización.	ENEL COLOMBIA	Normal	Sesión 11 - ENEL – Mauricio Arenas: Se comunica que, al encontrarse ya vencida la certificación de disponibilidad del servicio, no puede generarse una prórroga, por lo cual deberán volver a radicar la solicitud y el tiempo estimado de respuesta corresponde a 15 días. Observación FDL - 26 de mayo: Se están adelantando las gestiones y trámites pertinentes para la actualización de la disponibilidad del servicio de energía eléctrica con ENEL.
47	Del contrato 277 de 2022, el contratista ya terminó las obras civiles del parque, y ENEL remitió vía correo electrónico en julio de 2023 comunicación indicando que se harían responsables de instalar el barraje necesario para la energización del parque tan pronto como el contratista terminará la obra civil, hace ya un tiempo se confirmó a ENEL que podían entrar a intervenir, pero a la fecha no se cuenta con respuesta. Se precisa que la obra civil terminó hace aproximadamente un año.	ENEL COLOMBIA	Normal	En sesión 21, se reitera el estado del caso 47 referente a requerimientos pendientes con ENEL CODENSA, donde se requiere instalación del barraje necesario para la energización del parque en el cual ya se encuentran terminadas las obras requeridas y solicitan a ENEL la instalación para poder liquidar el contrato ya que este no es posible sin que el parque tenga la iluminación verificada. Ya se ha notificado a ENEL desde agosto del 2023, pero no han obtenido respuesta. Intervención ENEL CODENSA – Mauricio Arenas: Respecto a la energización del parque, indica que ENEL fue a hacer la revisión de la obra encontrando que las cámaras tienen las tapas soldadas por lo que no fue posible la inspección de la ductería, ni realizar las respectivas validaciones que la compañía debe hacer, se solicitó al área encargada si es posible desoldar para hacer la revisión y realizar la energización lo más pronto posible.

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
				Indica que la energización se realiza de una subestación localizada en un conjunto residencial pero que en los documentos aportados no llegó la carta de autorización para obtener el ingreso al conjunto para poder hacer la revisión y la energización cuando corresponda.
49	Del contrato 173 de 2019, corresponde al parque Laguna Muzú, el parque ha tenido un problema con algunas luminarias, pero lo que se revisó y se tiene identificado con el contratista corresponde a un problema con la instalación del medidor. Lo anterior, se estuvo revisando con ENEL antes de semana santa, pero no hay pronunciamiento por parte de la ESP.	ENEL COLOMBIA	Normal	En sesión 21, se reitera el estado del caso 49 respecto al parque Laguna Muzú el parque ha tenido un problema con algunas luminarias, en donde se había identificado que el problema era un tema con el medidor. Respuesta ENEL CODENSA – Mauricio Arenas: Se solicita de igual manera revisar el tema a las 2:00 pm.
53	Para la EAAB-Zona 4, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se devuelven afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N°. 46-45 sur, cada vez que llueve se devuelve el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EAAB para efectuar visita conjunta y solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.	EAAB - Zona 4	Alta	En sesión 12 - Zona 2 – EAAB – Wilson Porras: Se va a intentar coordinar una visita ya que el personal operativo de la empresa se encuentra enfocado en temas de racionamiento por temas de racionamiento de agua, entonces durante el día se efectuará comunicación para agendar el requerimiento. Wilson Porras informa en sesión 16: Se han programado dos visitas con la persona que se refirió de ETB, pero se ha indicado que no hay disponibilidad por parte de ETB para atender la inspección. En sesión 23, se remitió informe presentado por Arq Carmen Rocío López a Juan Carlos López.
54	Para EAAB-Zona 2, se remite derecho de petición asociado a la afectación en un muro del jardín de la vivienda ubicada en la calle 67A con carrera 50B, en razón, a unas obras que adelantó la EAAB mediante contrato 1-01-32100-1530 de 2021 – Consorcio Cuencas, al parecer la EAAB en la ejecución de obra afectó el andén, una cámara de ETB y el muro del antejardín de la casa, se solicita realizar visita de campo y efectuar validación para emitir respuesta a peticionario. Se adjunta documento.	EAAB - Zona 2	Normal	Wilson Porras informa en sesión 16: Lo está atendiendo la empresa, se presenta inconveniente con obras que ejecutó un contrato de la zona, por lo cual se informa que el supervisor se encuentra haciendo acercamientos con el contratista para que de las explicaciones del caso y se pueda emitir respuesta de fondo a la ciudadana.
56	Para ENEL, se solicita retiro y reposiciones de tapas de Enel en la Calle 12 # 6-14.	ENEL COLOMBIA	Alta	Pendiente
69	Para Alcaldía de Kennedy, se está presentando inconveniente en el barrio La Chucua, CL 40 sur con KR 72G, se viene tratando tema desde agosto de 2022, con Movistar se efectuó visita encontrando vía recién intervenida por un contratista del FDL Kennedy, el manejo de la obra fue problemático, la comunidad presentó diversas quejas por inundaciones, entre ellas se encuentra la infraestructura de Movistar, en la cual se presenta filtración de aguas residuales. Se requiere pronunciamiento de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con garantía y pólizas, antes de que la EAAB realice algún tipo de intervención sobre este sector, que presenta problema en redes.	Alcaldía Kennedy	Normal	Pendiente

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
77	Para EAAB – Zona 1, se remitió derecho de petición el 19 de abril de 2024, donde se da traslado por socavación en la calle 167 con carrera 50 en el Barrio Britalia, igualmente se envió copia a la Alcaldía de Suba y Secretaría Distrital de Movilidad. De acuerdo con correo electrónico del 17 de mayo de 2024, remitido por la Ingeniera Angélica Tatiana López Higuera se reasigna caso a la Alcaldía Local de Suba.	Alcaldía Suba	Normal	En sesión 19 IDU indica , se reasignó al FDL-Suba, al respecto se remitió correo a la Dra. Jacqueline para que se gestione con el delegado de la Alcaldía Local.
78	Para EAAB – Red matriz, en el separador de la calle 26 con Avenida Carrera 68, se observa cámara de ETB afectada por contrato ejecutado por la EAAB con N°. 101254000185 de 2021 de red matriz, de acuerdo con lo indicado se informa que debido a las excavaciones que se realizaron en este sector se afectó infraestructura de ETB, dejando la placa superior desprendida y las paredes desplomadas. Se requiere la protección de los cables de fibra óptica ya que se encuentran expuestos, ETB desea evitar daños y hurtos en el sistema.	EAAB – Red Matriz	Alta	Caso reportado desde 2023. Nubia Riaño informa en sesión 14: Ya se tiene contrato para atender esta actividad, la próxima semana se tiene programado realizar los respectivos arreglos. SESIÓN 28: ETB - Carmen Rocío López informa: El Ingeniero Juan Fernando solicita escalonamiento al comité, teniendo en cuenta que no ha sido posible agendar una reunión con la Ingeniera Nubia Riaño, ya que se han enviado correos de fecha 18 y 25 de junio para retomar la reparación de la cámara del sector de la calle 26 con avenida carrera 68, sin respuesta alguna. Intervención EAAB – Red Matriz – Nubia Riaño: Se está reprogramando la visita con el área de mantenimiento, en el transcurso de esta semana se comunicará agendamiento. Se toma nota del número de celular del ingeniero de ETB para realizar contacto.
79	Para EAAB – Zona 3, se requiere de manera urgente visita, apiques y reparación de canalización de Telefónica, que fue afectada en intervención realizada por la EAAB para instalación de tubería.	EAAB - Zona 3	Normal	Pendiente
83	Para IDU, se ha venido informando al personal asignado al contrato de la Avenida Guayacanes con calle 10 (contrato 1540 de 2018) que los sumideros construidos tienen algunas dificultades en su operación. Entre esto que colapsan, anoche se presentó un accidente por esta causa. Se requiere pronunciamiento por parte del IDU, se entiende que la obra está finalizando construcción, pero no se ha recibido por parte de la EAAB y se requiere su atención sobre este aspecto.	IDU	Normal	Pendiente
91	Para ENEL, se relaciona con un poste en el barrio Pradera, dirección carrera 47 N°. 71-64, está bastante inclinado y la vía ya está ejecutada, no obstante, no se pondrá en servicio hasta tanto haya aplome del poste, se cuenta con radicado al respecto 60190773 del 03 de mayo de 2021, se solicita su apoyo para atender solicitud considerando que se presenta riesgo para transeúntes.	ENEL COLOMBIA	Normal	Pendiente
92	Para VANTI, en el CIV 19013589 del barrio las Huertas, se solicita traslado de unos medidores, la ingeniera de obra hizo el requerimiento al delegado Jonathan Fierro, el coordinador Oscar Hernández y al inspector Nelson Sánchez, para subir los reguladores que se encuentran en el espacio público, pero no se ha avanzado al respecto y se han detenido las actividades sobre este costado del espacio público (solicitud fue realizada vía telefónica, no se cuenta con radicado).	VANTI GAS NATURAL	Normal	Sesión 18 Intervención VANTI - Mauricio García: Se solicita soporte de radicado VANTI para poder gestionar la solicitud, ya que usualmente el trámite de traslado es realizado por el propietario, y se tiene la experiencia que el cliente no asume esos costos, por lo cual se convierte en un tema complejo. De todas maneras, se realizará comunicación con Jonathan Fierro para ver en qué estado se encuentra la modificación, puesto que, si se hubiera proyectado en la etapa de consultoría, ya se habría realizado el traslado.

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
95	Para EAAB – Zona 1, se reporta en la calle 126 entre carrera 7Bis y carrera 7B, daño sobre estructura de pavimento posiblemente generado por redes de alcantarillado.	EAAB - Zona 1	Normal	En acta 19, IDU señala que el Ingeniero Mauricio informó que había sido enviado a la dependencia de mantenimiento de zona 1.
97	Para Movistar, considerando la situación expuesta sobre el sector de Patio Bonito, se solicita una reunión urgente con el director de construcciones de Movistar para verificar varias temáticas relacionadas con la gestión del riesgo en las intervenciones que vienen realizando.	MOVISTAR	Alta	En sesión 18, Movistar – Jolgilio Peña: Se solicita correo electrónico notificando situación para adelantar con el área encargada de los trabajos realizados por contratistas.
98	Para EAAB-Red matriz, se solicita la colaboración de la EAAB en la recuperación de la infraestructura de Movistar, teniendo en cuenta las intervenciones que están realizando en la Avenida Boyacá entre calle 9 y calle 11, ya que continúan trabajando, pero no hay respuesta en cuanto a los daños generados.	EAAB – Red Matriz	Normal	Pendiente
108	Para VANTI, con referencia a los casos 81 y 82, de acuerdo con lo informado por el área de conservación las situaciones presentadas sobre la AC 80 no fueron recibidas a conformidad por parte de la interventoría y el contratista, por lo tanto, se solicita visita de campo con delegados de UAERMV y VANTI con Ingeniero Sergio Alejandro Díaz quien integra el equipo de apoyo a la supervisión del contrato 1782 de 2021.	VANTI GAS NATURAL	Normal	Acta 21, De IDU se informa que con referencia a los casos 81 y 82, no se han llevado a cabo los recorridos requeridos a VANTI y UAERMV, por parte de la UMV hoy se remitió la información de contacto del Ingeniero Carlos Castaño, quién obra como gerente de infraestructura urbana de la Unidad de Mantenimiento Vial. Desde la OCIT se transmitió la información al Ingeniero Sergio Díaz, quién es apoyo a la supervisión del citado contrato, entonces se espera coordinar prontamente dicha reunión. Respecto de VANTI, se informa por parte de la supervisión que hoy se realizará recorrido. Acta 22: Con referencia a los casos 81 y 82, el ingeniero Sergio Alejandro Díaz del Área de Conservación informó que el 13 de junio realizaron los recorridos con VANTI y UAERMV. Con la UAERMV se dejó el compromiso que serían reparadas las afectaciones y que iniciarían el día lunes y terminarían el día miércoles. Para el caso de VANTI, se levantó acta de inspección y quedó el compromiso que en un lapso de 15 días hábiles estarían culminando los arreglos de las zonas que habían sido afectadas.
111	Para Movistar, se solicita respuesta de la petición con radicado 20240419105915900 del 24 de abril de 2024.	MOVISTAR	Normal	Pendiente
112	Para IDU, presenta situación pendiente relacionada con la construcción del cable aéreo San Cristóbal del contrato IDU 1167 de 2023, para su ejecución se tuvieron que demoler en cada estación 2 manzanas, las estaciones objeto de consulta son “La Victoria” y “Altamira”, donde se demolieron predios, pero el IDU no ha generado cierre de las cuentas contrato, de las mismas se está contabilizando consumo. Por lo anterior, se solicita al IDU pronunciamiento, y que como se ha requerido realice los cierres de las cuentas.	IDU	Normal	Durante el día 06 de junio de 2024, el Ingeniero Álvaro Reinoso remite correo electrónico a la Dirección Técnica de Predios informando la situación presentada sobre el sector, para realizar la debida suspensión del servicio. Acta 23 - EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López: Se solicita información al IDU respecto de la petición de suspensión de servicio sobre manzanas que fueron adquiridas mediante compra de predios para construcción de proyecto de cable aéreo. Acta 23 - IDU – Álvaro Reinoso: Se remitió

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
				correo informando el caso el 06 de junio, no obstante, se continuará gestión con profesional Mateo Grajales, a su vez Liliana Torres puede generar un apoyo escalando tema a interior del IDU.
114	Para EAAB-Red Matriz, se solicita visita técnica de la EAAB en la Avenida Ciudad de Villavicencio con calle 65 sur (se requiere verificar dirección) teniendo en cuenta que se presentan empozamientos posiblemente por causa de las redes, y este corredor vial fue intervenido hace poco mediante contrato de conservación IDU.	EAAB – Red Matriz	Normal	Pendiente
115	Para EAAB-Zona 2, se informa del contrato IDU de conservación 1794 de 2021, que la EAAB adelantó reparación de redes sobre espacio público de la carrera 50 con calle 63, en el CIV 13002801 PK 92074656, las mencionadas maniobras afectaron espacios intervenidos a través del citado contrato. Por lo cual, se requiere coordinar visita con apoyo a la supervisión y tomar decisiones al respecto.	EAAB - Zona 2	Normal	Acta 22, la EAAB a través del Ing. Wilson Porras informó que efectivamente verificó de manera interna, y obedece a unos arreglos que se hicieron sobre redes, por lo cual se generó aviso operativo 1002147100 con el cual se llevaría a cabo la recuperación del espacio público.
116	Por otro lado, respecto de la solicitud realizada la sesión anterior sobre un contacto del funcionario de la EAAB para coordinar obra que se encuentran desarrollando desde la calle 80 con Avenida Boyacá hacia el sur, se señala que el Ingeniero Gino no ha respondido los correos y no tiene línea celular activa, indicando de manera automática en sus correos que se encuentra en período de vacaciones, y redirigiendo a contactar al Ingeniero Mauricio Jiménez. Así las cosas, se solicita el apoyo de la EAAB para establecer comunicación con el mencionado funcionario.	EAAB – Red Matriz	Normal	En Acta 22 - Ing. Nubia Riaño: Se informa que efectivamente el Ingeniero Gino se encuentra en vacaciones, por lo cual quedó encargado el Ingeniero Gilberto López, se envía contacto para que se genere comunicación correspondiente.
119	Para Claro, se solicita instalar tapas faltantes sobre el sector de la Av. Caracas No. 5-12 y Av. Caracas No. 5-58, barrio San Bernardo de la localidad de Santa Fe.	CLARO	Alta	Acta 22 - ENEL – Mauricio Arenas: Se informa que, realizadas las visitas correspondientes, las cámaras pertenecen a empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones. El 24/06/2024, ETB verificó mediante visita y se informa que no son parte de su infraestructura. Acta 23 - IDU - William Fernando Chávez: Se emitió respuesta parcial al peticionario con base en las visitas realizadas por ENEL y ETB, en las cuales se confirma que no son parte de su infraestructura. A su vez, se remitió copia a las ESP de telecomunicaciones (Claro, Movistar, Tigo) y Secretaría Distrital de Movilidad para que se valide la propiedad de dicha infraestructura. Acta 24 - Intervención CLARO – Nicolás Andrade Duque: Ya se validó en campo, y la cámara doble es de Claro, la otra sencilla no se está seguro de a quién corresponde, pero se pondrán todas las tapas en el segmento. Se informa que las mismas se enviaron a construcción, por lo cual se instalarán la próxima semana, al respecto se comunicará de manera oportuna en el Comité.
122	Para ETB, se solicita respuesta a petición radicada con consecutivo 012826 del 31 de octubre de 2023 y 015527 del 31 de enero de 2024, donde se requiere certificado de "paz y salvo".	ETB	Normal	Pendiente

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
123	Para VANTI, se solicita respuesta a petición radicada con consecutivo 01523CR0015445 del 05 de diciembre de 2023 donde se requiere certificado de "paz y salvo".	VANTI GAS NATURAL	Normal	Pendiente
124	Para ENEL, se solicita reposición de tapas de cajas de inspección, las cuales fueron reportadas a la ESP mediante consecutivo 657851 del 23 de noviembre de 2023	ENEL COLOMBIA	Alta	Acta 23 - ENEL – Jorge Mauricio Arenas: Se toma nota del número de radicado y se verificará internamente, ya que la reposición de tapas es un tema de atención urgente por la generación de posibles accidentes. Se remite vía chat información de contacto para comunicarse directamente con profesional del Fondo de Desarrollo Local.
127	Para EAAB-Zona 1, se relaciona con una solicitud en la calle 162 entre carrera 54 y 55, donde se evidencia un posible daño de redes, se solicita realizar visita conjunta.	EAAB - Zona 1	Normal	Pendiente
128	Para ETB, se solicita atender caso presentado por Alcaldía Mayor sobre el sector de la carrera 7 entre calles 61 y 62 (costado oriental) donde se observan pozos sin tapa, generando alto riesgo para transeúntes.	ETB	Alta	Acta 23 - Respuesta ETB – Benjamín Ochoa: Se informa que respecto al caso 128, si corresponden a cámaras de ETB, se procedió a realizar reporte a la Gerencia de Servicios Masivos para que se efectúe la correspondiente reposición, así mismo se remita registro fotográfico para evidenciar el cumplimiento de la actividad.
132	Para IDU, se tienen algunas inquietudes respecto al Decreto 625 de 2023 – “Por medio del cual se reglamenta el artículo 132 del Decreto Distrital 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.” y se dictan otras disposiciones”, ya que en su artículo 13 se manifiesta que mediante nuevo acto administrativo se adoptarán los manuales e instructivos que se estimen pertinentes, por lo cual, se requiere este documento para iniciar programación de mantenimiento de andenes en la localidad.	IDU	Normal	Pendiente
134	Para EAAB, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, hay unas cajas en algunos tramos donde se está ejecutando que requieren intervención, por lo cual se solicita acompañamiento técnico de la ESP, al momento se ha intentado realizar contacto con el Ingeniero Mauricio Mahecha sin que se haya logrado gestionar, se han programado visitas sin llegar a realizarse.	EAAB - Zona 1	Normal	Pendiente
135	Para Movistar, respecto del contrato de construcción de malla vial 460 de 2023, se presenta infraestructura de dicha empresa en algunos tramos donde se está ejecutando, por lo cual se requiere acompañamiento técnico de la ESP.	MOVISTAR	Normal	Pendiente
136	Por otro lado, se presenta caso para EAAB-Zona 2, sobre calle 53 entre carreras 17 y 16 costado norte, es un sector comercial, sobre el mismo se ha presentado devolución de aguas negras, la comunidad ha intentado perforar las tapas de las cajas domiciliarias para tratar de evitar, pero esa no es la solución. Como se comentó previamente, se hablaron de estos casos con el Ingeniero Yamid, y se indicó que posiblemente hoy se realizaría visita de inspección a este sector, por lo cual se solicita su atención para avanzar con este tema.	EAAB - Zona 2	Alta	Pendiente

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
137	Para EAAB-Zona 3, se reporta en la carrera 13A N°. 23-81 socavación en la vía, falla de la carpeta asfáltica y estructura de soporte, debido a posible fallo de colector de aguas residuales, se evidencia pérdida de material en dicha estructura.	EAAB - Zona 3	Alta	UAERMV - Humberto Ramírez - Sesión 25: Para EAAB-Zona 3, se solicita atención de la carrera 13A con calle 23, se relaciona con requerimiento ciudadano para atender hueco generado sobre calzada, una vez realizada la visita se colige que puede relacionarse con atención de fallo sobre redes de alcantarillado, por lo cual se verificó y al parecer EAAB intervino, no obstante, aún se requiere recuperación de calzada.
138	Para EAAB-Zona 1, se presenta socavación con falla en estructura de pavimento en la calle 147 con carrera 12, costado sur, en el área aferente se observa pozo del sistema de alcantarillado, es posible que se presente por filtración del colector, por lo cual se solicita visita de inspección y de ser el caso, la debida atención de la EAAB.	EAAB - Zona 1	Alta	Pendiente
139	Para EAAB-Zona 3, la situación fue reportada a través de redes sociales, se localiza en la calle 22 con carrera 14 (Avenida Caracas), en donde se puede visualizar a través del registro fotográfico, falla en la estructura de pavimento posiblemente por socavación, se solicita visita de campo de la EAAB para verificar, y para que con el diagnóstico completo de la situación se tomen las decisiones pertinentes en aras de garantizar la seguridad vial en el sector.	EAAB - Zona 3	Alta	Pendiente
140	Para EAAB-Zona 1, respecto de la reparación realizada por la EAAB en la calle 134 con carrera 19, se realizó reparación de red sanitaria, no obstante, aún se requiere recuperación de espacio público, se solicita la debida gestión.	EAAB - Zona 1	Alta	Pendiente
142	Para VANTI, se solicita apoyo para traslado de redes en el CIV 16004474, del barrio San Francisco.	VANTI GAS NATURAL	Normal	Acta 26: Alexandra Rojas solicita indicar si se ha emitido comunicado formal a VANTI, en dado caso que no, por favor remitir al correo que se remite vía chat de Google Meet.
143	Para EAAB-Zona 3, se solicita apoyo para adecuación de collarín de cobre en el CIV 16004474, del barrio San Francisco. Así mismo, se aclara que el Ingeniero Francisco siempre ha sido muy presto en apoyar y atender a los llamados del Fondo de Desarrollo Local.	EAAB - Zona 3	Normal	Pendiente
144	Para ENEL, se reporta tapa faltante en la KR 7 con CL 41, se solicita reposición por generar un alto riesgo de accidente para transeúntes y vehículos.	ENEL COLOMBIA	Alta	Respuesta ENEL – Mauricio Arenas en sesión 26: Respecto del caso de la calle 41, se informa que fue reportado a unidad operativa, y se están realizando las gestiones pertinentes para adelantar reposición de tapa.

N°.	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	OBSERVACIONES
145	Para EAAB-Zona 3, se solicita atender hundimiento reportado en la AC 3 frente a placa 51A-10.	EAAB - Zona 3	Alta	Pendiente
146	Para EAAB-red matriz, se reporta daño en la carrera 70C (Avenida Ciudad de Villavicencio) con calle 63 sur, se solicita verificar estado de redes.	EAAB – Red Matriz	Alta	Pendiente
147	Para EAAB-Zona 3, se solicita atender reporte realizado por redes sociales respecto a cruce de la carrera 71D con calle 3 sur (al lado del parque Mundo Aventura), donde se observa peligroso hueco por posible socavación.	EAAB - Zona 3	Alta	Pendiente
148	Para EAAB-Zona 2, se reporta falla en estructura de pavimento posiblemente generado por red de alcantarillado en la carrera 16A con calle 78, frente al CC Unilago, se solicita realizar visita y generar las medidas pertinentes para atender daño.	EAAB - Zona 2	Alta	Acta 27 - Intervención EAAB-Zona 2 – Wilson Porras: Se realiza verificación frente al predio KR 16A #78-79, se encuentra hundimiento en vía costado lateral occidente, en línea con red. Se verifica pozo aguas abajo en la KR 16A con calle 79 y se encuentra drenando con normalidad, se verifica pozo aguas arriba en la KR 16A con calle 78, y se encuentra pozo funcionando con normalidad.
149	Para UAERMV, caso reportado en el chat de WhatsApp del comité el día 29 de julio de 2024, se relaciona con hueco en la calle 8B N°. 80C-09, barrio Castilla, el cual presenta alto riesgo para la comunidad, se solicita su atención.	UMV	Alta	Acta 28 - EAAB – Zona 5 – Javier Patiño: Se informa que, verificado el sector, no hay daño de redes asociado a deterioro de calzada.
150	Para EAAB-Zona 3, caso reportado en el chat de WhatsApp del comité el día 30 de julio de 2024, se relaciona con recuperación del espacio público por intervención de redes en la calle 24 #7-18.	EAAB - Zona 3	Normal	Acta 28 - Intervención EAAB-Zona 3 – Luis Francisco Rodríguez: Se informa que cuenta con aviso EAAB N°. 1002156533 y se encuentra programado para recuperación.

6.1 Balance Compromisos:

Vigencia	2024	Balance
-Casos presentados	150	100,00%
-Casos resueltos al corte	93	62,00%
-Casos pendientes al corte	57	38,00%

7 TOMA DE DECISIONES

Las decisiones tomadas en la sesión de hoy se relacionan a continuación:

7.1 Incremento en el número de casos resueltos por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

A partir de la articulación y concurso de las diferentes entidades y/o empresas de servicios públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital, se lograron resolver siete (07) casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el compromiso 5, 6, 88, 100, 101, 103 y 129, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.

7.2 Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta los compromisos pendientes en esta instancia de coordinación Distrital, las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, para plasmarlos en el seguimiento que debe hacerse a los mismos.

Icono	Decisión
	Gestión adelantada por parte de las entidades y/o empresas de Servicios Públicos participantes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital.
Síntesis: Se lograron resolver siete (07) casos presentados en este espacio de coordinación interinstitucional, el compromiso 5, 6, 88, 100, 101, 103 y 129, a su vez, se presentó gestión de los casos expuestos en la actual mesa de trabajo.	
	Seguimiento detallado para la resolución de casos y/o temas pendientes en el Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos del Distrito Capital
Síntesis: Las entidades participantes, realizarán un seguimiento detallado al estado de los casos y/o temas presentados anteriormente, con el fin de buscar una pronta solución a los mismos, especialmente ENEL, EAAB – Zona 1 y EAAB – Zona 3.	

8 COMPROMISOS

Compromisos		Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
1	Revisar compromisos anteriores para hacer seguimiento en siguiente reunión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 08 de agosto de 2024

Compromisos		Nombre responsable	Entidad	Fecha límite para su cumplimiento
2	Adelantar y gestionar tablero de control publicado en Google Looker Studio, correspondiente a gestión del Comité.	Presidente y secretaria técnica	IDU - SDP	Jueves, 08 de agosto de 2024
3	Asistir a la siguiente sesión del Comité Operativo de Obras de Infraestructura de Servicios Públicos de acuerdo con el medio citado para la sesión.	Delegados	Entidades Asistentes	Jueves, 08 de agosto de 2024

9 CONCLUSIONES

La profesional Liliana Torres del IDU concluye la sesión número veintiocho **(28)** del Comité para la vigencia 2024, recomendando a todas las entidades asistentes, que se deben revisar los temas pendientes para evacuar aquellos que ya están listos y/o casi listos para culminarlos y sacarlos del cuadro de compromisos del Comité.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: **jueves, 08-agosto de 2024 a las 7:30 am, de manera virtual.**

En constancia se firman,


JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ
PRESIDENTE


PAOLA ANDREA GÁMEZ TABIMBA
SECRETARIA

Proyectó: Paola Andrea Gámez Tabimba– SDP.

Revisó: Álvaro Reinoso Guerra – IDU.
William Fernando Chávez – IDU.
Bertha Liliana Torres M. – IDU.


Aprobó: Jaime Augusto Bermúdez Díaz - IDU.

Anexo: 1. Tablero de control – COISP – Corte Acta 28 de 2024.
2. Matriz de seguimiento casos presentados en la instancia – Corte Acta 28 de 2024.
3. Reporte de casos cerrados IDU.


Subserie 2131-2.14

Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO


Número de casos registrados por mes



Número de casos resueltos por mes



Número de casos pendientes por mes



Recuento de casos

Nº. DE CASO	MES REP...	SOLICITUD	ENTIDAD RESPONSABLE	PRIORIZACIÓN	ESTADO DEL CASO
1	01. Enero-2...	Para ENEL, se solicita que se revis...	ENEL COLOMBIA	Alta	ATENDIDO
2	01. Enero-2...	Para EAAB – Zona 5, respecto de ...	EAAB - Zona 5	Alta	ATENDIDO
3	02. Febrero-...	Se informa sobre las afectaciones ...	IDU	Normal	ATENDIDO
4	02. Febrero-...	Para la EAAB – Red Matriz, se ex...	EAAB – Red Matriz	Alta	PENDIENTE
5	02. Febrero-...	Para la EAAB, en la CL 28 con K...	IDU	Alta	ATENDIDO
6	02. Febrero-...	Para el IDU, solicita reunión para t...	IDU	Normal	ATENDIDO
7	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 5, En Carrera ...	EAAB - Zona 5	Normal	ATENDIDO
8	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 1, en Calle 171 ...	EAAB - Zona 1	Normal	ATENDIDO
9	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 1, en carrera 11 ...	EAAB - Zona 1	Normal	ATENDIDO
10	02. Febrero-...	Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo...	EAAB - Zona 4	Normal	ATENDIDO
11	02. Febrero-...	Para ENEL, en la calle 13 por Carr...	ENEL COLOMBIA	Normal	PENDIENTE
12	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 5, respecto de ...	EAAB - Zona 5	Alta	ATENDIDO
13	02. Febrero-...	Para Alcaldía de Puente Aranda, se...	Alcaldía Puente Aranda	Normal	ATENDIDO
14	02. Febrero-...	Se solicita realizar revisión con un...	ENEL COLOMBIA	Alta	PENDIENTE
15	02. Febrero-...	Para ETB, en la calle 47 con carrer...	ETB	Alta	ATENDIDO
16	02. Febrero-...	Para EAAB – Zona 3, el ingeniero...	EAAB - Zona 3	Normal	ATENDIDO


Casos registrados

150



Nº. Casos Resueltos

93



Nº. Casos Pendientes

57




Entidad responsable de atender caso

Entidad que presentó el caso

Prioridad

Tema de la solicitud

Porcentaje de avance



TOP – Entidades más casos asignados

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	ENEL COLOMBIA	28
2.	IDU	17
3.	EAAB - Zona 1	14
Total		149


TOP – Entidades con casos resueltos

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	ENEL COLOMBIA	18
2.	IDU	12
3.	EAAB - Zona 4	9
Total		92


TOP – Entidades con casos pendientes

	ENTIDAD RESPONSABLE	SOLICITUD
1.	ENEL COLOMBIA	10
2.	EAAB - Zona 1	8
3.	EAAB - Zona 3	7
Total		57

Número de casos registrados por mes




Número de casos por zona o área pendientes



ESTADO DEL...	Nº. DE CASO	SOLICITUD
ATENDIDO	10	Para EAAB-Zona 4, en vía Poporo Quimbaya, TV 72F con CL 40 Sur, barrio La chucaa, localidad de Kennedy, se presenta hueco de alta profundidad en el pavimento que por lo ilustrado en audio de noticias RCN enviado al chat el día de hoy 8 de febrero, presenta inminente peligro de un hundimiento de mayor proporción.
ATENDIDO	18	Para EAAB – Zona 3, el Ingeniero Francisco Rodríguez ha venido apoyando las actividades de intervención que se están realizando en la carrera 14 con calle 3, donde se detectó socavación en calzada, al respecto se indaga ¿Si hay alguna información adicional?
ATENDIDO	106	Para EAAB – Zona 2, sobre la calle 85 con carrera 15 se solicita recuperación de espacio público.
ATENDIDO	101	Para EAAB-Zona 3, se recibe derecho de petición N°. 000013183802 relacionado con afectación de cámara ETB. Se realizó visita a la carrera 47 # 22-83 para identificar un daño ocasionado por un contratista de la EAAB a la cámara de la Empresa, dejándola en riesgo de accidente para los peatones. En visita del viernes 24 de mayo el personal contratista negó su identificación y el




Número de casos registrados por mes



ESTADO DEL CASO ^	N°. DE CASO	SOLICITUD
ATENDIDO	113	Para ENEL, se solicita mesa de trabajo para tratar el tema referente a un contrato de malla vial donde se hace necesario el traslado de unos postes, aun no se ha hecho una radicación formal porque consideran importante que en una primera mesa de trabajo, junto con los profesionales del consorcio, se revisen los estudios y diseños en donde se hace la sugerencia y recomendación de evaluar la cantidad de traslados de postes en cada uno de los segmentos viales. De esa manera se haría la solicitud ante cada ESP.
ATENDIDO	46	Del contrato 262 de 2022, el contratista solicitó certificado de “paz y salvo” para cerrar la liquidación, se efectuó reiteración el 29 de enero, y a la fecha no se ha tenido respuesta. Radicado 000700708.
ATENDIDO	109	Para ENEL, se solicita respuesta de la petición remitida respecto del contrato 1-0125400-1090 de 2021 de ENEL, teniendo en cuenta que aún no se ha emitido pronunciamiento, el radicado de la comunicación es 611211756.
ATENDIDO	34	El CIV 1004519, CL 124 entre KR 14A y KR 20 aparece en SIGIDU con una reserva por parte de ESP-ENEL, asociado a un programa denominado “diseño local”, se observa que tiene reporte desde el 2018, se solicita informar si la reserva continua o se puede levantar, en caso de haber ejecutado ya actividades, se solicita indicar a IDU levantamiento de la reserva.
ATENDIDO	89	Para ENEL, se solicita aprobación de punto de conexión radicado mediante consecutivo 1500476372 del 10 de abril. Se precisa que se

Número de casos registrados por mes



ESTADO DEL CASO ^	Nº. DE CASO	SOLICITUD
ATENDIDO	6	Para el IDU, solicita reunión para tener conocimiento de la información de los contactos de los supervisores e interventores de los contratos del IDU.
ATENDIDO	3	Se informa sobre las afectaciones que se están presentando en las redes de ETB, teniendo en cuenta que las obras del IDU como de las Alcaldías locales, están reportando robos continuos por el alto nivel de inseguridad. Por lo anterior, se recomienda al IDU que se requiera mediante comunicación escrita a los contratistas tomar las medidas de precaución para proteger la red durante la ejecución de las obras, toda vez que la ola de inseguridad continúa generando presión sobre las empresas de servicio público, incrementado de manera considerable los esfuerzos para atender estas situaciones.
ATENDIDO	130	Para IDU, se tiene algunas dudas sobre la intervención de segmentos que la comunidad solicita atender, pero que cuentan con reserva por parte de otra entidad, en este caso el SDM, donde se programó parqueo en vía, al respecto ¿Hay alguna directriz o lineamiento sobre las actividades que podría llegar a realizar el FDL?, en algún momento SDM indicó al IDU que no se levantarían esas reservas pero que se podrían realizar intervenciones frente a mejoramiento de infraestructura, por lo anterior se solicita conocer si hay alguna orientación en este sentido.
ATENDIDO	96	Para IDU, al tener en cuenta la relación con la Avenida Circunvalar con Transversal 1, por esta vía se ingresa al barrio "El Paraíso" que

COMITE OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS - VIGENCIA 2024

[illegible]

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	Nº. DE CASO	SOLICITUD	¿QUÉ PRESENTÓ EL CASO?	Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	Nº. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ	
I TRIMESTRE	02- Febrero-2024	19	Para EABH-Zona 1, en la Carrera 58 entre Calle 127 y Calle 127A se realizaron intervenciones por emergencia, en lo cual se presentó afectación de DNEI, para altamente está pendiente por atender reparación, no obstante, apenas se realice dicha actividad, la solicitud a EABH realizar la recuperación del espacio público.	IDU	06 - Febrero 22 de 2024	EABH – Zona 1	Mauricio Mahecha	ATENDIDO	18 - Mayo 23 de 2024	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y sus contratistas.	Alta	https://sharedcontent.googleapis.com/drive/v2/files/1wZgWtDqCvYVnTzGjSfQkXmP3eRrE8Nl2y?usp=sharing&authuser=mauricio.mahacha@ciudaddeibagué.gov.co	https://sharedcontent.googleapis.com/drive/v2/files/1wZgWtDqCvYVnTzGjSfQkXmP3eRrE8Nl2y?usp=sharing&authuser=mauricio.mahacha@ciudaddeibagué.gov.co	Responde ENEL – Mauricio Arenas en sesión 88: Se informa que el contrato llegó al final el mes de diciembre de 2023, los recursos por el área pública hoy se venían comprometidos al respecto a la EABH, no obstante, se informó que ayer se recibió comunicación con el Gerente de Servicios al Cliente y cambiaron la EABH al DU y hay un compromiso de pago y de cumplimiento de la obligación anterior hasta hoy ya es de orden de iniciar las obras, entonces ya se reanuda trabajo. En sesión 19 Informa: Con respecto a la calle 127, las obras empezaron desde la carrera 58 hacia la calle 127, las obras empiezan desde la carrera 58 hacia la calle 127.	01- Mayo-2024
I TRIMESTRE	02- Febrero-2024	20	Para UNE-Tigo, se reportó en la Avenida Ciudad de Cali entre Avenida Cabo 26 y Avenida La Esperanza, caso de EMP que se encuentra en mal estado. Por lo cual, se hizo requerimiento de manera urgente.	IDU	06 - Febrero 22 de 2024	TIGO	Delegado	ATENDIDO	06 - Febrero 22 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sharedcontent.googleapis.com/drive/v2/files/1wZgWtDqCvYVnTzGjSfQkXmP3eRrE8Nl2y?usp=sharing&authuser=mauricio.mahacha@ciudaddeibagué.gov.co	Abarro Ramiro Infante: Ellos atendieron la solicitud, esta situación se encuentra superada.	02- Febrero-2024	
I TRIMESTRE	02- Febrero-2024	21	Se recomienda a EABH-Red Matiz, la situación presentada en la Avenida Calle 66 con Avenida Boyacá, Avaro Retorno anualmente realizó contacto de la persona con quien se deben contactar para efectuar recuperación del daño generado sobre red de mala tensión.	ENEL COLOMBIA	06 - Febrero 22 de 2024	EABH – Red Matiz	Nabía Rialto	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y sus contratistas.	Alta	https://sharedcontent.googleapis.com/drive/v2/files/1wZgWtDqCvYVnTzGjSfQkXmP3eRrE8Nl2y?usp=sharing&authuser=nabia.rialto@ciudaddeibagué.gov.co	Intervención IDU – Álvaro Reyes en sesión 6: Las obras que generaron el daño corresponden a la zona donde se encontraba la EABH para la mejora de la red matiz de Tibus, se envió correo al contrato del director de obra del control de calidad ambiental y social de la obra, y se pone en conocimiento a Nabía Rialto de la situación, quedando indica que va a comunicarse con el Ingeniero Otero como supervisor del contrato.		
I TRIMESTRE	02- Febrero-2024	22	Para ENEL en la calle 28B con carrera 40 o cotizado por internet, existe una cámara de Tahmes (actualmente Cámara de características 2TL), al revisar se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para elegir su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión (por desarrollo de ductos) y ya instaló trenes eléctricos para pasar a un edificio que está en el sector. Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, y ya está cotizada para elegir los señores de telecomunicaciones, y por parte norma eléctrica? Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.	CLARO	06 - Febrero 22 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades pueden cumplir con la licencia para construcción e instalación de infraestructura publico-privadas de otras programáticas.	Normal	https://sharedcontent.googleapis.com/drive/v2/files/1wZgWtDqCvYVnTzGjSfQkXmP3eRrE8Nl2y?usp=sharing&authuser=mauricio.mahacha@ciudaddeibagué.gov.co	Caso Avaros en sesión 06: Se continuará validando si puede ser que se verifique que fue la que solicitó y si la entidad vale la pena para que solicite el caso asegurado.		
I TRIMESTRE	02- Febrero-2024	23	Para IDU en la calle 28B con carrera 40 o cotizado por internet, existe una cámara de Tahmes (actualmente Cámara de características 2TL), al revisar se encontró que ENEL, utilizó esa cámara para elegir su propia infraestructura, así mismo, se evidenció que realizó una expansión (por desarrollo de ductos) y ya instaló trenes eléctricos para pasar a un edificio que está en el sector. Por lo anterior, la solicitud está dirigida a ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la cámara, y ya está cotizada para elegir los señores de telecomunicaciones, y por parte norma eléctrica? Se solicita validar en terreno con profesional de ENEL.	EABH – Zona 2	06 - Febrero 22 de 2024	IDU	Angela Tafara López Higuera	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y sus contratistas.	Normal	https://sharedcontent.googleapis.com/drive/v2/files/1wZgWtDqCvYVnTzGjSfQkXmP3eRrE8Nl2y?usp=sharing&authuser=angela.tafara@ciudaddeibagué.gov.co	Intervención IDU – Angella López en sesión 06: Se contactó vía correo electrónico al señor Wilson del Ministerio del Interior con la información adicional que ha incluido el Ingeniero Tafara.		
I TRIMESTRE	02- Febrero-2024	24	Para EABH-Red Matiz, se solicitó adelantar recuperación de pavimento sobre la Avenida Boyacá con Calle 72, ya que se pueden presentar accidentes.	IDU	07 - Febrero 29 de 2024	EABH – Red Matiz	Nabía Rialto	ATENDIDO	07 - Febrero 29 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sharedcontent.googleapis.com/drive/v2/files/1wZgWtDqCvYVnTzGjSfQkXmP3eRrE8Nl2y?usp=sharing&authuser=nabia.rialto@ciudaddeibagué.gov.co	se indica que el 25 de febrero se realizó registro fotográfico de la recuperación del pavimento en la zona de la calle 72, pero la cual, se repone la mesa de trabajo como parte de las acciones de coordinación con las empresas de servicio público.	02- Febrero-2024	
I TRIMESTRE	02- Febrero-2024	25	Para EABH-Zona 1, corresponde a una afectación de la estructura del espacio público en la carrera 15 con calle 66, se solicita verificar y tomar las medidas correspondientes para reparar.	IDU	07 - Febrero 29 de 2024	EABH – Zona 1	Mauricio Mahecha	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sharedcontent.googleapis.com/drive/v2/files/1wZgWtDqCvYVnTzGjSfQkXmP3eRrE8Nl2y?usp=sharing&authuser=mauricio.mahacha@ciudaddeibagué.gov.co	Pendiente		
I TRIMESTRE	02- Febrero-2024	26	Para CDL de periferia de RCN Ricardo Henao hizo referencia a unos huecos que se caían como mortales, los cuales se encuentran ubicados en las curvas contravía de la Avenida Boyacá en el sentido Norte-Sur antes llegar a la calle 68, otro después de la calle 63 antes de llegar al puente de la calle 26.	IDU	07 - Febrero 29 de 2024	IDU	Ornelita Segura	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sharedcontent.googleapis.com/drive/v2/files/1wZgWtDqCvYVnTzGjSfQkXmP3eRrE8Nl2y?usp=sharing&authuser=ornelita.segura@ciudaddeibagué.gov.co	Intervención EABH-Zona 2 – Wilson Perea en sesión 87: Desde zona 2 se hizo levantamiento de la situación, el área de mantenimiento a través del contrato de verificación actualizó records por el punto central de la Avenida Boyacá, se verificó norte-sur, donde se indicó que efectivamente la vía tiene varios problemas en estructuras de pavimento por facturas, en conclusión, una vez verificado se observa que no se encontraban limitaciones con infraestructura de la EABH. IDU Ornelita Segura previa en sesión 86: De informo el comité técnico del CIB-CADAM de los datos que me suministraron de hecho cuando fui allí.		
I TRIMESTRE	02- Febrero-2024	27	Para ENEL, se reporta por parte del concejal Edinson Julián Fierro que en la Calle 13 con Avenida Boyacá, luego del puente, siendo occidental-oriental, se encuentra ocasionado nel empuje de servicios públicos, la EABH red matriz debido a lo que pertenece a EABH, se observó cámara abandonada con ductos para canalización.	IDU	07 - Febrero 29 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	25 - Julio 11 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	Alta	https://sharedcontent.googleapis.com/drive/v2/files/1wZgWtDqCvYVnTzGjSfQkXmP3eRrE8Nl2y?usp=sharing&authuser=mauricio.mahacha@ciudaddeibagué.gov.co	Sesión 89- ENEL – Mauricio Arenas: En relación con el caso 27 se efectuó levantamiento, efectivamente se encuentran dos cámaras, una es de ENEL, le hace falta la tapa y se espera que hoy se esté respondiendo. Adicionalmente, se evidencia huaca que se forma en el área por la remoción del terreno, se solicita hacer visita conjunta con IDU para programar las acciones que se deban tomar.	07- Julio-2024	
I TRIMESTRE	02- Febrero-2024	28	Para Movistar, se presentó situación en la calle 72 N° 100A-21 también conocida como Estación de bomberos el Recreo, se presentó una dificultad con el tubo de recolección de esas plantas, generando inconveniente con el tema sanitario, el primer Mobiliar estaba adelantando una obra entre el nuevo hospital de Bosa y el Colegio Platan Luis Gómez, cuando generó un levantamiento longitudinal para sul, con un total surte que a 2,50 metros está la separación de una tubería de 10” y 16”, y debe descargarse directamente al río con los aguas servidas, para finalmente se llevaron todos los cameros cada uno de 8 metros. Por lo anterior, se solicita que ellos dirijan esos focos sanitarios y contaminantes, la EABH cuenta con respectivos de múltiples elementos que pueden realizar un acompañamiento tanto en la EGP.	EABH – Zona 5	07 - Febrero 29 de 2024	MOVISTAR	Julián Augusto Peña	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y caminos sobre las vías principales y	Normal	https://sharedcontent.googleapis.com/drive/v2/files/1wZgWtDqCvYVnTzGjSfQkXmP3eRrE8Nl2y?usp=sharing&authuser=julian.augusto@ciudaddeibagué.gov.co	Pendiente		
I TRIMESTRE	03- Marzo-2024	29	Enviado el chat el pasado 4 de marzo, relacionado con huecos que se presenta en la cabada de la carrera 15 por Calle 140 – 31, sentido norte – sur, se inició por parte de quien originalmente hizo el reporte que al pasar tiene sus orígenes en posibles filtraciones provenientes de redes de la EABH-Zona 1.	IDU	08 - Marzo 07 de 2024	EABH – Zona 1	Mauricio Mahecha	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y sus contratistas presentan catalogados como de "emergencia".	No	https://sharedcontent.googleapis.com/drive/v2/files/1wZgWtDqCvYVnTzGjSfQkXmP3eRrE8Nl2y?usp=sharing&authuser=mauricio.mahacha@ciudaddeibagué.gov.co	Pendiente		
I TRIMESTRE	03- Marzo-2024	30	Para EABH-Zona 4, se presenta en la calle 38B Sur entre carrera 90 Esta y carrera 11 Esta, CIV 4040491, hasta dos días hace un leve mal fustaje y se puede ver un olor que se levanta, la UNEAPY está adelantando actividades en el sector, pero por la cantidad de flujo que ha estado, lo está reportando. Por lo tanto, se solicita a presencia de la EABH, para que se pueda su apoyo con la limpieza de los redes, y se verifique si efectivamente algún día para que la UNEAPY pueda seguir implementando.	UMV	08 - Marzo 07 de 2024	EABH – Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	09 - Marzo 14 de 2024	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y sus contratistas.	Normal	https://sharedcontent.googleapis.com/drive/v2/files/1wZgWtDqCvYVnTzGjSfQkXmP3eRrE8Nl2y?usp=sharing&authuser=juan.carlos@ciudaddeibagué.gov.co	Atendido por el Ingeniero Juan Carlos López - Zona 4 - EABH	03- Marzo-2024	
I TRIMESTRE	03- Marzo-2024	31	Para ENEL, respecto del contrato FOLCH 203 de 2023, la contratista hizo una solicitud de traslado de dos postes ubicados en la vialidad de la calle 16, en el sector Maricao Bosa, teniendo en cuenta que al límite de la intervención corresponden al CIV 2031977 / 203660, los cuales fueron contratados mediante el radicado 138 de 2024 (convenio de la Interventoría OFC-203-021-136-2024), por lo tanto se requiere comunicación y colaboración de ENEL.	Atalucía Chaparro	09 - Marzo 14 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	10 - Marzo 21 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y caminos sobre las vías principales y	Normal	https://sharedcontent.googleapis.com/drive/v2/files/1wZgWtDqCvYVnTzGjSfQkXmP3eRrE8Nl2y?usp=sharing&authuser=mauricio.mahacha@ciudaddeibagué.gov.co	Se envió respuesta por parte de ENEL, se espera respuesta y gestión por parte del contratista del fondo de desarrollo local. Se generó la oferta para traslado de postes, una vez se realice el pago se programará la obra.	03- Marzo-2024	
I TRIMESTRE	03- Marzo-2024	32	Se indica que respecto del contrato 263 de 2023, que tiene que ver con alumbrado público, ya se envió memorando a la UNEAPY, donde se generó la identificación de puntos donde problemáticamente se requieren luminarias, teniendo en cuenta que esta Entidad puede efectuar los trabajos y adquisiciones correspondientes, y se verifica si hay necesidad de instalar nuevas luminarias, considerando que al alcance del contrato corresponden a infraestructura del, pero no a equipo público programado.	Atalucía Chaparro	09 - Marzo 14 de 2024	UNEAPY	Yira Bofillón	ATENDIDO	26 - Julio 19 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y caminos sobre las vías principales y	Normal	https://sharedcontent.googleapis.com/drive/v2/files/1wZgWtDqCvYVnTzGjSfQkXmP3eRrE8Nl2y?usp=sharing&authuser=mauricio.mahacha@ciudaddeibagué.gov.co	Se informó gestión al respecto, se realizó llamado de ETE a interventoría del contrato de obra, efectuando records sobre segmentos viales, se definió encuentro técnico con el contratista para adelantar la gestión del contrato.	07- Julio-2024	
I TRIMESTRE	03- Marzo-2024	33	Para ETE, el contrato POLCH 142 de 2018 se encuentra en proceso de liquidación, teniendo dentro de su rubro crítico el certificado de "uso y poder" de una EGP para el caso de ETE, se realizó un informe de validación de daños por un valor aproximado de 600 millones de pesos, donde menciona algunas observaciones. Algunas observaciones fueron atribuidas al contrato 142, un entregable, la Interventoría presentó un informe con evidencia y justificación de como estaban las redes existentes al momento de iniciar la intervención, y así como muchos los elementos que los profesionales de ETE, la información se realizó y asociado que con el Ingeniero Juan Jiménez en la Atalucía Local, por lo que se solicita que ETE pueda revelar prontamente estos costos por concepto de daños.	Atalucía Chaparro	09 - Marzo 14 de 2024	ETE	Carmen Rocío López	ATENDIDO	10 - Marzo 21 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calzadas y caminos sobre las vías principales y	Alta	https://sharedcontent.googleapis.com/drive/v2/files/1wZgWtDqCvYVnTzGjSfQkXmP3eRrE8Nl2y?usp=sharing&authuser=mauricio.mahacha@ciudaddeibagué.gov.co	Observación POL-23 de mayo de 2024: Se realizó comunicación en campo con el contratista para adelantar la gestión del contrato. Continúa el seguimiento de las actividades.	03- Marzo-2024	
I TRIMESTRE	03- Marzo-2024	34	El CIV 1004519, CL 124 entre KR 14A y KR 20 aparece en SIGUI con una reserva por parte de ESP-ENEL, asociado a un programa denominado "Maricao local", se observa que tiene reportado del 2016, se solicita informar si la reserva continúa o se puede levantar, en caso de haber sido designado ya actividades, se solicita indicar si el levantamiento de la reserva.	Atalucía Chaparro	09 - Marzo 14 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	10 - Marzo 21 de 2024	4. Propender porque las obras que ejecuten las entidades y sus contratistas se realicen en la medida de forma amigable, con el fin de mitigar el impacto que genera a la ciudad la rotura de calzadas y/o	Alta	https://sharedcontent.googleapis.com/drive/v2/files/1wZgWtDqCvYVnTzGjSfQkXmP3eRrE8Nl2y?usp=sharing&authuser=mauricio.mahacha@ciudaddeibagué.gov.co	Mediante radicado IDU 2023265079722 de 26 de noviembre de 2022, se solicitó levantamiento de reserva.	03- Marzo-2024	
I TRIMESTRE	03- Marzo-2024	35	El CIV 1007204, una vía que aparece dentro del hito del anterior segmento via KR 20 con calle 124, respecto del espacio público asociado aparece reserva a cargo de ENEL, para desarrollo del proyecto "Maricao local", también con reporte del año 2016, se solicita informe estado de la reserva.	Atalucía Chaparro	09 - Marzo 14 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	10 - Marzo 21 de 2024	4. Propender porque las obras que ejecuten las entidades y sus contratistas se realicen en la medida de forma amigable, con el fin de mitigar el impacto que genera a la ciudad la rotura de calzadas y/o	Alta	https://sharedcontent.googleapis.com/drive/v2/files/1wZgWtDqCvYVnTzGjSfQkXmP3eRrE8Nl2y?usp=sharing&authuser=mauricio.mahacha@ciudaddeibagué.gov.co	Mediante radicado IDU 2023265079722 de 26 de noviembre de 2022, se solicitó levantamiento de reserva.	03- Marzo-2024	
I TRIMESTRE	03- Marzo-2024	36	En la calle 102 entre carrera 15A y carrera 15B, sucede una situación similar con EABH, sobre el espacio público donde se encuentra una reserva en desarrollo del programa "renovación del sector", por lo cual se solicita informe estado de la reserva.	Atalucía Chaparro	09 - Marzo 14 de 2024	EABH – Zona 1	Mauricio Mahecha	PENDIENTE	PENDIENTE	4. Propender porque las obras que ejecuten las entidades y sus contratistas se realicen en la medida de forma amigable, con el fin de mitigar el impacto que genera a la ciudad la rotura de calzadas y/o	Alta	https://sharedcontent.googleapis.com/drive/v2/files/1wZgWtDqCvYVnTzGjSfQkXmP3eRrE8Nl2y?usp=sharing&authuser=mauricio.mahacha@ciudaddeibagué.gov.co	Pendiente		
I TRIMESTRE	03- Marzo-2024	37	Observación FOL - 26 de mayo: Conexión de la dirección - Calle 112 entre carrera 15A y carrera 15B, espacio público costado norte.	Atalucía Chaparro	09 - Marzo 14 de 2024	EABH – Zona 1	Mauricio Mahecha	PENDIENTE	PENDIENTE	4. Propender porque las obras que ejecuten las entidades y sus contratistas se realicen en la medida de forma amigable, con el fin de mitigar el impacto que genera a la ciudad la rotura de calzadas y/o	Alta	https://sharedcontent.googleapis.com/drive/v2/files/1wZgWtDqCvYVnTzGjSfQkXmP3eRrE8Nl2y?usp=sharing&authuser=mauricio.mahacha@ciudaddeibagué.gov.co	Pendiente		

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	Nº. DE CASO	SOLICITU	¿QUÉN PRESENTÓ EL CASO?	Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	Nº. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRORCIONAZ	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	37	Se reportó al Chat el día de hoy 14/03/2024 un caso relacionado con hundimiento en calzada que al parecer tiene su origen en filtraciones o falla en infraestructura de la EABM, se aboca en la Calle 53 por Carrera 87. Para el mismo consideramos se solicita verificación y acciones que se requieran por parte de zona 2.	IDU	09- Marzo 14 de 2024	EABM - Zona 2	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	15- Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Esta solicitud se atendió con trabajos de reparación de 2 conexiones domiciliarias frente al predio de la Calle 83 No. 5-40 solucionando el problema del hundimiento que se presentaba en el sitio. Entre trabajos se realizaron el día 25 de marzo de 2024.	05. Mayo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	38	Se reportó a la EABM - Zona 4, fuga fallante en pozo de alcantarillado en el sector de la Avenida Caracas con calle 81 sur - Barrio La Andina - Localidad de Usme.	IDU	09- Marzo 14 de 2024	EABM - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	09- Marzo 14 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Ingeniero Juan Carlos López informa que se repuso fuga	03. Marzo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	39	Se reportó al Chat el día 14/03/2024, hundimiento en la carrera 4 con calle 55, 57, 58 y 59, por lo cual se solicita verificación por parte de EABM - Zona 2.	IDU	09- Marzo 14 de 2024	EABM - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Acta 19, Wilson Porras informa que se realizó el tema con el equipo de Coordinación Interinstitucional, se evidenció que el reporte se efectuó hace bastante tiempo, no obstante, como delegados se reciben las solicitudes, se reportó al área correspondiente en analítico y administrado según sea el caso, y dentro de las dinámicas de trabajo de cada dependencia se programan las actividades. Al día de hoy, se decidió hacer un recorrido para verificar el avance, encontrando que las direcciones que fueron reportadas para el caso 39, en https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	40	Para el contrato de consultoría COR-242 de 2022, se solicita certificado de "paz y salvo" de la empresa de servicio público VANTU, se realizó requerimiento mediante radiado 000716047, se pide pronta respuesta.	Alcaldía Santa Fe	10- Marzo 21 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Mario Insuaury	ATENDIDO	17- Mayo 16 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caldadas y embudos sobre las vías principales y colectoras de la mala red de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción e instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	En sesión 12- Mario Insuaury solicita ampliación de la información por parte de la Alcaldía de Santa Fe, por lo que no se encuentra referencia a radiado 000716047, se solicita información de contacto de funcionario del FCL. En sesión 17, se solicita cierre de caso, teniendo en cuenta que desde el FCL no se recibió información para dar seguimiento y gestión.	06. Mayo-2024
I TRIMESTRE	03. Marzo-2024	41	En la calle 32 por carrera 17, se reporta daño sobre estructura de pavimento, posiblemente por infiltraciones o por daños en infraestructura de la EABM-Zona 3, se solicita realizar verificación y realizar reparación correspondiente.	IDU	10- Marzo 21 de 2024	EABM - Zona 3	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	16- Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Se efectuó verificación en el sitio determinando que no existe daño en la infraestructura de redes de la EABM. Adicionalmente los puntos donde se presenta deterioro de la vía no concuerdan con el abastecimiento de las redes de alcantarillado existentes allí.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	42	Se informa que el FCL Usme tiene en desarrollo el proyecto de construcción de un salón comunal del barrio Villa Alemana - Sector 1, contrato 659 de 2023, sobre el mismo se va a expedir la correspondiente licencia, por lo cual se han un contrato de consultoría, ahora bien, se está solicitando la disponibilidad de servicio de alcantarillado y desahogado. No obstante, en el año 2023 la EABM informó que para expedir la disponibilidad requería que se concertó con la zona de construcción, por lo cual se requiere que se confirme esta información o si realmente se requiere en la información correspondiente a la fase de construcción.	Alcaldía Usme	11- Abril 4 de 2024	EABM - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	20- Junio 06 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Observación FCL - 26 de mayo: Se han mesa de trabajo con la EABM Zona 4 donde indican que la disponibilidad de cobertura está aplicada a 4 proyectos conflictivos con licencia de urbanismo, por lo tanto, en cumplimiento del Decreto 1077 de 2015, la EABM presentó lo requerido para realizar el proceso de disponibilidad.	06. Junio-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	43	Respecto del contrato 693 de 2023 relacionado con la construcción de un salón comunal del barrio Villa Alemana - Sector 1, se señala que la disponibilidad de servicio de ENEC Colombia con la que se cuenta fue expedida en el año 2023 y a la fecha se encuentra vencida, por lo cual, se solicita su actualización.	Alcaldía Usme	11- Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Sesión 11 - ENEL - Mauricio Arenas: Se comunica que, al encontrarse ya vencida la certificación de disponibilidad del servicio, no puede generarse una prórroga, por lo cual deberá volver a solicitar la solicitud y el tiempo estimado de respuesta corresponde a 15 días. Observación FCL - 26 de mayo: Se están adelantando los gestos y trámites pertinentes para la actualización de la disponibilidad del servicio de energía eléctrica con ENEL.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	44	Para EABM - Zona 4, se presenta situación respecto de vías frente al nuevo Hospital de Usme, en la referencia a red de alcantarillado y no consumo, ya que por esa sector pasa una red que alimenta a casi 3 localidades. Se hace la sugerencia con el ingeniero Cesar Nolasco para la revisión de la conexión y realizar los ajustes, para se invita a que se realice visita de campo y se cierre la conexiones para terminar la intervención de este contrato.	Alcaldía Usme	11- Abril 4 de 2024	EABM - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	20- Junio 06 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Observación FCL - 26 de mayo: Dentro de la ejecución del contrato 591 de 2021, se realizaron las mesas de trabajo pertinentes con la EABM, por lo cual se adelantaron todas las acciones pertinentes y a la fecha todo el sistema de suministro de agua se encuentra funcionando sin novedad.	06. Junio-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	45	Para SDA, se solicita información respecto a permiso de ocupación de cauce que lleva en trámite alrededor de 14 meses, la última respuesta que se recibió fue en el mes de noviembre de 2023 y se comentó que por el cambio de gobierno no se estarían expediendo los permisos, pero a la fecha, han transcurrido 4 meses y no se conoce que ha pasado con el trámite.	Alcaldía Usme	11- Abril 4 de 2024	SDA	Naren Delgado	ATENDIDO	27- Julio 25 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Observación FCL - 26 de mayo: Se tramitó en el mes de abril un oficio a la SDA, con el fin de ultimar detalles. Ya se adelantó las mesas técnicas y se está atento a la respuesta por parte de la SDA con los requisitos finales para la expedición de los permisos de ocupación.	07. Julio-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	46	Del contrato 362 de 2022, el contratista solicitó certificado de "paz y salvo" para cerrar la liquidación, se efectuó radiación el 29 de enero, y a la fecha no se ha tenido respuesta. Radiado 00070708	Alcaldía Turbaito	11- Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	12- Abril 11 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	ENEL remitió certificación, se encuentra adjunta al acta 11.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	47	Del contrato 277 de 2022, el contratista ya terminó las obras civiles del parque, y ENEL, realizó vía correo electrónico en julio de 2023 comunicando indicando que se habían requerimientos de instalar el barrido necesario para la energización del parque los puntos como el contratista terminara la obra civil, tiene ya un tiempo ya se confirió a ENEL que podían entrar a intervenir, pero a la fecha no se cuenta con respuesta. Se previene que la obra civil termine hace aproximadamente un año.	Alcaldía Turbaito	11- Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	En sesión 21, se reitera el estado del caso 47 referente a requerimientos pendientes con ENEL CODENIA, donde se requiere instalación del barrido necesario para la energización del parque en el cual ya se encuentran terminadas las obras civiles y se invita a ENEL la instalación para poder liquidar el pago ya que este no es posible sin que el parque tenga la energía verificada. Ya se ha notificado a ENEL desde agosto del 2023, pero no han obtenido respuesta. Información: ENEL CODENIA - Mauricio Arenas: Mauricio.Arenas@enel.com.co	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	48	Del 336 de 2023, también se requiere certificado de "paz y salvo" por parte de ENEL, el contratista lo solicitó por primera vez el 27 de febrero y se reiteró la solicitud el 22 de marzo, y se requiere adelantar la liquidación.	Alcaldía Turbaito	11- Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	25- Julio 11 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	El correo con la información fue remitido el 14 de julio.	07. Julio-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	49	Del contrato 173 de 2019, corresponde al parque Laguna Muzú, el parque ha tenido un problema con algunas tuberías, pero a la que no se realizó y se tiene identificado que el contratista corresponde a un problema de la instalación del medidor. Lo anterior, se estuvo realizando con ENEL antes de semana santa, pero no hay pronunciamiento por parte de la EDP.	Alcaldía Turbaito	11- Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	En sesión 21, se reitera el estado del caso 49 respecto al parque Laguna Muzú el parque ha tenido un problema con algunas tuberías, en donde se tenía identificado que el problema era un tema con el medidor. Respuesta ENEL CODENIA - Mauricio Arenas: Se solicita de igual manera revisar el tema a las 2:00 pm.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	50	Se tiene en ejecución el contrato 316 de 2023, el cual consiste en la construcción de mala vía, uno de los tramos de este contrato corresponde a la calle de San Benito, en este corredor se encuentra un pozo de media tensión hacia el acceso a la Avenida Boyacá, se le verificado adelantado traslado del mismo sin respuesta concreta por parte de ENEL Colombia.	Alcaldía Turbaito	11- Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	25- Julio 11 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	En sesión 21, se reitera el estado del caso 50 referente al traslado de un pozo ubicado en la calle de San Benito. Indica que hubo demora en la realización del pago pero que se va a efectuar. Respuesta ENEL CODENIA - Mauricio Arenas: Indica que recientemente recibieron el pago y que los tiempos de ejecución de la obra son 45 días normativizado pero que ya se está recomendando para que se realice lo más pronto posible.	07. Julio-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	51	Para EABM-Zona 4, se solicita visita a uno de los segmentos viales que se están ejecutando en el contrato 337 de 2023, por lo cual se solicita radiación al ingeniero Jorge Barja a realizar recorrido de campo antes de avanzar con las actividades de validación de concreto.	Alcaldía Turbaito	11- Abril 4 de 2024	EABM - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	19- Mayo 30 de 2024	2. Determinar las condiciones, especificaciones o restricciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales las diferentes entidades que cuenten con la licencia para construcción e instalación de infraestructura podrán ejecutar las obras programadas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	En reporte radiado por SDO con delegados de Alcaldías Locales se reporta resultado.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	52	Se solicita a la EABM-Zona 2, realizar revisión y reparación de daño sobre estructura de pavimento registrada en la calle 33 entre carreras 17 y 18.	IDU	11- Abril 4 de 2024	EABM - Zona 2	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	12- Abril 11 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	EABM-Zona 2 - Wilson Porras informa en sesión 12: La semana pasada se hizo la reparación de la red que estaba afectada y a día de hoy se adelantó la recuperación de espacio público, por lo dimensión y características fue prioritaria.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	53	Para la EABM-Zona 2, se requiere visita técnica para verificar la infraestructura, dado que las aguas se desahogan afectando la Central San Carlos ubicada en la transversal 19 N° 46-48 sur, cada vez que llueve se desahoga el agua hacia la central, se solicita colaboración de la EABM para efectuar visita campo y solucionar esta situación. Se adjunta informe con registro fotográfico.	ETB	11- Abril 4 de 2024	EABM - Zona 4	Juan Carlos López	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	En sesión 12 - Zona 2 - EABM - Wilson Porras: se va a realizar con una visita ya que el personal operativo de la empresa se encuentra enfocado en temas de mantenimiento por temas de mantenimiento de agua, entonces durante el día se efectuó el recorrido para agendar el requerimiento. Wilson Porras informa en sesión 16: Se han programado dos visitas con la persona del área de ETB, para lo indicamos que no hay disponibilidad por parte de ETB para atender la inspección. En sesión 32, se recibió informe presentado por Argem Carlos López A.Carlos.Lopez@enel.com.co	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	54	Para EABM-Zona 2, se remite derecho de petición asociado a la afectación en un muro del jardín de la vivienda ubicada en la calle 67A con carrera 59B, en razón, a unas obras que adelantó la EABM mediante contrato 1-01-2010-1559 de 2021 - Contrato Cuencal, el parámetro la EABM en la ejecución de obra afectó el andén, una cámara de ETB y el muro del anteparedón de la casa, se solicita realizar visita de campo y efectuar validación para emitir respuesta a petición. Se adjunta documento.	ETB	11- Abril 4 de 2024	EABM - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Valor por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/2749696	Wilson Porras informa en sesión 16: Lo está atendiendo la empresa, se presenta inconveniente con obras que ejecutó un contrato de la zona, por lo cual se informó que el supervisor se encuentra haciendo acompañamiento con el contratista para que de las especificaciones del caso y se pueda emitir respuesta de fondo a la ciudadanía.	

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	Nº. DE CASO	SOLICITUD	¿QUÉEN PRESENTÓ EL CASO?	Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	Nº. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIOORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	55	Para ENEL, se solicita retro y reparación de tapa de Enel en la Calle 13 con Avenida Boyacá sobre la glorieta costado vicerrectoral.	MOVISTAR	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	16 - Mayo 09 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646 https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646	Atendido, se reporta mediante chat de WhatsApp el 03 de mayo de 2024.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	56	Para ENEL, se solicita retro y reparaciones de tapas de Enel en la Calle 12 # 6-14.	MOVISTAR	11 - Abril 4 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646 https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646	Pendiente	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	57	Para movistar, se relaciona con un acción de tutela de un edificio denominado "Esperanza" localizado en el barrio El Recuerdo, cerca a Confesio, la dirección es carrera 36 #258-50, en el que solicita la instalación de tapa a una cámara, por ahí pasa un cable de fibra, una vez realizada la visita se evidencia que la infraestructura corresponde a Movistar (de hecho, por lo cual se adjunta documento de tutela y se solicita a un profesional de Movistar realizar la visita para emitir respuesta correspondiente.	CLARO	11 - Abril 4 de 2024	ETB	Carmen Rocío López	ATENDIDO	18 - Mayo 23 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646 https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646	En sesión 12 Jorge Polo de Mondar informa que una vez realizada visita técnica, la tapa correspondiente a ETB por el cual se solicita reanudar caso. En sesión 15, Carmen Rocío López comunica que se realizó visita y se observó que, al tener cables de ETB, no obstante, la tapa no cumple con las especificaciones de la ESP, por lo cual, el caso se remitió al área de construcción para que se le haga los correctivos y se prosiga a la instalación de la tapa. En sesión 16, ETB - Carmen Rocío solicita cierre, el caso fue atendido. Se En sesión 14 se informa que se ha asignado con valor por parte de la EAAB – Zona 4, y se espera reunión para llegar a conclusiones respecto de la intervención.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	58	Para Zona 4 EAAB, en la calle 30B Sur con carrera 9C Este - Barrio Ramajel, la UMV interviene esta vía, la prioridad máxima de intervención fueron 23 cm de cable presentado (fibras) en la red de alumbrado de la EAAB, a la fecha fueron funcionarios a hacer la inspección y manifestaron que el ingeniero Vega debe autorizar al CCTV para inspeccionar el estado de la infraestructura de la Empresa. Se solicita a la EAAB de Movistar realizar la visita para emitir respuesta correspondiente.	UMV	11 - Abril 4 de 2024	EAAB - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	23 - Junio 27 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calidades y ambientes sobre las vías principales y colectoras de la mala vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646 https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646	Intervención EAAB – Zona 4 – Juan Carlos López: El ingeniero Santiago Vilar informa que en la inspección por CCTV se observaron fisuras en la tubería y se va a realizar manga para remediar el problema de rotas en el área, se tiene programada la actividad para dentro de dos semanas.	06. Junio-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	59	Para EAAB – Zona 5, el 10 de abril se efectuó solicitud vía correo electrónico para verificar disponibilidad de tubería y accesorios, se le pidió que la EAAB apoye al FDL en el suministro.	Alcaldía Bosa	12 - Abril 11 de 2024	EAAB - Zona 5	Javier Patiño	ATENDIDO	12 - Abril 11 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calidades y ambientes sobre las vías principales y colectoras de la mala vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646 https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646	Intervención EAAB – Zona 5 – Javier Patiño: Se informa que se leyó el correo electrónico mencionado, y se refirió la disponibilidad que ya se encuentra material, no obstante, se solicita que a medida que se vaya ejecutando las obras se vaya requiriendo el material en áreas de priorizar. Por lo anterior, se respondió al correo en la forma indicada y para que se tenga una respuesta por parte de la EAAB.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	60	Para ETB, el contrato 508 de 2021 se encuentra en etapa de liquidación y se requiere apoyo para generar certificado de "paz y salvo" de ETB, se recomendó con el ingeniero Benjamin, pero no se ha otorgado respuesta. El ingeniero Benjamin se comunicó con el personal de la Alcaldía, e indica que se han hecho varias visitas de obra, en una de las visitas se observó el daño que se atribuye al contratista, se cotizó en una de últimas certificado de "paz y salvo" con prontuario realizado al pago, pero a la fecha no se ha generado recibo por parte de ETB.	Alcaldía Bosa	12 - Abril 11 de 2024	ETB	Carmen Rocío López	ATENDIDO	14 - Abril 25 de 2024	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646 https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646	Se remitió certificado de "paz y salvo" de acuerdo con lo indicado en acta 14.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	61	Para EAAB – Red Matiz, se reporta en la Diagonal 100B Sur con Carrera 4B daño sobre espacio público desde su única tapa de visita, se solicita reparación.	IDU	12 - Abril 11 de 2024	EAAB – Red Matiz	Nabía Risio	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646 https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646	Red matiz informó el 25 de abril que la situación había sido atendida.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	62	Para UERMV, se reporta en frente a prédio Tv 1A No. 56A-70 asfombro sobre vía pública, se solicita retro.	IDU	12 - Abril 11 de 2024	UMV	Humberto Ramirez Gómez	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646 https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646	UMV informa en sesión 13 que, una vez realizada la base de datos de la UERMV, se va a iniciar obra sobre y se refiere que la UERMV nunca dejó asfombro sobre vía, se solicita reanudar. Se solicita verificar por parte de la EAAB, cuando se realice visita al mismo jueves (02 de mayo) se informa que no hay acuerdos en la ubicación indicada, se remite registro fotográfico vía chat.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	63	Para EAAB-Zona 1, se reporta en la KR 45A entre CL 156A y CL 134D daño sobre estructura de pavimento, posiblemente por redes, se solicita verificar y realizar la recuperación del espacio público.	IDU	12 - Abril 11 de 2024	EAAB – Zona 1	Mauricio Mahecha	ATENDIDO	15 - Mayo 02 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646 https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646	Se informa que el pavimento ya se encuentra recuperado.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	64	Para UERMV, se reporta hundimiento en la CL 85 entre KR 12 y KR 13, daño sobre estructura de pavimento, fue verificado por EAAB indicando que no corresponde a daños por redes, por lo cual se solicita su recuperación.	IDU	12 - Abril 11 de 2024	UMV	Humberto Ramirez Gómez	ATENDIDO	13 - Abril 18 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646 https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646	UERMV informa en acta 19: que no se ha podido intervenir, a la fecha la UERMV se encuentra trabajando PMF para ejecutar labores en el segmento vía. UERMV informa en acta 20: que no se ha podido intervenir, a la fecha la UERMV se cuenta con capacidad operativa para atender el requerimiento, por lo tanto, se priorizará una vez se cuenten con recursos para su ejecución. UERMV informa en acta 21: que no se ha podido intervenir, a la fecha la UERMV se cuenta con capacidad operativa para atender el requerimiento, por lo tanto, se priorizará una vez se cuenten con recursos para su ejecución.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	65	Para EAAB – Zona 3, se solicita del contrato FOL/ COP-379-2023 que tiene por objeto "Realizar los obras de conservación de la mala vial y espacio público asociado en la localidad de Fontibón, Bogotá, D.C. a través del Fondo de preesita urbana y/o a medio ambiente", la respuesta al radicado E-2024-039652 correspondiente a redes sobre la CL 13 con KR 104B.	Alcaldía Fontibón	13 - Abril 18 de 2024	EAAB - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	ATENDIDO	16 - Mayo 09 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calidades y ambientes sobre las vías principales y colectoras de la mala vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646 https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646	En sesión 16, Luis Francisco informa que se cuenta con respuesta mediante oficio E-2024-17144, con esta comunicación se emitió respuesta a la Alcaldía Local de Fontibón.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	66	Para EAAB – Zona 2, se solicita respuesta a certificado de "paz y salvo" radicado mediante número E-2024-102296 del 04 de marzo de 2024, que se relaciona con una serie de escombros aéreos.	Alcaldía Engativá	13 - Abril 18 de 2024	EAAB – Zona 2	Wilson Javier Porras	ATENDIDO	19 - Mayo 30 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calidades y ambientes sobre las vías principales y colectoras de la mala vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646 https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646	En sesión 15 se informa que: "El radicado se encuentra en proceso por parte de la División Servicio Asesorado de la Zona 2, efectuando la validación de la información e in de datos en el área de información del proyecto. Una vez se cuente con esta validación se procederá a la expedición del certificado de "paz y salvo" solicitado. FDL informa que fue ATENDIDO: la ESP mediante radicado 3233003-2-2024, 126593 del 30 de abril 2024 presenta "Paz y Salvo" al contratista, el cual remite a ERMV para su validación.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	67	Para VANTI, el contrato de obra pública FOL-E 402 de 2022 se encuentra en proceso de liquidación, por lo cual se requieren certificados de "paz y salvo" de las ESP, se requiere respuesta al radicado 0152320015445 del 05 de diciembre de 2023.	Alcaldía Engativá	13 - Abril 18 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Mario Insaurriaga	ATENDIDO	17 - Mayo 16 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calidades y ambientes sobre las vías principales y colectoras de la mala vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646 https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646	En sesión 17, VANTI informa que se emitió respuesta al FDL, se anexa soporte a dicha acta.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	68	Para ETB, el contrato de obra pública FOL-E 402 de 2022 se encuentra en proceso de liquidación, por lo cual se requieren certificados de "paz y salvo" de las ESP, se requiere respuesta al radicado 012026 del 31 de enero de 2024.	Alcaldía Engativá	13 - Abril 18 de 2024	ETB	Carmen Rocío López	ATENDIDO	18 - Mayo 23 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calidades y ambientes sobre las vías principales y colectoras de la mala vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646 https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646	En sesión 18, ETB solicita cierre, todo vez se requirió información adicional al ingeniero Vega, representante del contratista y a la fecha no se ha recibido respuesta.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	69	Para Alcaldía de Kennedy, se está presentando inconformidad en el barrio La Chusca, CL 40 sur con KR 75A, se viene tratando tema desde agosto de 2022, con Movistar se efectuó visita encontrando vía recién intervenida por un contratista del FDL Kennedy, el manejo de la obra fue problemático, la comunidad presentó diversas quejas por inconvenientes, entre ellas se encuentra la infraestructura de Movistar, en la cual se presenta filtración de aguas residuales. Se requiere pronunciamiento de la Alcaldía Local de Kennedy, ya que la obra debe contar con garantía y calidad, antes de que la EAAB realice algún tipo de intervención sobre esta sector, que presente problemas en redes.	EAAB - Zona 4	13 - Abril 18 de 2024	Alcaldía Kennedy	Delegado	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646 https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646	Pendiente	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	70	Se indica que la Alcaldía Local de Suba ejecutó contrato de mantenimiento de parques durante el año 2023, en el cual se realizaron una serie de reuniones con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, allí se autorizaron algunas intervenciones y acciones importantes sobre la ejecución. Terminado en cuanto lo anterior, se solicita firma y cierre de las actas involucradas, ya que se han enviado vía correo electrónico a los ingenieros Mauricio Mahecha y Carmen López, sin embargo, no se han recibido diligencias. Se solicita remitir documentos para que reposen en el expediente del contrato.	Alcaldía Suba	14 - Abril 25 de 2024	EAAB - Zona 1	Mauricio Mahecha	ATENDIDO	14 - Abril 25 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calidades y ambientes sobre las vías principales y colectoras de la mala vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646 https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646	Atendido durante comité, se cuenta con registro fotográfico de documento enviado en acta 14.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	71	Para Jarín Bolívar de Bogotá, dentro de los factores ponderables que se le solicitó al contratista que ofreciera dentro de su propuesta económica para la adjudicación del contrato, era realizar la limpieza de algunas especies de árboles en cada uno de los parques que atiende a través del contrato de mantenimiento de 2023 (Contrato 484 de 2023), lo contrario, no se tiene respuesta de fondo de parte del Jarín Bolívar de Bogotá y en respuesta por cumplir con el factor de sostenibilidad antes mencionado.	Alcaldía Suba	14 - Abril 25 de 2024	IDA	Karen Beltramo	ATENDIDO	14 - Abril 25 de 2024	5. Velar por la calidad de los trabajos que realicen las diferentes entidades y/o sus contratistas.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646 https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646	Se actúa que como delegado hace parte del área de manejo de RCD y obras, no obstante, se pondrá en contacto con la subdirección de Infraestructura de la IDA, para apoyar a gestionar solicitud. JBB no asiste a esta instancia de coordinación.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	72	Se informa que el FDL está desarrollando un proyecto de rehabilitación de 19 segmentos viales, pero se tiene un inconveniente con 4 de estos tramos, CIV/ 1002887, 1002718, 1002673, 1002650. Se requiere una mesa de trabajo con Empresa Metro, ya que se debe aclarar una situación en torno al contrato 385 de 2023, al respecto de los segmentos mencionados se desarrollaron estudios y diseños en lo correspondiente a mala vial intervenida, con ciertas características que permiten la intervención por parte del Fondo. Si a día del lunes 4 de mayo, no se ejecuta. Para esta actividad, se ha diseñado actividades a medio, teniendo en cuenta los usos de los comités de la Metro.	Alcaldía Barrios Unidos	14 - Abril 25 de 2024	SDM	Martha Helena Silva	ATENDIDO	19 - Mayo 30 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calidades y ambientes sobre las vías principales y colectoras de la mala vial de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646 https://photos.state.gov/libraries/colombia/12469744767646	SDG informa mediante revisión de casos que se realizó oficio radicado FOL 80 No 2024-0220103331 el 10 de abril de 2024 a Empresa Metro solicitando información sobre avances por proyecto Metro en zona de interés, se recibe respuesta el 8 de mayo de 2024 por parte de Empresa Metro, en el que indica que por el momento en estos segmentos no se tiene previsto intervenir como dentro la zona de interés, por lo tanto continúa el proceso sobre estos segmentos de interés para su intervención.	05. Mayo-2024

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	N° DE CASO	SOLICITU	¿QUÉN PRESENTÓ EL CASO?	N° SEÑÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	N° SEÑÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRIORIZACIÓN	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVO
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	73	Para EABZ-Zona 3, se reporta fuga que presenta daño y consecuente riesgo para los transeúntes en la C+74 y C+76.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	EABZ - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	ATENDIDO	18 - Mayo 09 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4/6/0/0/46000es.pdf	EABZ - Zona 3 - Luis Francisco informa en sesión 16 que ya fue atendido el caso.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	74	Para ENEL, se reporta fallos de tapa en la calle 147 al accidente de la carrera 9 en calzada norte.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	14 - Abril 25 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4/6/0/0/46000es.pdf	Se reporta reposición de tapa en la calle 147 con carrera 9. Se solicita cierre del caso expuesto por Cristóbal Segura.	04. Abril-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	75	Para EABZ-Zona 1, se reporta intervención realizada en la carrera 5 con calle 141, donde se requiere recuperación de pavimento.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	EABZ - Zona 1	Mauricio Mahecha	ATENDIDO	17 - Mayo 16 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4/6/0/0/46000es.pdf	En sesión 14 informa EABZ - Zona 1 - Mauricio Arenas: Se comunicó vía correo electrónico que la intervención efectuada por la EABZ, y que está pendiente la recuperación de espacio público, la cual se encuentra a cargo de un contratista externo que tenía programada la actividad para el 24 de abril de 2024.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	76	Para EABZ - Zona 5, se reporta sucesión en la calle 26 con carrera 788, se solicita verificar y atender situación de emergencia.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	EABZ - Zona 5	Javier Patiño	ATENDIDO	21 - Junio 13 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4/6/0/0/46000es.pdf	En sesión 21, EABZ - Zona 5 - Javier Patiño informa que sobre la calle 26 sur con carrera 788 no se encuentran afectaciones, se discute, se hace reposición de terreno adyacente ordenando que, si hubo intervención de la EABZ, se efectúe recuperación del pavimento al 18 de abril. Por lo anterior, se resalta cierre del caso expuesto.	08. Junio-2024
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	77	Para EABZ - Zona 1, se remitió derecho de petición el 19 de abril de 2024, donde se da trámite por intervención en la calle 107 con carrera 65 en el Barrio Babilonia, que afecta a la Alcaldía de Sabá y Secretaría Distrital de Movilidad.	IDU	14 - Abril 25 de 2024	Alcaldía Sabá	Diego	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4/6/0/0/46000es.pdf	En sesión 17, el IDU indica que no se reporta avance al respecto. En sesión 17, el IDU informa que, si la EABZ mediante oficio 31-33000, de 2024-14000 de 10 de mayo de 2024, dio traslado de la petición de la misma manera a la Alcaldía Local de Sabá.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	78	Para EABZ - Red matriz, en el separador de la calle 26 con Avenida Carrera 68, se observa cámara de ETB instalada por contrato suscrito por la EABZ con el N° 1022400003 del 2021 de no mat. donde se indicó se informa que debido a las excavaciones que se realizaron en este sector se afectó infraestructura de ETB, después la plaza superior desapareció y las paredes desaparecieron. Se requiere la protección de los cables de fibra óptica que se encuentran expuestos, ETB desea evitar daños y hurtos en el sistema.	ETB	14 - Abril 25 de 2024	EABZ - Red Matriz	Nalia Rifo	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Valor por la calidad de los trabajos que realicen los diferentes entes y/o sus contratistas.	Alta	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4/6/0/0/46000es.pdf	En sesión 14 informa EABZ - Zona 1 - Mauricio Arenas: Se comunicó vía correo electrónico que la intervención efectuada por la EABZ, y que está pendiente la recuperación de espacio público, la cual se encuentra a cargo de un contratista externo que tenía programada la actividad para el 24 de abril de 2024.	
II TRIMESTRE	04. Abril-2024	79	Para EABZ - Zona 3, se requiere de manera urgente visita, inspección y reparación de canalización de Telefonía, que fue afectada en intervención realizada por la EABZ para instalación de tubería.	MOVISTAR	14 - Abril 25 de 2024	EABZ - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Valor por la calidad de los trabajos que realicen los diferentes entes y/o sus contratistas.	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4/6/0/0/46000es.pdf	Pendiente	
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	80	Se relaciona con el oficio IDU 2024-0300548777, correspondiente a derecho de petición que fue trasladado por una tapa faltante en una cámara localizada en la carrera 39 N° 62-4 sur, una vez realizada la visita se observa que la infraestructura no es de ETB, sino de la EABZ.	ETB	15 - Mayo 02 de 2024	EABZ - Zona 4	Juan Carlos López	ATENDIDO	18 - Mayo 09 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4/6/0/0/46000es.pdf	En esta 16 EABZ Zona 4 informa que, realizada la investigación de la tapa de inspección que requiere tapa, se observa que no se proyecta de la EABZ, y no tiene infraestructura de la empresa, se diligencia, se hace reposición de terreno adyacente ordenando que, si hubo intervención de la EABZ, se efectúe recuperación del pavimento al 18 de abril. Por lo anterior, se resalta cierre del caso expuesto.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	81	Para LMV, se informó desde el área de conservación que llegó comunicación donde se indica que la UASRMV había realizado instalación de carpentado de obra fresca y reemplazamiento de magnesia pasada frente al CIV 10007845 - PK 0107360, en la calle 88 entre carrera 103A y carrera 104, lo cual se indica que el registro está a nombre de interés por el contrato de conservación T782 de 2021, y se menciona que no se hizo control.	IDU	15 - Mayo 02 de 2024	LMV	Humberto Ramiro Gómez	ATENDIDO	18 - Mayo 09 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caldadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la mala villa de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4/6/0/0/46000es.pdf	En esta 16 Humberto Ramiro Gómez indica que la UASRMV realizó carpentado frente al CIV 10007845 - PK 0107360, en la calle 88 entre carrera 103A y carrera 104, un embargo, se efectuó el adecuado seguimiento del estado, la Secretaría de Infraestructura realizó el seguimiento, se verificó que desde la representación de la EABZ que tiene asignada la petición se está respuesta de fondo.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	82	Para VANTI, se recibió información que sobre esta misma corridor (AC 80) entre carrera 103 y carrera 104A, en el cobado norte hubo un intervención en el CIV 10007845 - PK 010502, se hizo intervención por emergencia en vez de gas natural afectando tubería zona intervenida por contrato de conservación T782 de 2021.	IDU	15 - Mayo 02 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Mario Insauty	ATENDIDO	17 - Mayo 16 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caldadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la mala villa de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4/6/0/0/46000es.pdf	En esta 17, VANTI - Mario Insauty indica que en sesión 17 se gestiona a través del ingeniero Mauricio del área de mantenimiento, se informa que hubo reposición del espacio público, se realizó registro fotográfico.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	83	Para IDU, se ha venido informando al personal asignado al contrato de la Avenida Guayaquena con calle 10 (contrato 1543 de 2018) que las variaciones combinatorias tienen algunas dificultades en su operación. Entre esto que colapsan, en caso se presenten un accidente por esta causa. Se requiere pronunciarse por parte del IDU, se entiende que la obra está finalizando construcción, pero no se ha recibido por parte de la EABZ y se requiere su atención sobre este espacio.	EABZ - Zona 5	15 - Mayo 02 de 2024	IDU	Cristóbal Segura	PENDIENTE	PENDIENTE	5. Valor por la calidad de los trabajos que realicen los diferentes entes y/o sus contratistas.	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4/6/0/0/46000es.pdf	Pendiente	
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	84	Para IDA, se solicita cierre de pozo ambiental N° 2290 del contrato de obra 270-2022.	Alcaldía Antonio Navarro	16 - Mayo 09 de 2024	IDA	Karen Bajarano	ATENDIDO	16 - Mayo 09 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de caldadas y andenes sobre las vías principales y colectoras de la mala villa de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4/6/0/0/46000es.pdf	Karen Bajarano: Informa que se realizó verificación del pozo, encontrando que fue hecho el 12 de noviembre de 2022, al cual se usó aplicativas las disposiciones de la Resolución Nacional 225 de 2021. Por otro lado, se observa que no hay nada de información cargada a esta pít, por lo cual la solicitud de cierre no es posible, se deben cargar las verificaciones de disposición final y aprovechamiento de acuerdo con el anexo 1 de la resolución nacionalizada previamente.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	85	Para EABZ - Zona 2, se solicita en la carrera 24 después al corte de la calle 45 (h. 5) verificación de redes que puedan estar generando daño sobre estructura de pavimento.	IDU	16 - Mayo 09 de 2024	EABZ - Zona 2	William Javier Perraia	ATENDIDO	18 - Mayo 23 de 2024	5. Valor por la calidad de los trabajos que realicen los diferentes entes y/o sus contratistas.	Normal	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4/6/0/0/46000es.pdf	Finalmente, de acuerdo con el informe respecto de la finalización del contrato se subió por 24 de mayo 2024 se realizó registro fotográfico y se levantó un acta de verificación de la obra.	05. Mayo-2024
II TRIMESTRE	05. Mayo-2024	86	Para IDU, se solicita presentar un informe con la Alcaldía Candelaria con Tránsito 17 por vía se registra el barrio "El Paraiso", que por normalidad se sitúa aproximadamente en la calle 40 con Avenida Candelaria, en este sitio y desde mucho más al sur (ingreso al parque nacional), se levanon a cosa clara por parte del FORPA en contacto con IDU.	EABZ - Zona 2	16 - Mayo 09 de 2024	IDU	Jaime Bermudez	ATENDIDO	26 - Julio 18 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://repositorio.cepal.org/es/publicaciones/4/6/0/0/46000es.pdf	En sesión 16, EABZ - Zona 2 - William Javier Perraia informa que está semana se hizo reunión de trabajo con la alcaldía local, se verificó la correcta instalación del sistema de drenaje, se verificó la correcta instalación de las tuberías, se verificó	

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

[illegible]

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

[illegible]

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

TRIMESTRE DE GESTIÓN	MES REPORTE DE CASO	Nº. DE CASO	SOLICITUD	¿QUÉN PRESENTÓ EL CASO?	Nº. SESIÓN PRESENTACIÓN DEL CASO	ENTIDAD RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE	ESTADO DEL CASO	Nº. SESIÓN DONDE RESUELVE	OBJETIVO DE GESTIÓN ASOCIADO	PRORCIONAZ	REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIA	OBSERVACIONES	MES DONDE SE RESOLVIÓ
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	127	Para EAB-Zona 1, se relaciona una solicitud en la calle 18 entre carreras 4 y 55, donde se evidencia un posible daño de rodam, se solicita realizar visita conjunta.	UAV	23 - Junio 27 de 2024	EABZ - Zona 1	Mauricio Mahecha	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calidades y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta val de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/costa-rica/2024/06/202406201707021	Pendiente	
II TRIMESTRE	06. Junio-2024	128	Para ETB, se solicita atender caso presentado por Alcaldía Mayor sobre el sector de la carrera 7 entre calles 11 y 62 (condado oriental) donde se observan pozos en la vía, generando alto riesgo para transientes.	IDU	23 - Junio 27 de 2024	ETB	Carmen Rocío López	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/costa-rica/2024/06/202406201707021	Acta 23 - Respuesta ETB - Benjamin Ochoa: Se informa que respecto al caso 128, si corresponden a cámaras de ETB, se prosigue a realizar reporte a la Gerencia de Servicios Manuales para que se efectúe la correspondiente reposición, así mismo se remite registro fotográfico para evidenciar el cumplimiento de la actividad.	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	129	Para IDU, se han realizado dos solicitudes respecto a las actividades que puede desarrollar el FDL en puentes vehiculares como peatonales que se encuentran sobre cuerpos de agua, esto teniendo en cuenta que, dentro de las metas del plan de desarrollo, se deben atender 500 m² de esta infraestructura. Se agradece la pronta respuesta del IDU (último radicado: 2024020101671 del 23 de enero), teniendo en cuenta que en el FDL, se cuentan con recursos limitados, y no se tiene personal especializado para emitir dictámenes sobre este tipo de infraestructura.	Alcaldía Barrios Unidos	24 - Julio 04 de 2024	IDU	Jaime Bermúdez	ATENDIDO	25 - Agosto 01 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calidades y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta val de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/costa-rica/2024/06/202406201707021	Acta 26: Frente al radicado IDU 2024020101671, la OTIN respondió a la Alcaldía Local por medio del oficio 20240000778751.	06. Agosto-2024
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	130	Para IDU, se tiene algunas dudas sobre la intervención de segmentos que la comunidad solicita atender, pero que cuentan con reserva por parte de otra entidad, en este caso el SDM, donde se propone pararse en vía, al respecto ¿hay alguna directriz o tratamiento sobre las actividades que podría hacer a realizar el FDL, en algún momento SDM indica al IDU que no se beneficiará caso reservado pero que se podría realizar intervenciones frente a mejoramiento de infraestructura, por lo anterior se solicita conocer si hay alguna orientación en este sentido.	Alcaldía Barrios Unidos	24 - Julio 04 de 2024	IDU	Jaime Bermúdez	ATENDIDO	27 - Julio 29 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calidades y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta val de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/costa-rica/2024/06/202406201707021	Acta 24 - Intervención IDU - Ing. Jaime Augusto Bermúdez: El tema de recursos efectivamente se maneja al interior del IDU, por lo cual después la OOT se podrá gestionar como entidad ante la Dirección Técnica de Ingeniería de Regeneración e Innovación y los delegados de la Alcaldía Local para atender las acciones dentro de la ingeniería. Por lo anterior, se solicita remitir información de contacto para buscar un espacio y realizar mesa de trabajo.	07. Julio-2024
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	131	Para IDU, se informa que labora como reportero técnico para la supervisión de contratos de malta val, por lo cual radicado solicitud el día 20 de junio mediante radicado 2024020101691, solicitando actualización de la plataforma SIGOED entre otras segundas sales, de los cuales se cuenta con oficio de reserva, pero no aparecen reflejados en la plataforma (radicado: 202305079451).	Alcaldía Barrios Unidos	24 - Julio 04 de 2024	IDU	Jaime Bermúdez	ATENDIDO	28 - Julio 11 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calidades y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta val de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/costa-rica/2024/06/202406201707021	Acta 24 - Intervención IDU - Bertha Liliana Torres Moreno: Se solicita remitir los oficios mencionados, a fin de verificar de manera interna con la Dirección Técnica de Ingeniería de Regeneración e Innovación a cargo de la Dra. Bely Magaña Rojas Boryea. Se recomienda señalar los números de radicado de ingresos al IDU y los consecuentes del FDL, por lo cual se sugiere a la Ingeniería SSM verificar dicha información.	07. Julio-2024
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	132	Para IDU, se tienen algunas inquietudes respecto al Decreto 625 de 2023 - "Por medio del cual se reglamenta el artículo 132 del Decreto Distal 555 de 2021" Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Conservación Ambiental de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones", ya que en su artículo 13 se manifiesta que mediante nuevo acto administrativo se adoptarán los manuales o instructivos que se emiten periódicamente, por lo cual se requiere este documento para iniciar programación de mantenimiento de andenes en la localidad.	Alcaldía Barrios Unidos	24 - Julio 04 de 2024	IDU	Jaime Bermúdez	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calidades y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta val de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/costa-rica/2024/06/202406201707021	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	133	Para ENEL, respecto del contrato de construcción de malta val 460 de 2023, se tiene referencia de un pozo con alta infiltración en el barrio Salda. La comunidad, el contratista y la interventoría han solicitado varias veces técnicas, sin embargo, la respuesta de ENEL es que no existe riesgo, ya que la infraestructura se encuentra dentro de los parámetros.	Alcaldía Saba	24 - Julio 04 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	ATENDIDO	28 - Julio 11 de 2024	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Normal	https://photos.state.gov/libraries/costa-rica/2024/06/202406201707021	Acta 24 - Respuesta ENEL - Jorge Mauricio Arenas: Se solicita número de radicado para verificar respuesta técnica, puesto que esta infraestructura recibe o permite mantener por grado de inclinación de generar deterioro para las personas o entorno.	07. Julio-2024
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	134	Para EABZ, respecto del contrato de construcción de malta val 460 de 2023, hay una copia en algunos tramos donde se está ejecutando que requieren intervención, por lo cual se solicita acompañamiento técnico de EABZ, al momento se ha iniciado realizar contacto con el Ingeniero Mauricio Mahecha en que se haya logro gestiones, se han programado visitas sin llegar a realizarse.	Alcaldía Saba	24 - Julio 04 de 2024	EABZ - Zona 1	Mauricio Mahecha	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calidades y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta val de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/costa-rica/2024/06/202406201707021	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	135	Para Movistar, respecto del contrato de construcción de malta val 460 de 2023, se presenta infraestructura de fibra óptica en algunos tramos donde se está ejecutando, por lo cual se requiere acompañamiento técnico de la ESP.	Alcaldía Saba	24 - Julio 04 de 2024	MOVISTAR	Jhónny Augusto Peña	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calidades y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta val de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/costa-rica/2024/06/202406201707021	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	136	Por otro lado, se presenta caso para EABZ-Zona 2, sobre calle 53 entre carreras 17 y 16 costado norte, es un sector comercial, sobre el mismo se ha presentado devolución de aguas negras, la comunidad ha intentado perfilar las tapas de las cajas de ventilación para tratar de evitar, pero eso no es la solución. Como se comentó previamente, se hallaron de estos casos con el Ingeniero Yareid, y se indicó que posiblemente hoy se realice la visita de inspección a este sector, por lo cual se solicita su atención para avanzar con esta tema.	IDU	24 - Julio 04 de 2024	EABZ - Zona 2	Wilson Javier Porras	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/costa-rica/2024/06/202406201707021	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	137	Para EABZ-Zona 3, se reporta en la carrera 13A N° 23-81 situación en la vía, falta de la capota auxiliar y estructura de soporte, debido a posibles fallas de colector de aguas residuales, se evidencia pérdida de material en dicha estructura.	IDU	24 - Julio 04 de 2024	EABZ - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/costa-rica/2024/06/202406201707021	UAEINRV - Humberto Ramírez - Sesión 26: Para EABZ-Zona 3, se solicita atención de la carrera 13A con calle 23, se relaciona con requerimiento ciudadano para atender hueco generado sobre calzada, una vez realizada la visita se califica que pueda relacionarse con atención de falla sobre red de alcantarillado, por lo cual se verifica el planear EABZ interno, no obstante, aún se requiere reposición de calzada.	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	138	Para EABZ-Zona 1, se presenta asociación con falla en estructura de pavimento en la calle 147 con carrera 15, costado sur, en el área donde se observa pozo del sistema de alcantarillado, se posita que se presente por filtración del colector, por lo cual se solicita visita de inspección y de ser el caso, se deba atención de la EABZ.	IDU	25 - Julio 11 de 2024	EABZ - Zona 1	Mauricio Mahecha	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/costa-rica/2024/06/202406201707021	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	139	Para EABZ-Zona 3, la situación fue reportada a través de redes sociales, se localiza en la calle 22 con carrera 14 (cruce Carretera), en donde se puede visualizar a través del registro fotográfico, falla en la estructura de pavimento posiblemente por asociación, se solicita visita de campo de la EABZ para verificar, y para que con el diagnóstico completo de la situación se tomen las decisiones pertinentes en aras de garantizar la seguridad vial en el sector.	IDU	25 - Julio 11 de 2024	EABZ - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/costa-rica/2024/06/202406201707021	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	140	Para EABZ-Zona 1, respecto de la intervención realizada por la EABZ en la calle 13A con carrera 19, se realizó reparación de red sanitaria, no obstante, aún se requiere reposición de espacio público, por lo cual se solicita gestión.	IDU	25 - Julio 11 de 2024	EABZ - Zona 1	Mauricio Mahecha	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/costa-rica/2024/06/202406201707021	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	141	De acuerdo solicitud de la Alcaldía de Chaparrón, respecto de requerimiento que se efectuó al Secretario Distal de Medio Ambiente para la aprobación de permisos silviculturales, los cuales tienen radicado 2024060468 del 26 de marzo y 2024060468 del 14 de mayo de 2024 (Bogotá le escuche No. 260126204), y no se cuenta con procesamiento de esta Entidad.	SDG	25 - Julio 11 de 2024	SDA	Sara Juliana Delgado	ATENDIDO	26 - Julio 19 de 2024	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calidades y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta val de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/costa-rica/2024/06/202406201707021	Sesión 26 - SDA Informa: en atención al Caso 141 por el cual se recibe solicitud de la Alcaldía de Chaparrón respecto a procesamiento de una solicitud que se efectuó al Secretario Distal de Ambiente para la aprobación de permisos silviculturales, con radicado SDA 2024060468 del 26 de marzo y 2024060468 del 14 de mayo de 2024 se informa que se dio respuesta mediante radicado SDA 2024060468 del 2024-07-05 y radicado SDA No. 20240611259 2024-05-27 correspondientemente.	07. Julio-2024
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	142	Para VANTI, se solicita apoyo para traslado de redes en el CIV 1600474 del barrio San Francisco.	Alcaldía Puerto Aranda	26 - Julio 18 de 2024	VANTI GAS NATURAL	Alexandra Rojas	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calidades y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta val de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/costa-rica/2024/06/202406201707021	Acta 26: Alexandra Rojas solicita indicar si se ha entidad comunicado formal a VANTI, en dado caso que no, por favor remitir al correo que se remite vía chat de Google Meet.	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	143	Para EABZ-Zona 3, se solicita apoyo para alineación de colar de cables en el CIV 1600474 del barrio San Francisco. Así mismo, se aclara que el Ingeniero Francisco siempre ha sido muy presto en apoyar y atender a los llamados del Fondo de Desarrollo Local.	Alcaldía Puerto Aranda	26 - Julio 18 de 2024	EABZ - Zona 3	Luis Francisco Rodríguez	PENDIENTE	PENDIENTE	1. Realizar la coordinación en la ejecución de las obras que impliquen la ruptura de calidades y andenes sobre las vías principales y colectoras de la malta val de la ciudad, en desarrollo de las licencias para construcción o instalación de infraestructura.	Normal	https://photos.state.gov/libraries/costa-rica/2024/06/202406201707021	Pendiente	
III TRIMESTRE	07. Julio-2024	144	Para ENEL, se reporta falta fallante en la KR 7 con CL 41, se solicita reposición por generar un alto riesgo de accidente para transientes y vehículos.	IDU	26 - Julio 18 de 2024	ENEL COLOMBIA	Mauricio Arenas	PENDIENTE	PENDIENTE	6. Evaluar y dar respuesta oportuna a los trabajos que las entidades y/o sus contratistas presenten catalogados como de "emergencia".	Alta	https://photos.state.gov/libraries/costa-rica/2024/06/202406201707021	Respuesta ENEL - Mauricio Arenas en sesión 26: Respecto del caso de la calle 41, se informa que ha reportado a unidad operativa, y se están realizando las gestiones pertinentes para adelantar reposición de tapa.	

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - VIGENCIA 2024

[illegible]

casos IDU cerrados

Liliana Torres Moreno <liliana.torres@idu.gov.co>

Mié 31/07/2024 11:05

Para: Paola Andrea Gamez Tabimba <pgamez@sdp.gov.co>

CC: jaime.bermudez <jaime.bermudez@idu.gov.co>

 1 archivos adjuntos (3 MB)

2. Matriz de seguimiento casos presentados en la instancia – casos cerrados IDU.xlsx;

Paola buenos días!

Realizando un seguimiento minucioso de los casos que tiene el IDU asignados en el marco del Comité Operativo, remito para conocimiento tuyo y del comité una hoja de excel con los casos cerrados y sus respectivas justificaciones

La hoja de excel se encuentra filtrada con los casos IDU cerrados,

quedo atenta.

--

Cordialmente,

Liliana Torres Moreno

Profesional Especializado

Oficina de Coordinación Interinstitucional - Dirección General

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Teléfono: (57) (1) 3445000 PBX 3386660 ext. 1379

cel: 3153151605

liliana.torres@idu.gov.co