

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL DISTRITO CAPITAL**

**ACTA No. 30 de 2021**

**REUNIÓN:** jueves 26 de agosto de 2021  
**LUGAR:** Modo Virtual  
**HORA:** 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

**ASISTENTES:**

NOMBRE	ENTIDAD O EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Martha Helena Silva Morales	Secretaría Distrital de Movilidad	3227498396	mhsilva@movilidadbogota.gov.co
DANIEL FELIPE RAMIREZ MARIN	IDU	3114968153	daniel.ramrez@idu.gov.co
Nubia Riaño Abril	Dirección red matriz acueducto	3142629718	nriano@acueducto.com.co
JOSE LIBARDO CAJIAO OBANDO	IDU	3204498478	jose.cajiao@idu.gov.co
MIGUEL FONSECA	SDP	3358000	mfonseca@sdp.gov.co
Jacqueline Friede Villa Roel	Secretaría Distrital de Gobierno	3208511527	jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co
Alvaro Reinoso	IDU	3118196906	alvaro.reinoso@idu.gov.co
Humberto Ramírez Gómez	Unidad de Mantenimiento Vial	3102813176	humberto.ramirez@umv.gov.co
Javier Felipe Castillo	GESTION RURAL Y URBANA SAS	3148517318	jfcastillog@unal.edu.co
Carmen Rocío López López	ETB	3057001932	carmen.lopezl@etb.com.co
Gildardo castillo s	GESTION RURAL Y URBANA SAS	3108505758	Gcastillos1957@gmail.com
José Ricardo Velasco Pinzón	Claro	3203476701	José.velasco@claro.com.co
Wilson Villaher Pulido Villarreal	IDIGER	3005705408	wpulido@idiger.gov.co
ONISALBA SEGURA DE ARBELÁEZ	IDU	3125872337	onisalba.segura@idu.gov.co
Mario Alejandro Insuasty Rojas	VANTI SA ESP	3164629137	minsuasty@grupovanti.com

**Orden del Día**

**1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

**CUMPLE SÍ**

**2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.**

**LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.**

**DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES**

**INTERVENCIONES**

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

**Cra. 30 N° 25 -90**  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

**PBX: 335 8000**  
**[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)**

**Código Postal: 1113111**

### 3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

#### 3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

1. Miguel Fonseca

Se da lectura al Acta No 29.

#### 3.2. SESION DE INTERVENCIONES

##### 3.2.1. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO

Javier Rios; Apoyo actividades de Infraestructura alcaldía local de Teusaquillo

- Sin novedades para reportar.

##### 3.2.2. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE MARTIRES

Maryory Trujillo: Infraestructura FDL Mártires.

- Sin novedades para reportar.

##### 3.2.3. SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Jacqueline Friede Villa Roel.

- Solicita a Enel-Codensa sobre la energización del parque 06065 con factibilidad 24095493, el cual ya fue inaugurado.

Responde Carmen Roció López de ETB.

Informar a Camilo Poveda de la Localidad de Suba, se aclaró que el tramite tuvo respuesta y que el transcurso está a cargo del contratista y las demoras no están en la ETB.

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

### 3.2.4. INTERVENCIÓN DEL IDIGER

1. Wilson Pulido: Area de Obras del Idiger.
  - Informar sobre el inicio de obras del contrato 180 de 2021, por fenómenos de remoción en masa. En el barrio divino niño la construcción de micropilotes en espacio público y el contacto con las diferentes empresas de servicios públicos. Se solicitan los planos de localización de redes.

Responde Álvaro Reinoso del IDU: Se brindan los contactos con las diferentes empresas de servicios públicos para presentarles el proyecto.

### 3.2.5. INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Álvaro Reinoso.
  - Para EAB revisar los temas pendientes ETB adjuntos al acta para dar soluciones.
  - Reportar solución a: Requerimiento ETB al IDU proyecto Metro. Dificultades para la reposición de tableta en la Avenida Primero de Mayo 37B-35. Se sugiere dar soluciones de movilidad a las zonas excavadas.
2. Daniel Felipe Ramírez.
  - Solicita reportes de asistencia.
  - Reitera a Vanti sobre la red alta presión en la Calle 146 A Carrera 94 a 95 reportada en actas anteriores.
3. Onisalba Segura.

Provenientes de actas anteriores:

- Para la EAB, caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien en efecto arregla la vía.
- Empresa de Acueducto Zona 2: Paz y Salvo del contrato 1629 de 2019. Con plazos de liquidación en curso.
- Intervención en la Carrera 7 por Calle 74. Al parecer de EAB. Recuperación de la carpeta por afectación a la movilidad.
- Para Claro: Solicitar respuesta al radicado IDU 2021-3560-127371 de solicitud de delegado y que aún no tiene respuesta.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

Temas a incorporar:

- Intervención de la Carrera 13 entre Calles 134 y 140 con afectación de la carpeta y afectación de la movilidad al parecer de la EAB.
- Intervención de EAB en la Avenida 18 No 34-31, con afectación a la movilidad.

### 3.2.6. INTERVENCIÓN DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

1. Humberto Ramírez.

- Carrera 52 entre Calle 67 A y Avenida Calle 68, CIV 12001975, Evento SIRE 5381869, se presenta hueco en la calzada, al parecer filtración en la red de alcantarillado. Se solicita atención y seguimiento.
- Transversal 68 B entre Calle 31 A Sur y 31 B Sur, CIV 8009938, se presenta socavación, al parecer filtración en la red de acueducto. Se solicita atención y seguimiento.
- Carrera 68 B entre Calle 98 Bis, se presenta hueco en la calzada, al parecer filtración en la red de alcantarillado. Se solicita atención y seguimiento.

### 3.2.7. INTERVENCIÓN DE ETB

1. Carmen Rocío López.

Los temas que se tenían pendientes en actas anteriores sin respuesta.

- Para EAAB Contrato 715/17, obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, consulta a la EAAB a quien se le envía el oficio. Wilson Porras manifiesta que a Hernán Pulido Dirección de Red Trocal de Alcantarillado a la calle 53 por avenida 68.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.
- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre CI 12 y CI 10 ya que son con especificación antigua.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.
- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.
- Acueducto todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento.
- Para Codensa: Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa realizando intervenciones del contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB
- Para Codensa: Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa.
- Requerimiento a SDP sobre un permiso y oficio para una zona de remoción en masa.

Responde Miguel Fonseca- SDP: Se solicita información sobre el oficio radicado en tal sentido a efectos de seguimiento.

### 3.2.8. INTERVENCIÓN DE VANTI

1. Mario Alejandro Insuasty.

- Se requiere al IDU sobre los PMT y DADEP en relación sobre las intervenciones en calzada a la cual se pide reevaluar.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

Responde Álvaro Reinoso del IDU: Reevaluar intervenciones en calzada. El DADAP determina sobre la pertinencia de zonas

- Requiere sobre señalización tipo para PMT en zonas puntuales. Carrera 71 No 79A-25

Responde Martha Helena Silva - SDM: Se deben garantizar condiciones de seguridad a todos los actores viales y dependiente del lugar a intervenir. Solicitar mesa de trabajo.

- Informar y socializar el cierre de válvulas el 28 de agosto al 1 de septiembre por labores de mantenimiento.

### 3.2.9. INTERVENCIÓN DE CLARO

1. José Ricardo Velasco.

- Requiere sobre el cronograma de intervenciones del proyecto metro.

Responde IDU: Se está en recopilación de la información.

Ing. Alvaro Reinoso  
Presidente

Ing. Miguel Fonseca  
Secretaria técnica

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111