

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 14 de 2021

REUNIÓN: jueves 27 de abril de 2021
LUGAR: Modo Virtual
HORA: 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO
Gustavo Montaña	Director Técnico	IDU-DTAI	3153437643
Álvaro Reinoso	Presidente	IDU-DTAI	3386660 3118196906
Daniel Ramírez	Delegado	IDU-DTAI	
Miguel Fonseca	Delegado	SDP	3358000 ext.8191
Martha Helena Silva Morales	Delegada	SDM	3649400 ext.7218
Humberto Ramírez	Delegado	UMV	3102813176
Onisalba Segura	Delegada	IDU	3386660
Jackeline Friede	Delegada	SECRETARIA DE GOBIERNO	
Jorge Abreo	Invitado	FDL ALCALDÍA CHAPINERO	
Jairo Prieto	Invitado	FDL ALCALDÍA CHAPINERO	
José Ricardo Velasco	Delegado	CLARO S.A.	3203476701
Wilson Porras	Delegado	EAAB ZONA 2	3477261 3164868362
Javier Patiño	Delegado	EAAB ZONA 5	3447000 ext. 5378 3103324452
Luis Francisco Rodríguez	Delegado	EAAB ZONA 3	3192339623
Nubia Riaño Abril	Delegada	RED MATRIZ EAAB	3142629718
Carmen Rocío López	Delegada	ETB	3057001932
Luis Enrique Gomez Charria	Delegado	MOVISTAR	
Mario Alejandro Insuasty	Delegado	VANTI GAS NATURAL	3164629137

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

CUMPLE SÍ

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES
INTERVENCIONES

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

3.2. SESION DE INTERVENCIONES

3.2.1 INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA CHAPINERO

1. Jorge Abreo

- Dentro del proceso de formulación 2021. Se envió comunicación a las empresas de servicios públicos. De ellas ya se han recibido algunas respuestas.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

La intervención corresponde a Malla Vial Rural localizada en el Vereda el Verón.

- En los contratos en ejecución de vigencia anteriores se presentan las situaciones ya reportadas en las redes EAAB, el FDL ha asumido los costos de renovación de redes y así mismo los temas puntuales con la empresa ENEL-CODENSA que para verificaciones en campo requiere pagos por visitas.
- De estos contratos algunos de ellos se encuentran en etapa de liquidación, están en los tramites normales para la expedición de paz y salvos, hasta el momento sin inconvenientes, teniendo en cuenta que no hay visitas en campo.

2. Jairo Prieto

- Radicado ante la EAAB a finales del año con los estudios y diseños del contrato 170, Parque el Chico, los cuales están a respectiva aprobación para las conexiones aledañas, en 2021 se tiene proyectada la formulación para su construcción y se debe tener en debida forma los permisos, en diferentes ocasiones se ha gestionado dichos permisos, los números de radicados se comparten vía chat.
- El 20 de noviembre se enviaron algunos planos y memorias del proyecto, el 3 de diciembre se tuvo primera respuesta de la EAAB, el 11 de febrero se hizo una radicación completa, radicado 12283413; E2021-10016287. Reiteración a la EAAB Zona 1, seguimiento al derecho de petición.

3.2.2. INTERVENCIÓN DE SECRETARIA DE GOBIERO

3. Jackeline Friede

- La Secretaria de Gobierno hace solicitud a las empresas de servicios públicos sobre el seguimiento que se hace a los FDL para que informen las intervenciones a realizar o en la formulación de los proyectos, para que estas tengan conocimiento y puedan hacer recomendaciones y observaciones a que haya lugar frente a sus redes. Se solicita atender estas solicitudes para evitar daños en sus redes y estar pendientes frente a las intervenciones en sus zonas y emitir las respuestas, esto por la petición hecha por ellas mismas a la Secretaria de Gobierno.

3.2.3. INTERVENCIÓN DE ENEL-CODENSA

1. German García.

- Se informa a IDU sobre el cronograma de instalación de tapas en la Av 9, se enviará registro fotográfico vía chat.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Solicitud a Secretaría de Movilidad, se presentan dificultades con la solicitud de los PMT, se manifiesta que subido el pago se envía soporte con 24 horas, esas 24 horas no se cumplen y se demora hasta 3 días por lo cual se está retrasando la gestión, se solicita que cuando se compruebe el pago se abra la posibilidad de continuar el trámite. Responde SDM que se llevara la inquietud. En ciudadano 360 se ubica un link en que se puede enviar pedido del soporte.
- Se arguye que pese a ser enviados el soporte se demora. Se solicita por la SDM nota de los casos específicos para recurrir a soporte.
- El contratista del mismo proyecto Deltec, habiendo hecho solicitud del PMT se produjeron observaciones a subsanar, con otras observaciones posteriores, se solicita que las observaciones sean conjuntas con tiempo para subsanar. Hechos ocurridos en un caso y que se espera no vuelva a pasar. SDM solicita el número de radicado para hacerle seguimiento.
- El IDU reitera sobre las vías Lisboa. Codensa reporta que se ha recurrido directamente al contratista para agilidad en esta reposición. Se hará verificación de cumplimiento del acta levantada en campo.

3.2.4 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Álvaro Reinoso.

- Solicita a la Zona 1 EAAB, el retiro de escombros en una intervención en la Av. Carrera 19 No 103-28, ya reportada al chat, se recuperó el andén. La EAAB zona 1 responde que ya fueron retirados y envía registro fotográfico.
- Requerimiento ciudadano sobre la nomenclatura Carrera 45A No 104B-70 por daño en el andén, EAAB responde no haber encontrado intervenciones en el área, se solicita a las empresas revisar sus bases de intervenciones en andén, para recuperación del espacio público.
- Se hace requerimiento sobre la tapa de la Carrera 7 con Calle 17

2. Onisalva Segura.

Se remite a temas del acta:

- En cuanto a la solicitud de reposición de tapas, el Ingeniero Germán anunció avances, el tema se continuará en acta.
- Para Vanti, IDU informa que se está revisando la respuesta emitida por la interventoría.
- Petición a Claro S.A., sobre designación Delegados pendientes para contratos IDU: se informa que se enviaron al correo del Ing Velazco las 12 solicitudes IDU, pero estos rebotaron, por lo que nuevamente fueron enviadas por Alvaro Reinoso, el ingeniero Velazco confirma su recibo.
- Igual para Claro, se informa que paz y salvos de los contratos 1386 y 1387 ya fueron recibidos. Tema que saldrá del acta.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Faltante de tapa en pozo en vía frente al Portal Sur, no ha habido pronunciamiento.
- Reitera a la EAAB Zona 1, caso hundimiento en avenida calle 139 por carrera 98B entrada, vía antigua a Suba. Se mantiene la solicitud.
- Se reitera a la EAAB Zona 1, caso hundimiento en calle 155 por carrera 9, se corrige a Calle 145. Al parecer hubo intervención y no se hizo recuperación adecuada.
- El IDU reitera a CODENSA el tema sobre recuperación afectaciones vías Lisboa. Recomienda de forma muy especial dado que el plazo planteado para acometer tales reparaciones vence el 30 de Abril.

3.2.5 INTERVENCIÓN DE LA SDM

1. Martha Helena Silva

- Los especialistas de tránsito Ingeniería y Gestión que radican de PMT solo un oficio remisorio para cumplir los tiempos de martes y jueves. Dificultades de audio. Siendo obvio que se deben radicar los documentos completos y no solo el pago.
- Registro de recibo de pago en Ciudadano 360. Que es un sitio diferente a radicación. Se envía manual para socialización de las empresas.

3.2.6 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez.

- Para ETB las obras de la Calle 13 que se hacen para el IDU a través de la UMV, la reunión pactada por temas de orden público no fue posible trabajar en el sitio, se solicita coordinar vía telefónica. Pablo Muñoz se presentará mañana en el sitio y por este medio se informe a ETB. Reunión de visita que había sido remitida vía derecho de petición por la ETB, esto cumpliendo con Orlando Rivera como Director de Obra.
- Reiterar Calle 92 por carrera 18 la EAAB adelantó recuperación del espacio público que quedó muy deficiente pues volvió a fallar. Pide actuación y mejoramiento situación se mantiene.
- Calle 127 B por carrera 13 A la EAAB intervino y se solicita recuperación del espacio público.

3.2.7 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López

Se mantiene reportes de actas anteriores.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Para EAAB Contrato 715/17, obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, consulta a la EAAB a quien se le envía el oficio. Wilson Porras manifiesta que a Hernán Pulido Dirección de Red Trocal de Alcantarillado a la calle 53 por avenida 68.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.
- Tema Enel-Codensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de Enel-Codensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para Enel-Codensa en Calle 71 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.

Se reporta como novedad

- Solicita medio de comunicación telefónica con las alcaldías.
- La cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra enchapada. La filtración persiste y ha sido reportada a EAAB sin haber sido atendida. EAAB responde que se coordinara visita.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- José Ricardo pregunta sobre los avances del proyecto metro. El Ing. Alvaro reinoso Informa que se invitó al Ing. German Grajales de la Empresa Metro de Bogotá pero no pudo asistir. Se proporciona contacto para lo inherente al impacto en las redes y evitar impacto en los usuarios por movimientos de redes. Las empresas ya están anticipando movimientos de redes para dejar el corredor del metro libre. El traslado de la Calle 72 con Av. Caracas lo está haciendo el concesionario mismo.

Ing. Alvaro Reinoso
Presidente

Ing. Miguel Fonseca
Secretaria técnica

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111