

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS  
PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 15 de 2021

**REUNIÓN:** jueves 13 de mayo de 2021  
**LUGAR:** Modo Virtual  
**HORA:** 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

**ASISTENTES:**

| NOMBRE                     | ENTIDAD                     | TELEFONO         | CORREO ELECTRONICO                     |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| Germán Andrés García G     | ENEL CODENSA                | 3012773515       | german.garcia@enel.com                 |
| Martha Helena Silva Mora   | Secretaría Distrital de Mo  | 3649400 ext 7200 | mhsilva@movilidadbogota.gov.co         |
| Humnerto Ramírez Góme      | Unidad de Mantenimiento     | 3102813176       | humberto.ramirez@umv.gov.co            |
| Luis Enrique Gómez Char    | Movistar                    | 3175733906       | luisenrique.gomez@telefonica.com       |
| CARMEN ROCIO LOOEZ         | ETB                         | 3057001920       | carmen.lopezl@etb.com.co               |
| MIGUEL FONSECA             | SDP                         | 3385900          | mfonseca@sdp.gov.co                    |
| Jacqueline Friede Villa Rc | Secretaría Distrital de Gol | 3208511527       | jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co |
| Jose Ricardo Velasco Pin   | Claro                       | 3203476701       | jose.velasco@claro.com.co              |
| HECTOR ORTIZ               | ALCALDIA LOCAL DE SA        | 3204952454       | hectorw.ortiz@gobiernobogota.gov.co    |
| JOSE LIBARDO CAJIAO        | IDU                         | 3204498478       | jose.cajiao@idu.gov.co                 |
| Nubia Riaño Abril          | Dirección de red Matriz A   | 3142629718       | nrriano@acueducto.com.co               |
| Angie Katherine Pardo Ra   | Alcaldía Local de Santa F   | 3005182630       | angie.pardo@gobiernobogota.gov.co      |
| ONISALBA SEGURA DE         | IDU                         | 3125872337       | ONISALBA.SEGURA@IDU.GOV.CO             |
| ALVARO REINOSO             | IDU                         | 3118196906       | alvaro.reinoso@idu.gov.co              |
| DANIEL FELIPE RAMIRE       | IDU                         | 3114968153       | daniel.ramirez@idu.gov.co              |
| Nubia Riaño Abril          | Dirección de red matriz ac  | 3142629718       | nrriano@acueducto.com.co               |
| Mario Alejandro Insuasty   | VANTI                       | 3164629137       | minsuasty@grupovanti.com               |
| Juan Carlos López Rodríg   | EAAB-ESP Zona 4             | 3046308568       | jlopezr@acueducto.com.co               |

**Orden del Día**

**1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

**CUMPLE SÍ**

**2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.  
LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.**

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

## DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTERVENCIONES

### 3. DESARROLLO DE LA SESIÓN. 3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

#### INTERVENCIÓN DE LA SDP

1. Miguel Fonseca.

- La secretaria técnica del COI, ejercida por la SDP, solicita a los participantes un lenguaje técnico y conciso a efectos de la elaboración del acta, dado que el actual lenguaje coloquial y de réplicas dificulta la transcripción en una labor muy dispendiosa y puede llevar a imprecisiones del acta.
- Se sugiere a los participantes enviar por correo sus intervenciones y temas al correo [mfonseca@sdp.gov.co](mailto:mfonseca@sdp.gov.co) en formato Word para reflejar la total y veraz intención en la participación de los delegados y funcionarios y solventar dificultades tecnológicas.

#### 3.2. SESION DE INTERVENCIONES

##### 3.2.1 INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA SAN CRISTOBAL

##### 3.2.2 INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA SANTA FE

##### 3.2.2. INTERVENCIÓN DE SECRETARIA DE GOBIERNO

1. Jackeline Friede

- La Secretaria de Gobierno hace solicitud a las empresas de servicios públicos sobre el seguimiento que se hace a los FDL sobre que informen las intervenciones a realizar o en la formulación de los proyectos, para que estas tengan conocimiento y puedan hacer recomendaciones y observaciones a

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

que haya lugar frente a sus redes. Se solicita atender estas solicitudes para evitar daños en sus redes y estar pendientes frente a las intervenciones en sus zonas y emitir las respuestas, esto por la petición hecha por ellas mismas a la Secretaría de Gobierno.

### 3.2.3. INTERVENCIÓN DEL IDU

#### 1. Álvaro Reinoso.

- La zona 1 de EAAB se encuentra haciendo unas inspecciones por filtraciones en el canal Córdoba y a su debido tiempo informará de estas intervenciones.

#### 2. Onisalva Segura.

- Reposición de tapas de Codensa, el Ing. Germán García informa que ya quedo finiquitada su instalación según registro. Tema que sale del acta
- Recuperación de afectaciones por parte de Vanti: Sigue pendiente, la interventoría IDU se niega a efectuar la verificación de las obras ejecutadas por Vanti, argumenta que no está informada que se hizo allí en cuanto a especificaciones y procesos constructivos. Se queda pendiente de esto.
- La petición a Claro sobre la designación de delegados ya se recibió respuesta, este tema sale del acta.
- Igual para Claro, ya se cuenta con los paz y salvos que estaban pendientes, este tema sale del acta.
- Reitera a la EAAB Zona 1, caso hundimiento en avenida calle 139 por carrera 98B entrada vía antigua a Suba. Se mantiene la solicitud, sin pronunciamiento al respecto por parte de la EAAB.
- Se reitera a la EAAB Zona 1, caso hundimiento en calle 155 por carrera 9, se corrige a Calle 145. Al parecer hubo intervención y no se hizo recuperación adecuada.
- El IDU reitera a CODENSA el tema sobre recuperación afectaciones vías Lisboa. Recomienda de forma muy especial dado que el plazo planteado para acometer tales reparaciones venció el 30 de abril. Se mantiene.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- Una emergencia que se presenta desde hace unos días en el canal Córdoba, Calle 152 por Carrera 54, se requiere saber si la EAAB tiene intervenciones en el sector, se recibió información de algunas inspecciones de redes que adelanta la ESP.

### 3.2.4. INTERVENCIÓN DE ENEL-CODENSA

#### 1. German García.

- De lo mencionado por Onisalba se han hecho varios requerimientos de parte del IDU hacia Codensa con respecto a los trabajos que venía realizando el contrato ESCINCO a la entrada de Lisboa Suba, hace unos días se realizó una reunión con los directivos del contrato para que asumieran su responsabilidad y atendieran lo más pronto posible esta solicitud, según la información se pretende retomar los arreglos el próximo martes con un cronograma entre una y dos semanas para culminar estos arreglos, la respuesta se hará por intermedio del delegado Ivana al comité se traerá de manera informativa los avances.
- Respecto al pedido de la tapa de la cámara de la Calle 93 ya se han hecho inspecciones por unidad operativa norte pero debido a la cantidad de circuitos que pasan por esa cámara se requiere verificación de maniobras, no solo la tapa sino la cámara están deterioradas con un intervención compleja y por las áreas afectadas por la intervención se ha requerido de un inventario de las afectaciones por reparación de cada circuito y como se hará la suplencia por suspensión del servicio y los presupuestos del trabajo. Se informara del desarrollo de estas actividades
- Se ha tenido conocimiento de los trabajos del FDL Usaquén en la Calle 151 y no serán desarrollados este año. La gran cantidad de huecos entre la carrera 16 y la carrera 19 ha sido informada tanto al IDU como a la UMV para ver si alguna de ellas puede acometer el arreglo de estos huecos

### 3.2.5. INTERVENCIÓN MOVISTAR

- Para el Ing. Juan Carlos López; desde el 2 de abril se envió el reporte de una cámara que tiene filtración de agua en la Carrera 5 R No 49-84 Sur se solicita colaboración con el caso. EAAB responde se verificará el caso.

*EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.*

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- EAAB zona 5 se presentan sumideros sin tapa en la Carrera 93B entre 32 y 34 Sur en espacio de cicloruta.

### 3.2.6. INTERVENCION VANTI

- Se responde a la Ingeniera Onisalba que las intervenciones se hacen con el criterio de dejarlas en igual o mejores condiciones a lo encontrado. Se está a espera del pronunciamiento de la interventoría y del área de alta presión para ver si se puede aportar un registro fotográfico.
- A la EAAB se solicita la distribución geográfica por zonas y sus respectivos encargados, dado que para los PMT en secretaria de movilidad se pide coordinación con el acueducto. EAAB proporciona los contactos.
- El proyecto en la Diagonal 48 Sur con Carrera 18 A, el cual tiene por parte de la SDM de un acta de coordinacion con un consorcio san Federico, el cual no tiene labores en el sector y tiene un PMT activo. El proyecto se espera entregar con servicio de gas natural. IDU ofrece el contacto desde el ing. Alvaro Reinoso.

### 3.2.7 INTERVENCION DE LA SDM

#### 1. Martha Helena Silva

- Los especialistas de transito Ingeniería y Gestión que radican de PMT solo un oficio remisorio para cumplir los tiempos de martes y jueves. Siendo obvio que se deben radicar los documentos completos y no solo el pago.
  - Registro de recibo de pago en Ciudadano 360. Que es un sitio diferente a radicación. Se envía manual para socialización de las empresas.
  - Se anota que si se va a radicar PMT siendo el comprobante de pago uno de los requisitos. Este se debe radicar completo. Las observaciones se generan para subsanar.
  - No hay observaciones parciales.
  - La plataforma contacto ciudadano tiene varios servicios de la SDM, se busca optimizar.
  - Los PMT por emergencia, esto se debe escribir los recibos de pago se generan en menor tiempo.

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111

- No se aportó número de radicado para hacer seguimiento a caso reportado. Esto es necesario en aras de mejora.

### 3.2.8. INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez.

Se mantiene reportes de actas anteriores y se adicionan.

- Avenida Carrera 72 con Calle 39 Sur hueco en el sentido norte-sur con accidentalidad de motociclistas por falta de una tapa de alcantarillado.
- Igual a lo mencionado por la Ing. Onisalba; petición por parte del Idiger, Canal Córdoba en peligro de colapso de la calzada.

### 3.2.10. INTERVENCIÓN DE ACUEDUCTO

- Licencia de excavación 789. La cual el IDU da como no existente.

Ing. Alvaro Reinoso  
Presidente

Ing. Miguel Fonseca  
Secretaria técnica

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Código Postal: 1113111