

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 34 de 2021

REUNIÓN: jueves 23 de septiembre de 2021
LUGAR: Modo Virtual
HORA: 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD O EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Humberto Ramírez Gómez	Unidad de Mantenimiento Vial UMV	3102813176	humberto.ramirez@umv.gov.co
DANIEL FELIPE RAMIREZ MARIN	IDU	3114968153	daniel.ramirez@idu.gov.co
JOSE LIBARDO CAJIAO OBANDO	IDU	3204498478	jose.cajiao@idu.gov.co
Jorge abreo reyes	FDLCH	3229453218	Jorge.abreo@gobiernobogota.gov.co
Luis Enrique Gómez Charria	Movistar	3175733906	luisenrique.gomez@telefonica.com
Nelson Luis Villero Guerra	Fondo de Desarrollo Local de Usaquén	3012298934	nelson.villero@gobiernobogota.gov.co
Carmen Rocio Lopez	ETB	3057001932	carmen.lopezl@etb.com.co
ONISALBA SEGURA DE A.	IDU	3125872337	onisalba.segura@idu.gov.co
ALVARO REINOSO GUERRA	IDU	3118196906	alvaro.reinoso@idu.gov.co
Nubia Riaño Abril	Dirección Red Matriz Acueducto	3142629718	nriano@acueducto.com.co
Jacqueline Friede Villa Roel	Secretaría Distrital de Gobierno	3208511527	jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co
Jairo Alejandro Núñez Suárez	Enel-Codensa	3132848572	jairo.nunez@enel.com
Martha Helena Silva Morales	Secretaría Distrital de Movilidad	3227498396	mhsilva@movilidadbogota.gov.co
Pablo Ponce de León Martínez	CODENSA	3152203007	pablo.poncedeleon@enel.com
José Ricardo Velasco Pinzón	Claro	3203476701	José.velasco@claro.com.co
WILSON JAVIER PORRAS RAMIREZ	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	3164968362	wporrasr@yahoo.com

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

CUMPLE SÍ

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

**LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES
INTERVENCIONES**

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

1. Miguel Fonseca

Se da lectura al Acta No 33.

3.2. SESION DE INTERVENCIONES

3.2.1. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO

Jorge Abreo; Área de Infraestructura alcaldía local de Chapinero

- Contrato 142 de 2018 en etapa final de ejecución, se han presentado intervenciones de las empresas de servicios públicos que han intervenido segmentos por traslado de redes dentro del proyecto metro, lo cual amerita modificación de las pólizas de garantía. Se han notificado Movistar y ETB.

Responde el Comité: Se solicita información de la comunicación por parte del delgado ETB para seguimiento al caso.

3.2.2. INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE USAQUEN

Nelson Luis Villera: Área de Infraestructura FDL Usaquén.

- Sin novedades que reportar.

3.2.3. INTERVENCIÓN DE ETB

1. Carmen Roció López.

Los temas que se tenían pendientes en actas anteriores sin respuesta.

- Para EAAB Contrato 715/17, obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, consulta a la EAAB a quien se le envía el oficio. Wilson

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

Porras manifiesta que a Hernán Pulido Dirección de Red Trocal de Alcantarillado a la calle 53 por avenida 68.

- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.
- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para EnelCodensa en Calle 71 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.
- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.
- Acueducto todavía no se han comunicado para revisar algunas reconstrucciones de cámaras que están relacionadas en el acta anterior en la calle 53 con carrera 27 y en la carrera 72 K con calle 37 sur. Estamos atentos para brindarles acompañamiento.
- Para Codensa: Carrera 24 No 10-17 tapa de ETB sin tapa, contratistas de Enel Codensa realizando intervenciones del contrato 8400135558. Recuperar infraestructura de ETB

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Para Codensa: Se afectó red de fibra y canalización en la Calle 222 Autopista Norte costado oriental en el proceso de limpieza de cámaras de Codensa.

Se reporta:

- Contrato IDU 1387 de 2017, en proceso de recibo y liquidación, por parte de ETB se han adelantado los recorridos, se han encontrado dos CIV con la infraestructura de ETB afectada, Carrera 1C Este No 65-68, CIV 5000387, 5000418. ETB no puede hacer el recibo por las afectaciones realizadas.

3.2.4. INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Onisalba Segura.

Provenientes de actas anteriores:

- Para la EAB, caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien en efecto arregla la vía.
- Intervención en la Carrera 7 por Calle 74. Al parecer de EAB. Recuperación de la carpeta por afectación a la movilidad.
- Para Claro: Solicitar respuesta al radicado IDU 2021-3560-127371 de solicitud de delegado y que aún no tiene respuesta.
- Intervención de la Carrera 13 entre Calles 134 y 140 con afectación de la carpeta y afectación de la movilidad al parecer de la EAB.
- Intervención de EAB en la Avenida 18 No 34-31, con afectación a la movilidad.
- Para EAB se requiere pronunciamiento sobre comunicación IDU referente al contrato 1683 de 2020 sobre daño en la vía el Codito la Calera. Por falla en tubería de dos pulgadas.
- Para todas las empresas, comunicación del IDRDR para atender corredores de ciclo vías, con reporte de faltantes de tapas a la que hice referencia en comité anterior, la misma se envió a los correos de quienes por las ESP asisten al comité, pues no obstante en tal oportunidad haberme dirigido a la EAAB, puede pasar que las estructuras pertenezcan a otras empresas de servicios públicos, entonces por favor para verificación y acciones que se requieran.
- Para Codensa: en correo del 27 de agosto faltante de tapas andenes en puentes peatonales Autopista Norte Calle 207

Se reporta:

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Para EAB: Atender filtración de agua potable en la Calle 147 Carrera 21 costado norte. Afectan actividades de mantenimiento en el sector mediante comunicaciones 1001843644 y 1001844144, del contratista E-2021-0558510 del 25 de septiembre

3.2.5. INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL

1. Humberto Ramírez.

- Calle 3 entre Carrera 53 C Bis y 53 D, evento SIRE por socavación y cárcava de gran profundidad. Para EAB visita y evaluación.

3.2.6. INTERVENCIÓN DE EAB

1. Wilson Javier Porras.

- Contrato IDU 1387 de 2017, se solicita información para verificación de intervenciones EAB.
- Comunicación de la Dirección Técnica de Proyectos IDU, por intervención de rampa dentro del canal, se solicitan detalles sobre el alcance de las intervenciones en la rampa.
- Se reporta reposición de redes en la Calle 64 D entre Avenida Carrera 68 y Carrera 69, en la solicitud del PMT se observa reserva para el sistema Transmilenio AV 68, para coordinar contacto.
- Se requiere en la EAB la caracterización de redes, mediante apiques. Se requiere sobre las licencias de excavación de dichas actividades y recuperación de espacio público.

Responde el Comité: Los apiques no requieren licencia y con recuperación inmediata del espacio público.

- Se continua el proceso de geofonia en la Carrera 52 Avenida 68, sobre las redes de agua potable.

3.2.7. INTERVENCIÓN DE CODENSA

1. Pablo Ponce de León, Codensa.

- Presentación de la renovación de la red de alta tensión Techo Veraguas.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

Responde el Comité: IDU y SDP solicitan la comunicación oficial del proyecto para contrastar con proyectos de infraestructura, implicaciones urbanísticas y modificaciones a las franjas de servidumbre y EAB con la red matriz y troncales de alcantarillado.

Ing. Alvaro Reinoso
Presidente

Ing. Miguel Fonseca
Secretaria técnica

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111