



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL
ACTA No. 992**

REUNIÓN: jueves 05 de diciembre de 2019
LUGAR: 4° piso – Instituto de Desarrollo Urbano
HORA: 8:15 a.m. – 09:30 a.m.
ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO	
Álvaro Reinoso	IDU-DTAI	3386660	3118190906
Onisalba Segura	IDU - DTM	3386660	3125872337
Jorge Medina R	UMV		3102813176
Sonia Duarte Urrego	SDP	3358000 Ext 8163	
Luis Enrique Gómez	MOVISTAR		3175733906
José Ricardo Velasco	CLARO		3203476701
Carmen Rocío López	ETB		3057001932
German García	ENEL CODENSA		3012773515
Juan Carlos López	EAAB ZONA 2	3447000	3118473304
Javier Patiño	EAB ZONA 5	3447874	3015091566

Orden del Día

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

2. SESION DE INTERVENCIONES

2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Álvaro Reinoso

- Comenta el caso del hundimiento que fue reparado en la Calle 45 con Carrera 24 y quedaron escombros en la vía, los cuales ya fueron retirados y se desconoce la entidad que efectuó el trabajo.

2. Onisalba Segura

- Para la obra de reparación de la EAB en la carrera 60 por calle 26. Codensa informa que, de acuerdo con los reportes del personal operativo, el trabajo se realizará el fin de semana.
- Solicita información respecto a la liquidación de un convenio que lleva mucho tiempo en la EAB, le informan que debe contactar a los señores Oswaldo Rey (orey@acueducto.com.co) y/o Francisco Castiblanco (fcastiblanco@acueducto.com.co)
- Caso de la circunvalar con 12 ya fue reparado.
- Encarga a los asistentes el tema de los paz y salvos de contratos pendientes.

2.2 INTERVENCIÓN UMV

Jorge Medina R

- Solicita retirar de la reserva del SIGIDU los tramos que la EAB no va intervenir en el Codito que la UMV pueda intervenirlos. Entrega al Ing. Juan Carlos López copia del plano de SIGIDU enviado por el Ing. Humberto García. Se le informa que puede contactarse con la Ing. Sandra Tovar- EAB Zona 1 Cel. 3103341498 y con el Ing. Orlando Ramírez Cel. 3165271620.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

2.3 INTERVENCIÓN EAB

1. Juan Carlos López– EAB Zona 2

Para IDU

- Se informa acerca del caso del peticionario Sergio Valdés Beltrán que radicó un derecho de petición ante el IDU respecto a una tableta diferente a las demás en la Carrera 15 No. 83-24 en la Zona Rosa. Se trata de un tema de recuperación de espacio público y no es competencia de la EAB; sin embargo, el IDU remitió copia del oficio a la EAB, firmado por el señor Hugo Alejandro Morales.
- Se devuelve al IDU la comunicación No. C-BOLMERSEGVIAL-1558-232, entregada en comité por la Ing. Onisalba Segura el 07 de noviembre de 2019 con el fin de precisar los períodos de intervención y poder emitir el paz y salvo respectivo.

Para CODENSA

- Informa que el área de “Corredores Ecológicos” de la EAB adelantará trabajos en el Humedal Jaboque y se requiere coordinación con Codensa.
- Con respecto al caso de la construcción improcedente de redes de energía por encima del lomo de la red matriz de la EAB en los municipios de Funza y Mosquera, se informa que se adelantó la visita respectiva pero que el funcionario que atendió la visita desconocía la ubicación de la red matriz de acueducto. Se sugiere adelantar una coordinación entre empresas.
- Entrega nuevamente comunicación dirigida a SDM respecto a los contratistas que no cumplen con reglamentación relacionada con PMT’s.

2. Javier Patiño – EAB Zona 5

- Solicita el contacto en la SDM de la persona encargada de asistir al comité, a lo cual el Ing. Álvaro le informa que es el señor Carlos Andrés Suárez.

2.4 INTERVENCION ENEL - Codensa

German Andrés García

Javier Patiño Zona 5

- Informa que el compromiso establecido para iniciar actividades en la Carrera 87 C con Calle 71 Sur en Bosa, no será posible de realizar en diciembre.

Para el IDU

- Solicita aclaración respecto a la reserva del tramo de la Calle 150 entre Carrera 50 y 53 por parte de la Alcaldía Local, puesto en la Dirección de Infraestructura del IDU no definen si en realidad el

tramo está reservado o no. El ing. Alvaro reinoso le solicita enviar un correo con la información para poder liberar el CIV.

2.5 INTERVENCIÓN ETB

Carmen Rocío López: Reitera los pendientes de actas anteriores.

2.6 INTERVENCIÓN SDP

Sonia Duarte Urrego

- Solicita retroalimentación respecto al caso de la intervención de la Carrera 122 A Bis en cercanías del Humedal Jaboque (Caso presentado por el Ing. Juan Carlos López en comité del 31 de octubre de 2019) y frente al cual la SDP verificó la parte urbanística encontrando el plano respectivo y la definición de las áreas viales de responsabilidad del constructor de “Mirador del Jaboque”. El Ing. Juan Carlos López informa que ya no está encargado del tema y que hasta donde sabe no fue posible llegar a un acuerdo para la intervención propuesta.



Ing. Álvaro Reinoso
Presidente



Ing. Sonia Duarte Urrego
Secretaria Técnica