



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL
ACTA No. 979**

REUNIÓN: jueves 15 de agosto de 2019
LUGAR: 4° piso –Sala de Juntas IDU
HORA: 8:30 a.m. – 10:45 a.m.
ASISTENTES:

| NOMBRE | ENTIDAD | TELÉFONO |
|------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Álvaro Reinoso | IDU-DTAI | 3386660 3118190906 |
| Humberto Ramírez | UMV | 3102813176 |
| Armando Ávila | IDU - DTM | 3157474962 |
| Gonzalo Cruz | SDP | 3358000 |
| Carmen Rocío López | ETB | 3057001932 |
| Edgar Rincón | ETB | 3057062152 |
| Nancy Hernández | ETB | 3203133858 |
| Wilmar Jaimes | UD | |
| Jimmy Jiménez | UT-ETB | 3506199381 |
| Johana Urrego | UT-ETB | 3114514000 |
| Hugo Rodríguez | ETB | 3103245760 |
| Carlos Pérez | UT – AUCE - ETB | 3503455975 |
| José Ricardo Velasco | CLARO | 3203476701 |
| German García | EENEL CODENSA | 3012773515 |
| Juan Carlos López | EAAB ZONA 2 | 3118473304 |
| Luis Enrique Gómez | MOVISTAR | 3175733906 |
| Yady Pérez | SDM | 3044020274 |
| Carlos Suárez | SDM | 3649400 Ext. 7211 366619790 |
| Martha Silva | SDM | 3649400 Ext. 7216 |
| Omar Mateus | SDM | 3208952100 |
| Rafael Reyes | CMF 2050 | 3138269168 |
| Juan Carlos Montenegro | CMF 2050 | 3108139834 |
| Aureliano Monroy | CPT | |

Orden del Día

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
2. SESION DE INTERVENCIONES

2.1 INTERVENCIÓN DE LA SDM

1. Grupo de Semaforización Inteligente.

- Realizan la presentación del proyecto que avanza actualmente en la ciudad de Bogotá de semaforización inteligente, dicha presentación se hará llegar a cada uno de los representantes asistentes al comité.

2.2 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Álvaro Reinoso.

- Para Movistar, calle 60 por carrera 13A pide recuperación del espacio público
- Reitera tapa en Plaza Claro. Germán García indica que ya fue reportada a la Empresa.

2. Armando Ávila - DTM.

- Para EAAB hueco en carrera 24 por calle 45 sentido norte sur, costado norte de la calle 45. Juan Carlos López señala que ya está en revisión.

2.3 INTERVENCIÓN DE EAAB

1. Juan Carlos López.

- Red de Gas Natural está interfiriendo con la conexión domiciliaria del predio ubicado en la transversal 34 Bis No. 39A-08, presenta riesgo alto que la red de gas de 4” se rompa.
- Informa que con ETB se iniciaron visitas con Fernando Moreno. En calle 25C por carrera 100, Zona 3 se hizo visita en fuga de agua potable.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

- Tema JEP aparece nuevamente agua potable este fin de semana se realizará geofonía.
- Carrera 7 No. 63-43 manifiesta acuerdo de visita con Luis Enrique Gómez de Movistar
- Carrera 19C No. 85-44 conexión de caja de EAAB a cámara de ETB, tubo de 2" que se deberá sellar. Se hará limpieza para determinar los pasos a seguir.
- Carrera 24 por calle 79 comunica que la destaparon y son aguas lluvias.
- Calle 49 por carrera 25 está llena de aguas residuales no se conoce de donde proviene.
- Calle 47 por carrera 13 costado oriental obra de la alcaldía local que quedó pendiente porque interfería con colector de la EAAB, es complejo por lo que llevará tiempo, habrá que romper la vía

2.4 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López.

- Señala que Juan Carlos Rodríguez dijo que los casos puntuales con Codensa era mejor traerlos al comité. German García expresa se requiere que queden plasmados en el acta para apoyar la exigencia de solución, sobre todo porque son temas de financiación. Carmen Rocío remitirá a Codensa todos los casos de su competencia.

Reitera los ítems faltantes por resolver y pide agilidad en ello.

- Para EAAB Zona 1, carrera 15 No. 119 -10 hace 5 años se hizo visita conjunta, se encontró filtración de aguas negras en restaurante y en cámara de ETB que queda sobre la calle 119, solicita revisión.
- Carrera 87 I por calle 74D Sur, requiere conocer si el predio es legal o está invadido, además está en ronda del Río Tunjuelito. Se requiere cambiar postes. Para lograr esta información debe acercarse al DADEP para obtener la información.
- Consulta por tema Edificio Messina. Óscar Moreno informa que ya se atendió y quedó arreglado. Se espera que el IDU recupere el espacio público.
- ZONA 1 Cámaras con filtración de aguas residuales en carrera 15 frente a final de placa 119-10 y carreras 67 y 68 por calle 169A. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 2, en carrera 19 frente a final de placa 85-44 pared continúa derrumbada. Requiere que la EAAB solucione.
- ZONA 2: ETB Hace entrega de la copia de la comunicación ECRGC-EOI-0636-19 radicada en el Acueducto, donde solicita la recuperación del espacio público una vez ETB retire el poste.
- ZONA 3, en cámaras de ETB ubicadas en calle 24 por 69 costado norte y calle 25 por 69A se evidencia filtración de aguas residuales, entrega documento reiterando que se envió correo desde el 6 de mayo. Se solicita las acciones tendientes a mitigar dicha filtración. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 3: contrato 1206/17 calle 68 y 68 Bis entre carreras 98 y 98A "Consortio Hidroaguas" van a hacer intervenciones, al realizar el inventario respectivo se encontraron cámaras de ETB soldadas, el contratista manifestó no realizarlo porque no tienen equipo de soldadura. Juan Carlos López hablará con coordinador. sin respuesta a la fecha. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 3: en calle 23 No. 103-10, se encuentra tema cámara de ETB con Filtración de Agua Potable, situación que impide impermeabilización. Entrega documento. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 3: Calle 25C No. 99-78, costado sudoccidental tubo roto. Entrega documento. A la fecha está pendiente sin reporte.
- ZONA 3, carrera 56 por calle 3 afectación canalización y cable de 900 pares, se realizó visita con la EAAB quedando pendiente desaguar cámara con el vector, el cual será programado por la EAAB. A la fecha sigue pendiente solución.

- CODENSA En calle 25 por 69 costado noroccidental, Salitre pasó ductos y afectó pared de cámaras. Se solicita la reparación respectiva.
- IDU calle 72 por carrera 9, intervención del IDU según Google Maps de mayo del 2015 realizando adecuación de andenes afectaron cámaras de ETB.
- Cámara con paredes derrumbadas Cr 19 C No. 85-44, carrera 29 por calle 79. A la fecha está pendiente sin solución.
- Para Zona 3 calle 23 D por 68D costado noroccidental frente al terminal, persiste filtración de aguas negras. Pide colaboración.

2.5 INTERVENCIÓN DE LA SDP

1. Gonzalo Cruz.

- Para ETB con relación al listado de 41 armarios telefónicos que requieren ser modernizados con unidades remotas de banda ancha, aclara que para el caso que requiera modernizarse el armario sin cambiarlo de sitio o a sitio muy cercano no es necesario que haga trámite ante el comité. Para cuando requieran modificar el sitio y realizar un traslado real en distancia, se requiere el soporte técnico que respalde la razón técnica y/o tecnológica que obliga a hacerlo. Informa que para el radicado 1-2019-52969 de 5 de agosto de 2019 se entrega visto bueno para su ejecución a excepción de la central de Kennedy, Distrito 20243, en calle 26 Sur No. 93D-60 Altos de Ipanema y Distrito 38098 Central Tibabuyes en calle 142 A por carrera 139.

2.6 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez

- Mantenimiento rutinario de calzadas, pozos, sumideros, reposición de rejillas, enviará listado para que la EAAB lo haga.
- Solicita las actas del comité desde junio de 2017 a junio de 2019. Coordinará con Gonzalo Cruz fecha para la semana entrante.

2.7 INTERVENCIÓN DE ENEL CODENSA


1. German García.

- Calle 153 por carrera 9 huecos en zona de carrilera. Álvaro Reinoso aclara que ese sector tendrá una intervención a futuro por lo cual actualmente no se hará recuperación.
- Calle 103 A por carrera 116 parque Las Américas, subestación existente que se está cayendo, se tumbará y habrá que hacer canalizaciones nuevas. Solicitud de reserva necesita CIV y no aparece en SIGIDU.
- Autopista por calle 96 se hará cambio de subestación y tampoco aparece CIV.
- Actualización de normas de distancia entre las diferentes redes de servicios públicos, requiere que Gas Natural y la EAAB envíen su normatividad al respecto.


2.8 INTERVENCIÓN DE MOVISTAR

1. Luis Enrique Gómez.

- Informa que caso calle 45 por carrera 24 ya fue reportado a Juan Carlos López.
- Tema en Soacha en carrera 10 por calle 13 poste que obstruye canalización, informa que ya se trabaja con Codensa.



Ing. Álvaro Reinoso
Presidente



Arq. Gonzalo Cruz Marín
Secretario Técnico