



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL
ACTA No. 982**

REUNIÓN: jueves 5 de septiembre de 2019
LUGAR: 7° piso –Sala de Juntas UMV
HORA: 8:30 a.m. – 10:40 a.m.
ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO	
Álvaro Reinoso	IDU-DTAI	3386660	3118190906
Humberto Ramírez	UMV		3102813176
Onisalba Segura	IDU - DTM	3386660	3125872337
Jorge Medina	UMV		3124843948
Gonzalo Cruz	SDP	3358000	
Carmen Rocío López	ETB		3057001932
Oscar Moreno	EAAB ZONA 1	3447000 Ext. 5378	3103324452
German García	ENEL CODENSA		3012773515
Juan Carlos López	EAAB ZONA 2	3447000	3118473304
Miguel Ángel González	GAS NATURAL		3184528826
Luis Francisco Rodríguez	EAAB ZONA 3		3017810991
Javier Patiño	EAAB ZONA 5	3447874	
José Ricardo Velasco	CLARO		3203476701
Luis Enrique Gómez	MOVISTAR		3175733906

Orden del Día

- 1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
- 2. SESION DE INTERVENCIONES**

2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Álvaro Reinoso.

- Reportan hundimientos por línea de red de alcantarillado en calle 129A frente a final de placa 93C-37, se le remitió a Oscar Moreno
- Carrera 29C frente a final de placa 71-18 no hay hueco aún pero ya se presenta hundimiento. Juan Carlos López indica que ya anoche fue reportado el caso.

2. Onisalba Segura

- Avenida Boyacá entre diagonal 68A y 68A Bis por 82 Bis Sur, requiere conocer el causante, el tema fue enviado a los diferentes correos de las empresas.
- Calle 53 por 67B se hizo intervención de la EAAB falta recuperación. Juan Carlos López señala que el 15 de septiembre arranca el contrato de recuperación.
- Tema de Red Matriz requiere se dé respuesta a la intervención del contratista en el sector La Esmeralda, respuesta que sigue pendiente.
- Contrato 1387/17 se pidió paz y salvo a Codensa. Reitera solicitud.
- Contratos 1558/17 y 1257/17 pide a Gas Natural, Codensa y EAAB. German García requiere envío al correo.

2.2 INTERVENCIÓN DE LA EAAB

1. Javier Patiño.

- Recuperación del espacio público en calle 66 Sur por carrera 80C barrio Piamonte, existe poste de Codensa cercano, que debe moverse para excavar. Pide apoyo de la Empresa para realizar maniobra que es de carácter urgente. Germán García hará gestión.
- Hace 15 días se adelantó visita con Codensa a Bosa a raíz de las perforaciones carrera 88C por 71 Sur, solicita conocer cronograma. Germán García explica que se hará para la primera semana

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293



de octubre, se necesita realizar cierre de vía por la profundidad y debe presentarse PMT por tratarse de vía con transporte público y ser muy transitada.

- En cámara de la EAAB se encontró red de Movistar sobrepuesta, Javier Patiño hace una breve explicación de lo que está sucediendo “in situ”, además señala que está llegando el cobro E2019096528 por 8'275.000 el cual no aplica. Luis Enrique Gómez se compromete a realizar visita y coordinar solución. Se comunicará que el tema fue socializado en este comité.

2. Luis Francisco Rodríguez.

- Peatonalización de la carrera 7 de la calle 13 hacia el sur está brotando aguas residuales, ayer se habló con el ingeniero Castiblanco y para solucionar habrá que romper y se quiere ejecutar el sábado en la noche. Álvaro Reinoso pide se envíe correo por emergencia al IDU con el tramo exacto y con copia a la Gerencia de PMT.

3. Juan Carlos López.

- En transversal 34Bis No. 39A-08 hace unas semanas se solicitó a Gas Natural arreglo de red de gas dentro de domiciliaria que provoca represamiento. Pide que Gas Natural mueva manguera para que la EAAB repare. Miguel Ángel González elevará el tema en la Empresa.

2.3 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López.

- Cámaras en carrera 15 No. 119-10 frente a restaurante filtración de aguas negras. Oscar Moreno de la Zona 1 coordinará visita con la representante de la ETB.
- Tema Edificio Messina reconstruida con tipo de ladrillo no especificado. Óscar Moreno informa que se atendió, pero no era competencia de la EAAB porque lo obligado era recuperar el daño de la fuga y no obligaba la recuperación de la pared de la cámara. Carmen Rocío López pide se envíe correo con la explicación. No obstante, trasladará el caso a Ivonne Suárez porque hay otra fuga. Se coordina encuentro para el próximo martes a las 8:30 se incluye a Movistar por tubo obstruido.
- Pregunta por caso de carreras 67 y 68 por calle 169A filtración. Oscar Moreno indica que mediante visita se comprobó que allí no existe fuga de acueducto ni de alcantarillado. Se realizará vista conjunta el próximo martes como el caso anterior.
- Carrera 87 I por calle 74D Sur, requiere conocer si el predio es legal o está invadido, manifiesta que se está a espera de la información que envíe Legalización de Predios de la SDP para aclarar.
- Calle 40 Sur frente final de placa 78A-03, contrato EAAB 1139/17 realizó obras y afectó infraestructura de ETB. Solicita reparación.
- Carrera 73B Bis frente a final de placa 6-28 Sur se revisa y se encuentra ductos de PVC obstruidos, pide a la EAAB corrija, la ETB asesorará la reconstrucción. Entrega documento.
- Comunica que en CIV de la Estrada se encontró que la Alcaldía local está interviniendo. Enviará información.
- Para Claro, tramo Tabor entre calle 132 entre 97 y avenida Ciudad de Cali, contrato 1725/17, ayer en carrera 97 había cuadrilla de Claro trabajando en la red y aplastaron redes de ETB que son de básica importancia para la Empresa. José Ricardo Velasco explica que se hacen movimientos por parte de Codensa.

Reitera los ítems faltantes por resolver y pide agilidad en ello.

- ZONA 2, en carrera 19 frente a final de placa 85-44 pared continúa derrumbada. Requiere que la EAAB solucione.
- ZONA 2: ETB Hace entrega de la copia de la comunicación ECRGC-EOI-0636-19 radicada en el Acueducto, donde solicita la recuperación del espacio público una vez ETB retire el poste.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

- ZONA 3, en cámaras de ETB ubicadas en calle 24 por 69 costado norte y calle 25 por 69A se evidencia filtración de aguas residuales, entrega documento reiterando que se envió correo desde el 6 de mayo. Se solicita las acciones tendientes a mitigar dicha filtración. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 3: contrato 1206/17 calle 68 y 68 Bis entre carreras 98 y 98A “Consorcio Hidroaguas” van a hacer intervenciones, al realizar el inventario respectivo se encontraron cámaras de ETB soldadas, el contratista manifestó no realizarlo porque no tienen equipo de soldadura. Juan Carlos López hablará con coordinador. sin respuesta a la fecha. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 3: en calle 23 No. 103-10, se encuentra tema cámara de ETB con Filtración de Agua Potable, situación que impide impermeabilización. Entrega documento. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 3: Calle 25C No. 99-78, costado sudoccidental tubo roto. Entrega documento. A la fecha está pendiente sin reporte.
- ZONA 3, carrera 56 por calle 3 afectación canalización y cable de 900 pares, se realizó visita con la EAAB quedando pendiente desaguar cámara con el vector, el cual será programado por la EAAB. A la fecha sigue pendiente solución.
- CODENSA En calle 25 por 69 costado noroccidental, Salitre pasó ductos y afectó pared de cámaras. Se solicita la reparación respectiva.
- IDU calle 72 por carrera 9, intervención del IDU según Google Maps de mayo del 2015 realizando adecuación de andenes afectaron cámaras de ETB.
- Cámara con paredes derrumbadas Cr 19 C No. 85-44, carrera 29 por calle 79. A la fecha está pendiente sin solución.
- Para Zona 3 calle 23 D por 68D costado noroccidental frente al terminal, persiste filtración de aguas negras. Pide colaboración.

2.4 INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez

- Carrera 56 entre calles 2A y 2B, se presentan hundimientos y quejas por grupo de moteros. Luis Francisco Rodríguez, manifiesta que por parte de la EAAB ya se adelanta revisión.

2.5 INTERVENCIÓN DE MOVISTAR

1. Luis Enrique Gómez

- Para EAAB reitera caso de calle 56 Sur por 3D filtración de agua en cámara, le fue comunicado a Javier Vega, pero aún no hay respuesta.
- Para EAAB Zona 3, hundimiento en vía de la carrera 50 por calle 22 sentido S-N. Pide colaboración.

Ing. Álvaro Reinoso
Presidente

Arq. Gonzalo Cruz Marín
Secretario Técnico

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**