

COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL

ACTA No. 17 de 2021

REUNIÓN: jueves 27 de mayo de 2021
LUGAR: Modo Virtual
HORA: 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
JUAN PABLO CAÑÓN	ALCALDIA LOCAL DE BOSA	3124821154	juan.canon@gobiernobogota.gov.co
Martha Helena Silva Morales	Secretaría Distrital de Movilidad	3227498396	mhsilva@movilidadbogota.gov.co
Luis Enrique Gomez Charria	Movistar	3175733906	luisenrique.gomez@telefonica.com
Jacqueline Friede Villa Roel	Secretaría Distrital de Gobierno	3208511527	Jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co
MIGUEL FONSECA	SDP	3358000	mfonseca@sdp.gov.co
Luis Francisco Rodríguez Barreto	EAAB-ESP	3192339623	lrodrigueb@acueducto.com.co
Diego Barreto	Alcaldía Local de Bosa	3124667430	alexander.barreto@gobiernobogota.gov.co
Nubia Riaño Abril	Dirección de red matriz acueducto	3142629718	nriono@acueducto.com.co
Juan Carlos López Rodríguez	EAAB ESP	3447000 5613	jlopezr@acueducto.com.co
Humberto Ramírez Gómez	Unidad de Mantenimiento Vial	3102813176	humberto.ramirez@umv.gov.co
Patricia	Alcaldía Local de Bosa	3204143407	Consortioicodieval@gmail.com
Mauricio Garcia Castro	Vanti SA ESP	3184528776	MGARCIACAST@GRUPOVANTI.COM
Wilson Javier Porras Ramírez	y Alcantarillado de Bogotá	3164968362	wporrasr@acueducto.com.co
WILMAR ARTURO TINJACÁ PEDRAZA	FDLB	3504457882	WILMAR.TINJACA@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Edwin Mauricio Alfonso Maldonado	Infraestructura FDLK	3103172231	mauricio.alfonso@gobiernobogota.gov.co
Jose Ricardo Velasco Pinzon	Claro	3203476701	jose.velasco@claro.com.co
Giovanni Valdés osorio	FDLK	3138303820	Giovanni.valdes@gmail.com
Hasneidy Julieth Parrado	Alcaldía local de bosa	3013363549	hasneidy.parrado@gobierno Bogotá.gov.co
ONISALBA SEGURA DE A.	DTM	3125872337	ONISALBA.SEGURA@IDU.GOV.CO
JOSE LIBARDO CAJIAO	IDU	3204498478	jose.cajiao@idu.gov.co
Manuel Alfredo Fajardo Pinzón	Fondo de desarrollo local de Kennedy	3144254247	mafajardo9@gmail.com
Mario Alejandro Insuasty	VANTI	3174629137	minsuasty@grupovanti.com
Carmen Rocio Lopez Lopez	ETB	3057001920	carmen.lopezl@etb.com.co
OSCAR GABRIEL MORENO MORA	EAAB-Z1	3103324452	ogmoreno@acueducto.com.co

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

CUMPLE: SÍ

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

**LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.
DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES
INTERVENCIONES**

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

1. Miguel Fonseca

Se solicita que se realicen intervenciones concretas para lograr una transcripción completa en el acta de las ideas que se están exponiendo

Se procede a la lectura del acta anterior.

3.2. SESION DE INTERVENCIONES

3.2.1 INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL BOSA

1. Juan Pablo Calderón

Coordinador del área de infraestructura alcaldía local de Bosa; Contrato 254 del 2018 de estudios y diseños de malla vial.

El contratista ya está entregando los productos para que la interventoría los avale y poderlos radicar ante las empresas de servicios públicos, solicita ante que área de las empresa de servicios de debe radicar.

Patricia Barón.

Solicita se informe a qué departamento debemos radicar en la EAAB, ETB, Codensa, Vanti.

Solicita colaboración para la aprobación de diseños de contratos de consultoría por parte de la ESP.

Responde Ing. Libardo Cajiao: En el comité asiste un representante de cada una de las empresas, quienes pueden dar las indicaciones.

Mauricio García: Vanti Gas Natural.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

En el caso de Vanti se debe consultar las redes existentes debido a que se ha tenido inconvenientes con las diferentes obras de las alcaldías, donde, ya tienen los diseños y empiezan a trabajar.

Juan Pablo Calderón: Este contrato empezó del septiembre del 2019 a finales pues por el tema de la pandemia tuvo varias suspensiones. El contratista consultor dentro de su experticia que hemos recibido las observaciones.

Juan Carlos López EAB: Se debe dirigir a la Dirección de Apoyo Técnico de la empresa, Ingeniero Francisco Castiblanco, quien es el enlace para este tipo de intervenciones.

Carmen Rocío López De la ETB:

Es la gerencia de distribución. En la comunicación refieren el número de contrato el objeto y el requerimiento que le están haciendo a la empresa. Las comunicaciones se radican en la oficina principal, o enviar un correo al Ingeniero César Augusto Quintero.

Sí se ve la necesidad de modificar alguna de las redes se hace un nuevo diseño o se deja el que se tiene una vez esto dependiendo porque hay muchas vías o segmentos viales en los cuales cuando se van a intervenir no tienen las redes y la idea es incluir la red para qué más adelante no tengan que romper la vía una vez construida por eso se va trabajando, se hacen unos diseños cuando la zona ya tiene contemplada una red y abarca el que no es necesario ampliarla por la zona pues se respetan los diseños que ya tenga establecidos las empresas de servicios públicos.

Juan Pablo Calderón: Una solicitud con otros contratos de estudios y diseños hay unos segmentos viales de los cuales interfieren con unas zonas de cesión que en algún momento alguna constructora hizo y no ha entregado al IDU, con quién nos podríamos apoyar. Responde el IDU, con el grupo de Urbanizadores.

3.2.2 INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL KENNEDY

2. Giovanni Valdez:

Personal de apoyo del Fondo Local de la Alcaldía de Kennedy.

En la Localidad de Kennedy, venimos ejecutando el proyecto de mantenimiento de dos puentes sobre cuerpos de agua ubicados en la CL6 con KR 87A y KR 87 sobre el Canal Castilla, en el canal de uno de ellos se presenta un fallo por pérdida del revestimiento en concreto, así como un deslizamiento del talud del mismo.

Nuestro alcance está definido para intervenir con mantenimiento correctivo la estructura metálica del puente (lavado, limpieza, pintura, refuerzo de pernos, entre otras), realizar el cambio de barandas en los senderos peatonales, reconstrucción de elementos estructurales de uno de los tableros; nada en el cauce del canal, el IDU nos informó que sería importante enviar esta situación a la entidad competente, de ahí la inquietud de saber a quién debemos remitir dicho informe.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

durante la reunión nos informaron que dicha remisión debe hacer al EAAB a la Zona 5.

3.2.3. INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Onisalba Segura.

Continúan los siguientes temas de acta anterior:

- Recuperación de afectaciones por parte de Vanti: Sigue pendiente, la interventoría IDU se niega a efectuar la verificación de las obras ejecutadas por Vanti, argumenta que no está informada que se hizo allí en cuanto a especificaciones y procesos constructivos. Se queda pendiente de esto.
- Reitera a la EAB Zona 1, caso hundimiento en avenida calle 139 por carrera 98B entrada vía antigua a Suba. Se mantiene la solicitud, sin pronunciamiento al respecto por parte de la EAB.
- Se reitera a la EAAB Zona 1, caso hundimiento en calle 145 por carrera 9. Al parecer hubo intervención y no se hizo recuperación adecuada.
- Para la EAB, caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien en efecto arregla la vía.

Nuevos temas:

- Para Vanti ing. Mario Alejandro, una solicitud enviada a su correo relacionada con el contrato 1699 de 2020. Se recomiendo la respuesta.
- Para ingeniero Juan Carlos López, está pendiente la designación de delegado para el contrato 1699 de 2020 en lo que respecta a la zona 4, se recibió comunicación de parte del ingeniero Omar, quien indicó que el delegado era el ingeniero Juan Carlos López, que estaba en proceso la elaboración del oficio de designación, pero el mismo no se ha recibido. Juan Carlos López EAB indica que se está en el proceso, pero la persona quien firma el oficio se encuentra en vacaciones y en el momento no hay quien lo reemplace, sin embargo, acota que se adelanta la gestión en el contrato mediante reuniones con personal IDU.

3.2.4. INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez.

Carrera 77 No 128A91. En el Comité anterior, el Ing. Miguel Fonseca solicitó la instalación de una rejilla.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

La solicitud se elevó ante la Gerencia de Intervención de la UMV, la respuesta es que desafortunadamente no se puede atender este tema, por escapar del alcance de la entidad ya que corresponde a manejo de drenajes.

Calle 13 Carrera 113. La UMV está ejecutando la construcción de la ciclorruta. Existe una estructura que no se sabe si es de Red Matriz o de mantenimiento de la Zona 3. Se requiere adecuarla para dejarla a nivel de rasante. Se solicita coordinar visita con la EAAB.

3.2.7 INTERVENCIÓN DE LA ETB

1. Carmen Rocío López

Se mantiene reportes de actas anteriores.

- Para EAAB Contrato 715/17, obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, consulta a la EAAB a quien se le envía el oficio. Wilson Porras manifiesta que a Hernán Pulido Dirección de Red Trocal de Alcantarillado a la calle 53 por avenida 68.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.
- Tema EnelCodensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de EnelCodensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para Enel Codensa en Calle 71 No. 13-86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.

- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de EnelCodensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre Cl 12 y Cl 10 ya que son con especificación antigua.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.
- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.

Ing. Alvaro Reinoso
Presidente

Ing. Miguel Fonseca
Secretaria técnica

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111