

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO CAPITAL**

ACTA No. 18 de 2021

REUNIÓN: jueves 03 de junio de 2021
LUGAR: Modo Virtual
HORA: 8:30 A.M. – 10:00 A.M.

ASISTENTES:

NOMBRE	EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
MIGUEL FONSECA	SDP	3358000	mfonseca@sdp.gov.co
Mauricio Garcia Castro	Vanti SA ESP	3184528776	MGARCIACAST@GRUPOVANTI.COM
DANIEL FELIPE RAMIREZ MARIN	IDU	3114968153	daniel.ramirez@idu.gov.co
Martha Helena Silva Morales	Secretaría Distrital de Movilidad	3227498396	mhsilva@movilidadbogota.gov.co
Germán Andrés García Galindo	ENEL-CODENSA	3012773515	german.garcia@enel.com
Nubia Riaño Abril	Dirección de red matriz acueducto	3142629718	nrriano@acueducto.com.co
JOSE MAURICIO PLAZAS HIGUERA	ENGATIVÁ-INFRAESTRUCTURA	3115799500	jose.plazas@mail.escuelaing.edu.co
Humberto Ramírez Gómez	Unidad de Mantenimiento Vial	3102813176	humberto.ramirez@umv.gov.co
ONISALBA SEGURA DE ARBELÁEZ	IDU	3125872337	onisalba.segura@idu.gov.co
Luis Enrique Gomez Charria	Movistar	3175733906	luisenrique.gomez@telefonica.com
Edgar Granados	Alcaldía Local de Fontibón	3103397465	edgar.granados@gobiernobogota.gov.co
Jacqueline Friede Villa Roel	Secretaría Distrital de Gobierno	3208511527	jacqueline.villa@gobiernobogota.gov.co
Javier Patiño Pérez	EAAB ESP, Zona 5	3447874	Jpatino@gmail.com.co
CARMEN ROCIO LOPEZ LOPEZ	ETB	3057001932	carmen.lopezl@etb.com.co
NUBIA MARGOTH VALLEJO MOLINA	ALCALDIA LOCAL DE ENGTAIVA	2916670 EXT 2596	NUBIA.VALLEJO@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO
Alexander Gómez Molano	Acueducto de Bogotá	3005713055	agomezm@acueducto.com.co
Jose Ricardo Velasco Pinzon	Claro	3203476701	jose.velasco@claro.com.co
ALVARO REINOSO GUERRA	IDU - DTAI	3118196906	alvaro.reinoso@idu.gov.co

Orden del Día

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

CUMPLE SÍ

2. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

LECTURA DEL ACTA INMEDIATAMENTE ANTERIOR.

DISTRIBUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES

INTERVENCIONES

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

3.1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

1. Miguel Fonseca

3.2. SESION DE INTERVENCIONES

3.2.1 INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVA

1. Nubia Margoth Vallejo
 - Queja que realizó la comunidad sobre el abandono de una obra que hay en la localidad en la calle 74 Bis entre carreras 81 y 84, está siendo ejecutada por el número del contrato 010132 1000 00962020 se manifiesta que las máquinas están detenidas. La queja la presenta formalmente ante la alcaldía, nosotros le trasladamos esa petición directamente la semana pasada. Esta queja ya está en acueducto directamente. Es un mantenimiento de la Zona 2 de la EAB.

Respuesta: Se trasladó para la Zona 2, Ingeniero Alexander Gómez, efectivamente para esa dirección de la calle 74 Bis entre carrera 81 a 80, contrato actualmente se encuentra suspendido. Estamos esperando la apertura o el reinicio. Seguramente ellos deben tener equipos allá. Hacerle el seguimiento, radicado es el 2021-0408181

2. Mauricio Plazas Profesional de apoyo en el área infraestructura la alcaldía local de Engativá.
 - Confirmar con la empresa de acueducto alcantarillado si realmente se hizo una intervención y qué tipo de intervención se hizo debido a que actualmente existe una garantía de estabilidad con este contrato. El contratista manifiesta que se hizo una intervención por parte del acueducto y el fondo no estaba enterado de eso.

Respuesta: Enviar comunicación vía mail a Alexander Gómez. Cuadro claro con los CIV y las direcciones.

3.2.2 INTERVENCIÓN DEL FDL ALCALDÍA LOCAL FONTIBON

3. Edgar Granados: Infraestructura FDL
 - Robo de tapas de los cargues de las cajas de inspección de las empresas prestadoras de servicio y de los telemáticos, no están haciendo el seguimiento, esta solicitud va

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

encaminada a la articulación sea rápida, ágil, ha habido muchos accidentes sobre todo de bicicletas y motociclistas.

- Secretaría Distrital de movilidad: A causa de la emergencia sanitaria de malla vial, contrato 290 y el contrato 291 de 2018 los tenemos suspendidos y ya llevamos más de un año y quedan unos días de ejecución, los especialistas de tránsito hicieron solicitudes a SDM para aprobación de los diseños de señalización horizontal. Se han hecho algunas observaciones las cuales fueron subsanadas por los contratistas, se demora 90 días para la aprobación de esta señalización a los segmentos viales que fueron intervenidos solo mantenimiento preventivo y no necesitan una señalización horizontal. Solo hay uno que fue en rehabilitación por el tema de reductores de velocidad.
- Con respecto a iluminación: La comunidad durante estos últimos dos años haciendo en requerimientos a ENEL y UAESP. Se solicita una visita técnica a la localidad para identificar los corredores.

Respuestas:

Martha Elena Silva Morales: Subdirección de planes de manejo de tránsito.

Enviar comunicación exponiendo que son segmentos viales que no fueron intervenidos y corresponden a un mantenimiento preventivo, los diseños de señalización se pueden enviar un correo.

Germán García: Codensa:

Desafortunadamente la parte de alumbrado público no hace parte de nuestra operación son un negocio totalmente aparte, pero sin embargo para ayudarle yo aquí en el chat este comité le voy a copiar los correos dónde usted se puede ir directamente al área de alumbrado público y hacer la solicitud de este recorrido de campo que está requiriendo.

Luis Enrique Gómez: Movistar

Ya tenemos un grupo creado para ese tipo de reportes, se hace el enlace con el comité para este tipo de solicitudes. En las páginas de atención de Movistar se pueden generar los reportes.

3.2.4. INTERVENCIÓN DEL IDU

1. Onisalba Segura.

Se mantiene reporte de actas anteriores (Acta No 17)

- Recuperación de afectaciones por parte de Vanti: Sigue pendiente, la interventoría IDU se niega a efectuar la verificación de las obras ejecutadas por Vanti, argumenta que no está informada que se hizo allí en cuanto a especificaciones y procesos constructivos. Se queda pendiente de esto.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Reitera a la EAB Zona 1, caso hundimiento en avenida calle 139 por carrera 98B entrada vía antigua a Suba. Se mantiene la solicitud, sin pronunciamiento al respecto por parte de la EAB.
- Se reitera a la EAAB Zona 1, caso hundimiento en calle 145 por carrera 9. Al parecer hubo intervención y no se hizo recuperación adecuada.
- Para la EAB, caso Canal Córdoba en Calle 152 por carrera 54, a espera que la empresa haga las verificaciones para ver quien en efecto arregla la vía.
- Para Vanti ing. Mario Alejandro, una solicitud enviada a su correo relacionada con el contrato 1699 de 2020. Se recomienda la respuesta.
- Para ingeniero Juan Carlos López, está pendiente la designación de delegado para el contrato 1699 de 2020 en lo que respecta a la zona 4, se recibió comunicación de parte del ingeniero Omar, quien indicó que el delegado era el ingeniero Juan Carlos López, que estaba en proceso la elaboración del oficio de designación, pero el mismo no se ha recibido. Juan Carlos López EAB indica que se está en el proceso, pero la persona quien firma el oficio se encuentra en vacaciones y en el momento no hay quien lo reemplace, sin embargo, acota que se adelanta la gestión en el contrato mediante reuniones con personal IDU.

3.2.5. INTERVENCIÓN DE LA UMV

1. Humberto Ramírez.

- Calle 92 por carrera 15 para la empresa de acueducto se reitera la solicitud para que se recupere la calzada y el espacio público intervenido.
- Avenida calle 127 con avenida carrera 15 la Unidad recibió una solicitud mediante eventos Sire 5378089. Se hizo la visita se encontró que hay una posible falla Junta de dilatación del puente.
- Se encontró que hay una póliza de estabilidad vigente hasta el 25 de noviembre del 2024 y adicionalmente se encuentra incluido en una licitación del IDU en el programa de reforzamiento de puentes para atención de IDU.
- Ciclo ruta de la Calle 13 para red matriz de la empresa de acueducto, estamos solicitando una visita a las Carrera 126 y carrera 113, ya que existen unas cámaras que requieren ser adecuadas para poder conservar la rasante del ciclo ruta que en este momento está construyendo para la ciudad de Bogotá la Unidad Mantenimiento Vial.

3.2.8. INTERVENCIÓN DE VANTI

1. Mauricio García.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Ya se están adelantando las visitas, se hicieron visitas en Bosa. Todavía hay unas pendientes, le vamos a responder el correo con las visitas que se han hecho.
- Carrera 81 con calle 56 sur hay una esquina botadero nosotros tenemos una troncal de 4 pulgadas que fue afectada y hace 8 días exactamente nos rompieron la red. Hay que profundizarla pero al momento estaba lleno de basura. contacto para la empresa de aseo ciudad limpia.

Respuesta: No, señor Mauricio, les tocaría hacer la solicitud a la UAESP.

- Ciclo ruta caño por atrás de la de la Picota: El acueducto es el que está trabajando carrera 5ª L con calle 50 sur aproximadamente. Derrumbe dejó la red de 4 pulgadas completamente expuesta descolgada y no podemos hacer alguna intervención entonces para mitigar hemos pensado cambiarla de hombro por emergencias, hemos tenido como problemas con los temas de PMT.

Respuesta: Martha Helena Silva: Estamos de manera virtual para guiar a los usuarios y todas las inquietudes que tengan referente a PMT, para agendar una reunión emergencia del día de ayer.

- Acta de coordinación que está solicitando la Secretaría de movilidad para la radicación de un plan de manejo de tráfico para intervención en la calle 15 con carrera 17, la empresa Vanti.

Martha Helena Silva : Estas coordinaciones se piden porque está reservado el CIV

3.2.9. INTERVENCIÓN ETB

1. Carmen Rocio Lopez:

Se mantiene reportes de actas anteriores.

- Para EAAB Contrato 715/17, obras en calle 53 entre avenida 68 por carrera 50 tramo de redes de ETB expuestas, consulta a la EAAB a quien se le envía el oficio. Wilson Porras manifiesta que a Hernán Pulido Dirección de Red Trocal de Alcantarillado a la calle 53 por avenida 68.
- Para EAAB zona 3, en transversal 42 por calle 5B Puente Aranda en ejecución de obras dañaron dos cámaras y canalización de ETB. Solicita pronto arreglo.
- Zona 2: Filtración en cámara de ETB en carrera 10 por calle 72. Equipo de la EAAB fue al sitio, reitera que hay un compromiso de arreglo (Acta No. 27). Wilson Porras aclara que la División de Acueducto informó que el arreglo de la cámara se hizo, pregunta si lo revisó. Carmen Rocío López anota que se constató el arreglo, pero falta la pared de la cámara con el bloque especial.

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Tema Enel-Codensa, en calle 25 por carrera 69 costado noroccidental. Se espera la reparación respectiva.
- Zona 3: Solicitud de colaboración reparación cámara cambio especificación ladrillo, en Avenida 68 por Terminal.
- Calle 11 Sur por carrera 1 Este, instalación ductos de Enel-Codensa afectando la infraestructura de ETB.
- Para Enel-Codensa en Calle 71 No. 13–86, se afectó la canalización de ETB producto de la construcción de cámaras de energía, dejando la red de expuesta. German García expresa que ha solicitado al área de Obras MT que no reciban entre tanto no se tenga un soporte de aprobación de la ETB.
- Transversal 59B por calle 127D, la cámara de ETB no ha sido recuperada por la EAAB con la especificación de ladrillo correcta.
- Filtración en carrera 65B frente a final de placa 9-13 en central de ETB en Puente Aranda, solicita a la EAAB acciones de mitigación.
- Para EAAB Zona 1, calle 166 Bis por carrera 54, indica que la pared de la cámara no cumple las especificaciones ETB del ladrillo.
- Para Enel Codensa en calle 101 No. 21-17 Edificio Capadocia, tramo canalización de Enel-Codensa que causó daño en cámara de ETB. Germán García verificará la información de presencia de ductería de la Empresa en esta cámara.
- Insiste en mantener las condiciones de la infraestructura de la ETB en la obra que desarrolla la Alcaldía Local de las Candelaria en la Kr 4 entre CI 12 y CI 10 ya que son con especificación antigua.
- Informa sobre una cámara de ETB que presenta una filtración de agua potable en la calle 92 por Kr 13B se encuentra en ejecución el contrato EAAB 970 y la cámara también ha sido afectada.
- Para Enel Codensa en Carrera 119 No. 80-22 Edificio Ronda de San Patricio, que causó daño en cámara de ETB.

Onisalba Segura: Pide el supervisor del contrato 1384 2017, exigen para la liquidación el paz y salvo, pero que la arquitecta señaló que para él, ya estaba finiquitado el tema con la firma del Acta de entrega de activos.

Respuesta: El paz y salvo por llamarlo así, es el acta de recibo de activo. El área de clientes que realizan los cobros para este contrato en específico, efectivamente este contrato ocasionó un daño y lo canceló.

3.2.10. INTERVENCION CODENSA

1. German Garcia:

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111

- Le pedimos un cronograma ejecución del contrato, para hacerle seguimiento y puedan cumplir, apenas tenga conocimiento estaré informado de esto.
- Cámara dañada al frente de la tienda de Apple, En la calle 93 B con carrera 13 enviaron la unidad operativa y se produjo cronograma, los arreglos civiles tiene que des energizar las dos cámaras porque tienen unos equipos internamente. Entonces se van a demorar, tienen que sacar todo, colocar inclusive postes en la parte exterior para poder sacar los equipos, para poder posteriormente entrar a arreglar la cámara, esto no es de un día para otro creería que se van a demorar, no semanas sino meses pudiendo parecer que estos arreglos en 1ª instancia son pequeños, pero son bastante grandes, las cámaras estaban bastante deterioradas.
- RAP Sabana: El acta no se ha podido elaborar, proyecto plurianual, no tiene contrato con Codensa, Contrato lo maneja Dirección Técnica de Proyectos IDU. Los tramos que no estamos interviniendo o nosotros no nos estamos metiendo, en los tramos que están priorizados. Se solicita liberen todo lo que no van a ejecutar pero desafortunadamente no lo han liberado.

Respuesta: Se comunica a la directora de proyectos para que nos ayude con esa gestión de liberar esos puntos.

Ing. Alvaro Reinoso
Presidente

Ing. Miguel Fonseca
Secretaria técnica

EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co

Código Postal: 1113111