



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**COMITÉ OPERATIVO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DEL DISTRITO CAPITAL  
ACTA No. 977**

**REUNIÓN:** jueves 25 de julio de 2019  
**LUGAR:** 7° piso –Sala de Juntas UMV  
**HORA:** 8:30 a.m. – 10:50 a.m.

**ASISTENTES:**

NOMBRE	ENTIDAD	TELÉFONO
Daniel Ramírez	IDU-DTAI	3445000 3114968153
Humberto Ramírez	UMV	3102813176
Gonzalo Cruz	SDP	3358000
Carmen Rocío López	ETB	3057001932
Miguel González	VANTI GAS NATURAL	3184528826
José Ricardo Velasco	CLARO	3203476701
German García	ENEL CODENSA	3012773515
Juan Carlos López	EAAB ZONA 2	3118473304
Javier Patiño	EAAB ZONA 5	3447874
Luis Enrique Gómez	MOVISTAR	3175733906

**Orden del Día**

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
2. SESION DE INTERVENCIONES

**2.1 INTERVENCIÓN DEL IDU**

1. Daniel Ramírez.

- Informa que las Secretaría Distrital de Planeación mediante oficio 2-2019-46391, solicita que a través del comité se enfatice a las ESPs en sus intervenciones, el cuidado a tener con las redes de Gas Natural debido a los daños frecuentes que allí se presentan, expresa que cada empresa debe tener las debidas precauciones porque el tema implica alto riesgo para la comunidad. Se habló con el IDIGER y la SDH para hacer que los contratistas manejen un protocolo que permita implementar un plan de acción para estas situaciones, el cual debe ser presentado como requisito para la elaboración del contrato. Para este logro la Empresa Gas Natural entregará la capacitación necesaria. Esto se implementará para contratos nuevos.
- Consulta al representante de Movistar caso Avenida Boyacá por calle 95, Luis Enrique Gómez manifiesta que ayer empezaron no se terminó por el suministro del aro, se refuerza estructura de la placa, una vez se culmine se comunicará.

**2.2 INTERVENCIÓN DE LA ETB**

1. Carmen Rocío López.

Solicita a la EAAB un informe de avance sobre las siguientes solicitudes:

- Para EAAB Zona 1, carrera 15 No. 119 -10 hace 5 años se hizo visita conjunta, se encontró filtración de aguas negras en restaurante y en cámara de ETB que queda sobre la calle 119, solicita revisión.
- Para EAAB Zona 1, informa que se prepara visita conjunta en carrera 19 No. 93 – 52, por tema de filtración, este caso lleva bastante tiempo en ser resuelto.
- Para EAAB Zona 3: en la calle 23 A con carrera 68 B esquina se presenta filtración de agua potable en cámara de ETB.
- Para Gas Natural y Enel: en la cámara de ETB localizada en la carrera 69 B con calle 24 A – Calle 24 C atraviesan ductos de Codensa y una manguera de la empresa Gas Natural.

Carrera 30 N. 25 - 90  
Código Postal 111311  
Pisos 1,5,8 y 13  
PBX 335 8000  
www.sdp.gov.co  
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

- Para Gas Natural: En la Calle 23 C con carrera 69 B 56, una manguera de Gas Natural atraviesa la cámara de ETB.
- Carrera 87 I por calle 74D Sur, requiere conocer si el predio es legal o está invadido, además está en ronda del Río Tunjuelito. Se requiere cambiar postes. Para lograr esta información debe acercarse al DADEP para obtener la información.
- Contrato 935/16 Intervención del IDU, comunica que el 4 de junio se llevó a cabo una reunión en la cual se entregaron observaciones al contratista.
- Consulta por tema Edificio Messina. Óscar Moreno informa que ya se atendió y quedó arreglado. Se espera que el IDU recupere el espacio público.
- ZONA 1 Cámaras con filtración de aguas residuales en carrera 15 frente a final de placa 119-10 y carreras 67 y 68 por calle 169A. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 1 Carrera 19 No. 93-52/58, Edificio Messina, la cámara tiene las paredes derrumbadas. Se realizó visita conjunta con la EAAB, está a la espera de la reparación. pendiente reporte final
- ZONA 1 Calle 90 por 8, cámara colmatada. Al interior de la ETB se encontró que un registro fotográfico de Google Maps muestra intervención de la EAAB. Pide revisar y reparar. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 2. Insiste en solución a la filtración de aguas en cámara de ETB ubicada en la carrera 19C frente a final de placa 85-44, A la fecha está pendiente sin solución
- ZONA 2 Filtración de aguas residuales en calle 49 por carrera 25, se pasó por chat se envió correo y no se ha dado solución. Pide a la EAAB actuar. A la fecha está pendiente sin solución
- ZONA 2: ETB Hace entrega de la copia de la comunicación ECRGC-EOI-0636-19 radicada en el Acueducto, donde solicita la recuperación del espacio público una vez ETB retire el poste.
- Lo anterior, obedece a que el contrato de EAB 906 – 2016 realizó obras en la carrera 109 A X calle 65 dejando el poste en calzada por lo cual ETB se ve en la necesidad de retirarlo, quedando pendiente la recuperación del espacio público.
- ZONA 3, en cámaras de ETB ubicadas en calle 24 por 69 costado norte y calle 25 por 69A se evidencia filtración de aguas residuales, entrega documento reiterando que se envió correo desde el 6 de mayo. Se solicita las acciones tendientes a mitigar dicha filtración. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 3: contrato 1206/17 calle 68 y 68 Bis entre carreras 98 y 98A “Consortio Hidroaguas” van a hacer intervenciones, al realizar el inventario respectivo se encontraron cámaras de ETB soldadas, el contratista manifestó no realizarlo porque no tienen equipo de soldadura. Juan Carlos López hablará con coordinador. sin respuesta a la fecha. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 3: en calle 23 No. 103-10, se encuentra tema cámara de ETB con Filtración de Agua Potable, situación que impide impermeabilización. Entrega documento. A la fecha está pendiente sin solución.
- ZONA 3: Calle 25C No. 99-78, costado sudoccidental tubo roto. Entrega documento. A la fecha está pendiente sin reporte.
- ZONA 3, carrera 56 por calle 3 afectación canalización y cable de 900 pares, se realizó visita con la EAAB quedando pendiente desaguar cámara con el vector, el cual será programado por la EAAB. A la fecha sigue pendiente solución.
- ZONA 4: ETB Hace entrega de la copia de la comunicación ECRGC-EOI-0992-19 radicada en el Acueducto, donde informa que en desarrollo de las obras del contrato EAB 922 – 2016 la EAAB, el 24 de abril de 2019 en la calle 41B Sur por carrera 41 ejecutando excavaciones causó el derrumbe de una cámara y un armario telefónico. En la reconstrucción de la cámara instalaron un aro de acueducto, además se encontró sin tapa. En relación al armario, no instalaron el sistema puesta a tierra. se solicita el cambio de aro y colocación de la tapa de la

Carrera 30 N. 25 - 90  
Código Postal 111311  
Pisos 1,5,8 y 13  
PBX 335 8000  
www.sdp.gov.co  
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

cámara, la instalación del sistema puesta a tierra. Solicitar al contratista requerir a ETB para que mediante oficio solicite a ETB el seguimiento de las reparaciones por los daños ocasionados.

- CODENSA En calle 25 por 69 costado noroccidental, Salitre pasó ductos y afectó pared de cámaras. Se solicita la reparación respectiva.
- Calle 10 por 3 contrato 113/17 Codensa afectó canalización por ampliación y le quitó el espacio a la ETB. El contratista del Fondo de Desarrollo Local de la Candelaria hará la excavación, así que solicita visita conjunta. German García entrega contacto del funcionario de Codensa Juan Fernando Rodríguez.
- IDU calle 72 por carrera 9, intervención del IDU según Google Maps de mayo del 2015 realizando adecuación de andenes afectaron cámaras de ETB.
- Cámara con paredes derrumbadas Cr 19 C No. 85-44, carrera 29 por calle 79 y en la calle 90 con carrera 8 se encontró una caja de paso doble y una cámara con paredes derrumbadas A la fecha está pendiente sin solución.

### 2.3 INTERVENCIÓN DE EAAB

1. Juan Carlos López.

- Solicita que Alexander Mogollón de la ETB, haga contacto con Juan Fernando Moreno de la EAAB al celular 3142021889 para coordinar visita a los sitios solicitados por inconvenientes y/o daños generados a la infraestructura de la ETB.
- Para ETB, poste de ETB en la carrera 109 con Calle 65 que se solicitó retirar para intervenir, informa que el contratista recuperó termino el contrato y el poste continua en el punto.

2. Javier Patiño.

- Contrato 1139/17 en Ciudad Kennedy que ya se está finalizando, enviará en excell la lista de direcciones de las vías intervenidas, para las cuales se adelantará la respectiva acta de recibo. El contratista hará la comunicación oficial para las visitas. Ya se adelantan recorridos con Rubén Acevedo de la ETB.

### 2.4 INTERVENCIÓN DE LA SDP

1. Gonzalo Cruz.

- Reitera solicitud para que el funcionario responsable por parte de la SDM en el contrato de la semaforización inteligente, se haga presente en el Comité para aclarar varias inquietudes sobre el tema.

### 2.5 INTERVENCIÓN DE GAS NATURAL

1. Miguel González.

- Informa reestructuración en la Empresa, la vicepresidencia técnica quedó a cargo de la parte operativa en cabeza de René Perea. Luis Enrique Abril en Expansión de Red y Diego Barrios reemplaza a Robert Vargas.
- Informa que finalizó contrato de patrulleros y por lo tanto se renueva personal, se enviará listado por el chat.
- Revisión cercana en redes de acero generan apantallamiento a la protección catódica de la tubería perdiendo protección, se eliminan las redes de acero y se ejecutarán cárcamos de apantallamiento únicamente en polietileno. Nuevos proyectos tendrán este cambio a polietileno lo existente seguirá con las redes der acero.

### 2.6 INTERVENCIÓN DE MOVISTAR

1. Luis Enrique Gómez.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

- Informa que de acuerdo a lo establecido con Álvaro Reinoso, se continúan los acercamientos con el coordinador del contrato de aceras y ciclo rutas 2019 en el 10 piso de la sede IDU, para revisar los acuerdos necesarios para la autorización de intervención de espacio público por parte de nuestra empresa en el sector de Iserra 100.

## 2.7 INTERVENCIÓN DE ENEL CODENSA

### 1. German García.

- Comunica que reservas exigidas por la SDM para instalar infraestructura de servicio público, no se hizo la solicitud de reserva por tratarse de un proyecto bandera de la Alcaldía Mayor.
- Para IDU, avenida 9 por calle 147 costado occidental, presencia de varios huecos en la intersección. Pide colaboración.
- Para IDU, Avenida calle 153 por 9 en el cruce entre dos líneas de ferrocarril presencia de hueco grande sobre la calle 153.

Ing. Daniel Ramírez  
Presidente

Arq. Gonzalo Cruz Marín  
Secretario Técnico

Carrera 30 N. 25 - 90  
Código Postal 111311  
Pisos 1,5,8 y 13  
PBX 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**